


MME	Ministério das Minas e Energia
DNAEE	Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
MCT	Ministério da Ciência e Tecnologia
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
MRE	Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur
ORSTOM	Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération

PROGRAMAS PARA CÁLCULOS HIDROMÉTRICOS



M M E Ministério das Minas e Energia
D N A E E Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica

M C T Ministério da Ciência e Tecnologia
C N P q Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

M R E Ministère de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur
O R S T O M Institut Français de Recherche Scientifique pour le
Développement en Coopération

P R O G R A M A S P A R A

C A L C U L O S H I D R O M E T R I C O S

para Calculadoras HP e TI e Microcomputadores SHARP e CASIO

AUTOR

Gilbert JACCON - ORSTOM

COLABORACAO

Eng. Kazimierz J. CUDO - DNAEE-DCRH

Aux. Lilian de Fátima FERREIRA

Maria das Graças C. de AGUIAR

Regina Coelis A. PEREIRA

Des. Dimas F. NOBREGA

Daniel de Souza VABO

Helena S. ZANETTI EYBEN

CONVENIO DNAEE/CNPq/ORSTOM

APRESENTAÇÃO

Como contribuição à comunidade que desenvolve suas atividades na área de Recursos Hídricos, em especial no que tange às medições hidrologicas, o DNAEE esta editando o presente documento intitulado "Programas para Calculos Hidrométricos".

Consta o presente manual de dez rotinas, aplicadas às tarefas básicas de hidrometria para grandes rios e que poderão ser utilizadas pelos operadores de campo para verificação da qualidade das medições executadas.

Agradecemos ao CNPq, que através do convênio com o DNAEE proporcionou a vinda de consultores do ORSTOM - Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération - para prestarem seus valiosos serviços, especialmente do Consultor Gilbert JACCON na elaboração do presente trabalho.

Também estendemos nosso agradecimento ao DAEE/SP - Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo - que gentilmente cedeu seus serviços graficos para esta edição.



GOKI TSUZUKI

Diretor da DCRH/DNAEE



GETULIO LAMARTINE DE PAULA FONSECA

Diretor-Geral do DNAEE

INTRODUCAO

A hidrometria, mesmo com o advento da informatica e das novas tecnologias nunca sera uma disciplina facil. As condicoes de trabalho em campo sao frequentemente arduas e as tarefas exigem do hidrometrista, ao mesmo tempo, força para levar pesados lastros assim como delicadeza para operar instrumentos de precisao como teodolitos e ecobatimetros.

Nao é estranho, portanto, encontrar falhas e imprecisoes nas planilhas de medicoes, lacunas as vezes irrecuperaveis mas que certamente foram oriundas de muitas horas de apreensao, sofrimento e muitos dias de viagem cansativos, tudo isso sem contar com o prejuizo financeiro, geralmente elevado quando os locais de medicao sao distantes ou de dificil acesso.

Uma das alternativas para minimizar o problema é efetuar os calculos das medicoes no local ou, pelo menos, de fazer alguns testes de controle da qualidade do trabalho executado, tanto em topografia como na medicao de descarga liquida.

A aparição no mercado, nestes ultimos anos, de calculadoras programaveis e microcomputadores de bolso, cujo preço é negligenciavel em relacao ao custo de um roteiro de medicoes , facilitou muito os calculos hidrométricos e tornou possível a critica do trabalho de campo, logo apos os levantamentos, ou mesmo, no decorrer da medicao como no caso do método dos "Grandes Rios".

As dez rotinas apresentadas neste Manual correspondem as tarefas basicas da hidrometria para rios de grande largura, quando o uso de teodolitos e sextantes é necessario para posicionar o barco na seção transversal.

O uso de uma calculadora do tipo HP ou TI, como de um microcomputador SHARP ou CASIO, nao exige qualquer competencia de programação. Um treinamento de meia hora para localizar as teclas e ler o "GUIA do USUARIO" apresentado a seguir, permite introduzir um programa na maquina e executar o teste de controle.

A montagem deste Manual foi totalmente realizada, pelo autor, com um computador EPSON PX-8, a fim de evitar qualquer erro de grafica, no momento da reproducao dos programas. O uso de fotolitos permite afirmar que nao pode existir um erro nas listagens, visto que os programas foram testados muitas vezes, por varios auxiliares tecnicos do DNAEE/DCRH. Em contrapartida, o uso de um processamento de textos e de uma impressora nao especificos para a lingua portuguesa, introduziu no texto muitas deficiencias, sobretudo na acentuacao.

O autor agradece a todos aqueles que lhe deram total apoio na realizacao deste manual e espera que os programas possam contribuir para facilitar o dificil trabalho de campo dos hidrometristas.

G U I A D O U S U A R I O

I - RELACAO DAS ROTINAS

Sigla	Nome	Pagina
<hr/>		
TOPOGRAFIA		
T10	Calculo do comprimento e do ângulo de uma linha de base	T10-1
T30	Posicionamento do barco com 2 teodolitos : calculo das coordenadas e dos ângulos	T30-1
T35	Posicionamento do barco com 3 teodolitos : calculo das coordenadas	T35-1
T40	Posicionamento do barco com um sextante e 2 bases : calculo das coordenadas e dos ângulos	T40-1
T45	Posicionamento do barco com um sextante e 4 bases : calculo das coordenadas	T45-1
<hr/>		
MEDICAO DE DESCARGA LIQUIDA		
M05	Calculo das velocidades pontuais e da velocidade média numa vertical de 2 pontos (20% e 80%)	M05-1
M10	Calculo das velocidades pontuais e da velocidade média numa vertical de n pontos	M10-1
M20	Calculo da vazão pelo método da meia-seção	M20-1
M40	Método dos grandes rios	M40-1
M50	Método do barco em movimento (Moving-boat)	M50-1
<hr/>		

II - ESTRUTURA DAS ROTINAS

Cada rotina é apresentada num conjunto de 11 paginas, numeradas de 1 a 11, junto a sua sigla. Por exemplo, a rotina M20 é paginada de M20-1 a M20-11.

Cada rotina é apresentada, basicamente, pela seguinte sequência :

Pagina 1 : sigla e nome

Pagina 2 : objetivo, figura e legenda, formulas e roteiro de calculo

Pagina 3 : fluxograma do programa

Paginas 4 e 5 - CALCULADORAS HP
 pagina 4 : listagem do programa e alocação dos registradores de dados
 pagina 5 : teste do programa, ocupação da memoria "programa" e "labels" utilizados

Paginas 6 e 7 - CALCULADORAS TI
 pagina 6 : listagem do programa
 pagina 7 : teste do programa, ocupação da memoria e "labels" utilizados

Paginas 8 e 9 - MICROCOMPUTADORES SHARP
 pagina 8 : listagem do programa BASIC, simbolos utilizados e ocupação da memoria
 pagina 9 : teste do programa

Paginas 10 e 11 - MICROCOMPUTADORES CASIO
 pagina 10 : listagem do programa BASIC, simbolos utilizados e ocupação da memoria
 pagina 11 : teste do programa

III - COMO INTRODUZIR UM PROGRAMA NA MAQUINA

As maquinas utilizadas operam em DOIS MODOS :

- no modo RUN, elas são colocadas na função de CALCULAR, tanto para operações simples como para rodar programas registrados na memoria;
- no modo PRO, elas são colocadas na função de RECEBER e GRAVAR a sequência de comandos que constituem um programa.

Quando a maquina é ligada, sempre se encontra no modo RUN, mesmo se for desligada no modo PRO. Entre as maquinas testadas, só os microcomputadores SHARP PC-1211 e PC-1500 conservam o modo no qual foram desligados.

PARA INTRODUZIR UM PROGRAMA, É NECESSARIO OPERAR NO MODO PRO, digitando as teclas : *

HP15C ou HP11C	==> g P/R	codigo 43 31 (aparece PRGM no visor)
TI66, TI59	==> LRN	(aparece ST no visor da TI66 e 000 00 no visor da TI59)
SHARP	==> MODE	(até aparecer PRO no visor)
CASIO	==> MODE 1	(aparece WRT no visor)

RECOMENDACOES

1. Calculadoras HP e TI

- operar somente com UM programa na memoria,
- para limpar a memoria ou deletar um programa, digitar :
 - HP : f Clear PRGM codigo 42 33
 - TI : 2nd CP (só no modo RUN)

- para rodar os programas na HP15C é necessário reservar 15 registradores de dados na memoria.
 - * para reservar, teclar f DIM (i) código 42 23 24
 - * para verificar a partição de memoria, teclar g MEM código 43 45
Se não houver nenhum programa registrado, aparece 14 51 0-0 no visor.

2. Microcomputadores SHARP e CASIO

- verificar o espaço da memoria disponível, que deve ser superior ao numero de bytes indicado no item "OCUPACAO DA MEMORIA", logo apos cada programa.
- para verificar o espaço na memoria da SHARP, utilizar o comando MEM (em modo RUN).
- para CASIO, o numero de bytes disponível aparece sempre no visor, quando o computador esta no modo PRO.

IV - COMO TESTAR UM PROGRAMA

Logo apos a digitação do programa, o operador DEVE testa-lo, com as seguintes finalidades :

1. verificar se a digitação foi CORRETA : qualquer erro, por menor que seja, conduz a resultados errôneos;
2. identificar a sequência dos comandos, dados de entrada e resultados;
3. treinar com exemplos numéricos.

Para execução do teste, colocar a maquina no modo RUN e seguir o roteiro especificado, passo a passo, no item "OPERACAO" logo abaixo da tabela de dados.

No caso de encontrar qualquer resultado diferente, o roteiro deverá ser reiniciado para verificar se não houve algum erro na entrada de dados.

No caso de permanência do erro, colocar a maquina no modo PRO e checar os comandos do programa, linha por linha, até encontrar alguma diferença com o programa original. Apos a correção, voltar ao teste até que os resultados coincidam com os valores apresentados.

A execução dos calculos pode durar até 18 segundos. Em algumas maquinas (por exemplo TI66, SHARP PC-1211), o visor fica limpo durante este tempo.

Os programas foram varias vezes testados nas calculadoras e microcomputadores indicados abaixo e estão CORRETOS. Portanto, se no teste houver algum erro, só podera ser devido a digitação.

Maquinas utilizadas nos testes

Hewlett-Packard : HP15C
HP11C

Texas Instruments : TI-66
TI-59

SHARP : PC-1211
 PC-1430
 PC-1500

CASIO : PB-100F
 PB-410
 FX-720P

Apesar do teste não ter sido feito, os programas podem ser rodados nas calculadoras TI-58 e nos outros microcomputadores das marcas SHARP e CASIO.

5 - COMO UTILIZAR UM PROGRAMA

Apos gravado na memoria e testado, o programa passa a ser OPERACIONAL. A forma de utiliza-lo tem a mesma sequência dos comandos, realizada no teste.

RECOMENDACOES

1. entrar com as CONSTANTES, se existirem, com o maximo de cuidado.

Chama-se atenção :


- para as constantes do molinete frequentemente digitadas com erro de decimal
- para a modalidade angular nas calculadoras HP : utilizar sempre os GRAUS (teclar g DEG código 43 7)
- para a forma de digitar os ângulos : usar um so ponto entre os valores dos graus e minutos => $80^{\circ}10'50''$ digita-se 80.1050
- para as calculadoras HP e TI, transformar os valores dos ângulos em graus decimais, antes de gravar as constantes nos registradores, com o comando STO.
Usar as teclas : HP g \rightarrow H código 43 2
 TI-66 2nd DMS.DD
 TI-59 2nd D.MS

- para as calculadoras HP e TI, verificar as constantes introduzidas nos registradores alocados, usando a tecla RCL e o numero do registrador.

2. preparar uma tabela adequada para que os dados estejam dispostos na sequência de entrada.

3. operar de maneira aplicada, conferindo os dados digitados ANTES de apertar as teclas R/S (calculadoras), ENTER (SHARP) ou EXE (CASIO), que dão sequência a execução do programa.

C A L C U L A D O R A S H P 15C e H P 11C




No visor (Modo PRO) : linha 25 do programa ==> g RTN código 43 32

DIFERENCIAS entre os TECLADOS das HP15C e HP11C
(nos programas deste manual)

HP15C		HP11C	
Comando	Código	Comando	Código
f ->R	42 4	f ->R	42 26
f x>< I	42, 4, 25	f x>< I	42 4
g x≤=y	43 10	f x≤=y	42 10
g TEST 1	43.30. 1	g x>0	43 20
g TEST 2	43.30. 2	g x<0	43 10
-----	-----	-----	-----

C A L C U L A D O R A T I 6 6



No visor (Modo PRO) : comando 5 do programa ==> x^2

CORRESPONDENCIA entre TECLADO, PROGRAMA e VISOR
(quando houver diferenças entre os símbolos)

TECLADO	PROGRAMA	VISOR
÷	:	/
\sqrt{x}	$\sqrt{-}$	\sqrt{x}
x^2	x^2	x^2
$x \geq t$	$x > t$	$x \geq t$
$x \geq t$ LBL	2nd $x > t$	$x \geq t$
DMS-DO 8	2nd DMS.DD	0.MS
INV SBR	INV SBR	R TN

MICROCOMPUTADOR SHARP PC-1211



No visor (Modo PRO) : linha 25 do programa BASIC.

RESERVA DE TECLAS

A reserva de teclas facilita a digitação dos programas.


Para reservar as teclas, usar o Modo RESERVE (RES aparece no visor) e teclar a letra escolhida e, logo a seguir, o comando.

Para ativar uma tecla reservada, teclar SHFT + a tecla.

TECLA	COMANDO	TECLA	COMANDO
-----	-----	-----	-----
A	INPUTW	Z	PRINTW
S	IFW	X	USINGW"
D	WHENW	C	GOSUBW
F	WGOTOW	V	RETURN
G	FORM	B	SIN
H	TOW	N	COS
J	DEGREE	M	TAN
K	NEXTW		
L	LIST		
=	RUN		Nota : W = espaço (tecla SPC)

Nos programas, o simbolo v- representa a raiz quadrada.

MICROCOMPUTADOR CASIO PB-410



- No visor : - WRT indica o Modo PRO, ativado pelo comando MODE 1
- DEG indica a modalidade angular GRAU, ativada pelo comando MODE 4
 - 864 indica o numero de bytes disponiveis para gravar um programa
 - a letra P indica as 10 partições da memoria, numeradas de 0 até 9, sendo no caso :
- * as partições 0, 3 e 4 ja ocupadas por um programa;
 * as partições 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 livres;
 o numero piscando (1 no caso) indica a partição escolhida para receber o programa.

Para mudar de partição, tanto no modo PRO como no modo RUN, teclar S Pn
 (n = numero da partição)

ROTINAS

RO T I N A : T 10

CALCULO DO COMPRIMENTO E DO ANGULO DE UMA BASE

OBJETIVO

Para posicionar um barco na seção de medição de um rio de grande largura, instalam-se nas margens teodolitos ou alvos para sextante.

A distância entre 2 teodolitos ou 2 alvos, é chamada BASE.

O comprimento e o ângulo da BASE com a seção PIPF são definidos por um levantamento topográfico, feito com um teodolito. Do ponto de partida (geralmente o PI ou o PF), estacas sucessivas permitem chegar ao ponto final.


A seção PIPF serve de referência para os ângulos (azimute ZERO).

Os dados medidos em campo para cada uma das n estacas são :

- os ângulos e_i (azimutes) entre as estacas $i-1$ e $i+1$,

- a distância D_i entre as estacas i e $i+1$.

FIGURA



LEGENDA

- △ teodolito no ponto de partida
- estaca
- base
- ~~~~ caminhamento

FÓRMULAS

$$\text{Temos : } a_i = e_i - (180^\circ - e_{i-1})$$


$$x_i = D_i \sin a_i \quad SX = \text{somatorio dos } x_i$$

$$y_i = D_i \cos a_i \quad SY = \text{somatorio dos } y_i$$

$$\text{BASE} = (SX + SY)^{1/2}$$

$$\cos g = SY / \text{BASE}$$

FLUXOGRAMA



LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. T10)

Calculadora : HP11C - HP15C

V I S O R	COMANDO	No	Codigo	V I S O R	COMANDO	No	Codigo	V I S O R	COMANDO	No	Codigo
000		040		11	V-	080					
1	42.21.11	f	LBL	A	1	31	R/S	1			
2	42.7.4	f	FIX	4	2	45	RCL	7	2		
3		1		1	3	10		3			
4		8		8	4	15	1/x	4			
005	0	0		045	43	24	g COS-1	085			
6	44 0	STO	0	6	42	2	f ->H.MS	6			
7	44 6	STO	6	7	31	R/S		7			
8	0	0		8	22	11	STO A	8			
9	44 5	STO	5	9				9			
010	44 7	STO	7	050				090			
1	44 8	STO	8	1				1			
2	42.21.1	f	LBL	1	2			2			
3		1		3				3			
4	44.40.5	STO	+5	4				4			
015	45 5	RCL	5	055				095			
6	31	R/S		6				6			
7	34	x>y		7				7			
8	43 2	g ->H		8				8			
9	45 6	RCL	6	9				9			
020	40	+		060				100			
1	45 0	RCL	0	1				1			
2	30	-		2				2			
3	44 6	STO	6	3				3			
4	34	x>y		4				4			
025*	42 1	f ->R		065				105			
6	44.40.7	STO	+7	6				6			
7	34	x>y		7				7			
8	44.40.8	STO	+8	8				8			
9	22 1	STO	1	9				9			
030	42.21.2	f LBL	2	070				110			
1	45 8	RCL	8	1				1			
2	31	R/S		2				2			
3	45 8	RCL	8	3				3			
4	20	x		4				4			
035	45 7	RCL	7	075				15			
6	31	R/S		6				6			
7	45 7	RCL	7	7				7			
8	20	x		8				8			
9	40	+		9				9			

No	Codigo	V I S O R	COMANDO	No	Codigo	V I S O R	COMANDO	No	Codigo	V I S O R	COMANDO
----	--------	-----------	---------	----	--------	-----------	---------	----	--------	-----------	---------

* para HP11C : codigo 42 26

ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS

0 : 180 (const.) 5 : Num. Estacas
 1 : 6 : ai
 2 : 7 : SVi
 3 : 8 : SXi

DADOS

Estaca	Angulo e	DistânciA D
1	114°32'20"	48,3 m
2	131°05'45"	36,8 m
3	149°42'30"	34,7 m
4	262°57'03"	28,8 m

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando f A
2. Aparece no visor o valor 1,0000
3. Entrar com os valores da primeira estaca : Ang.e ENTER Dist.D R/S
no exemplo : 114.3220 ENTER 48.3 R/S
4. Quando aparecer no visor o valor 2,0000, entrar com os valores da 2a estaca e assim em diante até a ultima.
5. Quando aparecer no visor um valor superior ao numero de estacas (5 no exemplo), teclar : 898 2

e ler os resultados do calculo :

122,8920 R/S
9,7763 R/S
123,2803 R/S
85,2706

Os resultados definitivos do exemplo são :

8X = 122,89 m
8Y = 9,78 m

BASE = 123,3 m
Angulo g = 85°27'06"

OCCUPACAO DA MEMORIA "Programa"

HP 11C : 48 linhas - não utiliza nenhum registrador de dados
HP 15C : 51 bytes, ou seja 7 memorias completas + 2 bytes.

"LABELS" utilizados : A, 1, 2

LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. T10)

Calculadora : TI66

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
000	LBL	050	'v'	100		150	
1	A	1	R/S	1		1	
2	2nd FIX	2	I	2		2	
3	4	3	RCL	3		3	
4	1	4	07	4		4	
005	8	055	=	105		155	
6	0	6	1/x	6		6	
7	STO	7	INV	7		7	
8	00	8	2nd COS	8		8	
9	STO	9	INV	9		9	
010	06	060	2nd DMS.DD	110		160	
1	CLR	1	R/S	1		1	
2	STO	2	RST	2		2	
3	05	3	LBL	3		3	
4	STO	4	-	4		4	
015	07	065	R/S	115		165	
6	STO	6	2nd DMS.DD	6		6	
7	08	7	SUM	7		7	
8	LBL	8	06	8		8	
9	+	9	RCL	9		9	
020	1	070	00	120		170	
1	SUM	1	INV	1		1	
2	05	2	SUM	2		2	
3	RCL	3	06	3		3	
4	05	4	R/S	4		4	
025	SBR	075	STO	125		175	
6	-	6	04	6		6	
7	x><t	7	INV SBR	7		7	
8	RCL	8		8		8	
9	06	9		9		9	
030	2nd P->R	080		130		180	
1	SUM	1		1		1	
2	08	2		2		2	
3	x><t	3		3		3	
4	SUM	4		4		4	
035	07	085		135		185	
6	STO	6		6		6	
7	+	7		7		7	
8	LBL	8		8		8	
9	B	9		9		9	
040	RCL	090		140		190	
1	08	1		1		1	
2	R/S	2		2		2	
3	x2	3		3		3	
4	+	4		4		4	
045	RCL	095		145		195	
6	07	6		6		6	
7	R/S	7		7		7	
8	x2	8		8		8	
9	=	9		9		9	

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
----	---------	----	---------	----	---------	----	---------

DADOS

Estaca	Angulo e	Distânci a D
1	114°32'20"	48,3 m
2	131°05'45"	36,8 m
3	149°42'30"	34,7 m
4	262°57'03"	28,8 m

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando A
2. Aparece no visor o valor 1.0000
3. Entrar com os valores da primeira estaca : Ang.e R/S Dist.D R/S
no exemplo : 114.3220 R/S 48.3 R/S
4. Quando aparecer no visor o valor 2.0000, entrar com os valores da 2a estaca e assim em diante até a ultima.
5. Quando aparecer no visor um valor superior ao numero de estacas (5 no exemplo), teclar : B

e ler os resultados do calculo :

122.8920	R/S
9.7763	R/S
123.2803	R/S
85.2706	

6. Os resultados definitivos do exemplo são :

SX = 122,89 m
SY = 9,78 m

BASE = 123,3 m
Angulo g = 85°27'06"

OCCUPACAO DA MEMORIA

Programa : 77 linhas
 Registradores : 00 = 180 (const.)
 05 = Num.estacas 06 = ai
 07 = SYi 08 = SXi

"LABELS" utilizados : A, B, +, -

```

10 "T10"
15 PRINT "CALC. BASE":DEGREE:0=.005
20 INPUT "NUM.EST.=";K:B=180:S=0:T=0
25 FOR I=1 TO K
30 USING "####":PRINT "ESTACA :";I
35 INPUT "ANG.=";E:INPUT "D=";D:E=DEG E
40 C=E-(180-B):B=C
45 X=D*SIN C:S=S+X
50 Y=D*COS C:T=T+Y
55 NEXT I
60 B=v-(S*S+T*T):C=S/B
65 G=DMS ASN C+.00005:B=B+0:S=S+0:T=T+0
70 USING "#####.##":PRINT "SOM.X=";S:PRINT "SOM.Y=";T
75 PRINT "BASE=";B:USING "####.####":PRINT "ANG.G=";G
80 GOTO 20

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

K = numero de estacas
 E = ângulo medido (azimute))
 D = distância medida ()
) ==> da estaca i
 X = abscissa ()
 Y = ordenada ()
 S = somatorio dos X
 T = somatorio dos Y
 B = comprimento da base
 G = ângulo da base

OCCUPACAO DA MEMORIA : 318 bytes

DADOS

Estaca	Angulo e	Distância D
1	114°32'20"	48,3 m
2	131°05'45"	36,8 m
3	149°42'30"	34,7 m
4	262°57'03"	28,8 m

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUN "T10" ou RUN 10 e ENTER
2. Identificar o programa no visor CALC. BASE
3. Teclar ENTER
4. Entrar com o numero de estacas : NUM.EST.=
no exemplo : 4 ENTER
5. Quando aparecer no visor ESTACA : 1, teclar ENTER
e entrar com os valores do ângulo e, e da distância D da la estaca.
no exemplo : ANG.= ==> 114.3220 ENTER
D= ==> 48.3 ENTER

e assim em diante até a ultima estaca.

6. Ao final, ler os resultados :

```
SOM.X= 122.89      ENTER
SOM.Y=  9.78      ENTER
BASE= 123.28      ENTER
ANG.= 85.2706
```

7. Os resultados definitivos do exemplo são :

```
BASE      = 123,3 m
Angulo g = 85°27'06"
```

```

2 REM T10
3 PRINT "CALC. BASE":MODE 4
10 INPUT "NUM.EST.=",K:B=180:S=0:T=0
15 FOR I=1 TO K
20 SET F0:PRINT "ESTACA :";I
25 INPUT "ANG.=",E:INPUT "D=",D:GOSUB 500
30 C=E-(180-B):B=C
35 X=D*SIN C:S=S+X
40 Y=D*COS C:T=T+Y
45 NEXT I
50 B=SQR(S*S+T*T):C=S/B
55 $=DMS$(ASN C)
60 SET F2:PRINT "SOM.X=";S:PRINT "SOM.Y=";T
65 PRINT "BASE=";B:PRINT "ANG.=";$
70 GOTO 10

500 N=INTE:E=FRACE*100:M=INTE:O=FRACE*100:E=DEG(N,M,O)
510 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

K	= numero de estacas
E	= ângulo medido (azimute))
D	= distância medida ()
X	= abcissa ()
Y	= ordenada)
S	= somatorio dos X
T	= somatorio dos Y
B	= comprimento da base
G	= ângulo da base
N,M,O	= graus, minutos, segundos do ângulo E

OCCUPACAO DA MEMORIA : 300 bytes

DADOS

Estaca	Angulo e	Distância D
1	114°32'20"	48,3 m
2	131°05'45"	36,8 m
3	149°42'30"	34,7 m
4	262°57'03"	28,8 m

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando **S Pn** (n=numero da partição de memoria)
2. Identificar o programa no visor CALC. BASE
3. Teclar EXE
4. Entrar com o numero de estacas : NUM.EST.=?
no exemplo : **4 EXE**
5. Quando aparecer no visor ESTACA : 1, teclar EXE
e entrar com os valores do ângulo e, e da distância D da 1a estaca.
no exemplo : ANG.=? ==> 114.3220 EXE
D=? ==> 48.3 EXE

e assim em diante até a ultima estaca.
6. Ao final, ler os resultados :

SOM.X= 122.89 EXE
SOM.Y= 9.78 EXE
BASE= 123.28 EXE
ANG.G= 85°27'5.75
7. Os resultados definitivos do exemplo são :

BASE = 123,3 m
Angulo g = 85°27'06"

R O T I N A i T 30


**POSICIONAMENTO DO BARCO COM 2 TEODOLITOS
CALCULO DAS COORDENADAS OU CALCULO DOS ANGULOS**

OBJETIVOS

Calculo das coordenadas X e Y de um barco ancorado ou em movimento, na seção de medição de um rio de grande largura : X é a projeção da distância do barco ao PI sobre a seção PIPF, Y é a distância do barco até a seção PIPF.


Calculo dos ângulos a serem lidos com os 2 teodolitos para posicionar o barco num local previamente escolhido.

FIGURA



LEGENDA

PIP	seção de medição
Δ	local dos teodolitos
B	base
a	ângulo entre a seção PIPF e a base B
r	ângulo entre a linha T2-PF e a base B
■	barco
D	distância do barco ao PI
X, Y	coordenadas do barco
t1	= ângulo lido com o teod.T1
t2	= ângulo lido com o teod.T2



FÓRMULAS

A s para calcular as coordenadas a partir dos ângulos t1 e t2

$$\begin{aligned} \text{Temos : } t_2' &= t_2 - r \\ b &= 180^\circ - (a-t_1+t_2') \end{aligned}$$

$$D = \frac{B \operatorname{sen} t_2'}{\operatorname{sen} b}$$

$$X = D \cos t_1 \quad Y = D \operatorname{sen} t_1 = X \operatorname{tg} t_1$$

B s para calcular os ângulos a partir das coordenadas X e Y

$$\text{Temos : } t_1 = \operatorname{arc} \operatorname{tg} (Y/X)$$

$$D^2 = X^2 + Y^2$$

$$t_2' = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left(\frac{D \operatorname{sen} (a-t_1)}{B - D \cos (a-t_1)} \right)$$


$$t_2 = t_2' + r$$

NOTAS:

- 1- Na prática, os DOIS teodolitos são ZERADOS no PI e o valor do ângulo lido cresce a medida que o teodolito gira para a DIREITA.
 Desta forma :
 * quando a base B esta a JUSANTE do PI : $a < 180^\circ$ e $r > 180^\circ$ (CASO 1);
 ** quando a base B esta a MONTANTE do PI : $a > 180^\circ$ e $r < 180^\circ$ (CASO 2)
 Para preposicionar o barco na seção de medição : $Y = 0$, então $t_1 = 0$.

- 2- Geralmente a base B e os dois teodolitos ficam na MARGEM DIREITA do rio, sendo o teodolito T_1 colocado exatamente no PI.
 Por convenção, Y é :
 - NEGATIVO quando o barco se encontra a MONTANTE da seção;
 - POSITIVO quando o barco se encontra a JUSANTE da seção.
 Esta convenção deve ser invertida se o PI (e os teodolitos) ficam na margem esquerda.

FLUXOGRAMA



V I S O R No	C O M A N D O	V I S O R No	C O M A N D O	V I S O R No	C O M A N D O
V I S O R Codigo		V I S O R Codigo		V I S O R Codigo	
000		040	45 5	RCL 5	080
1	42.21.12	f LBL B	1	20	x
2	42. 7. 4	f FIX 4	2	40	+
3	31	R/S	3	11	v-
4	43 2	g ->H	4	44 5	STO 5
005	45 4	RCL 4	045	33	R↑
6	30	-	6	43 25	g TAN-1
7	44 25	STO I	7	44 25	STO I
8	34	x><y	8* 43.30. 2	g TEST 2	8
9	43 2	g ->H	9	32 3	BSB 3
010	44 5	STO 5	050	42 2	f ->H.M8
1	16	CHS	1	31	R/S
2	40	+	2	45 25	RCL I
3	45 3	RCL 3	3	16	CHS
4	40	+	4	45 3	RCL 3
015	23	SIN	055	40	+
6	45 25	RCL I	6	44 25	STO I
7	23	SIN	7	23	SIN
8	45 2	RCL 2	8	45 5	RCL 5
9	20	x	9	20	x
020	10	:	060	45 2	RCL 2
1	15	1/x	1	45 25	RCL I
2	45 5	RCL 5	2	24	COS
3	24	COS	3	45 5	RCL 5
4	20	x	4	20	x
025	31	R/S	065	30	-
6	45 5	RCL 5	6	10	:
7	25	TAN	7	43 25	g TAN-1
8	20	x	8	45 4	RCL 4
9	22 12	BTD B	9	40	+
030	42.21.13	f LBL C	070	42 2	f ->H.M8
1	42. 7. 4	f FIX 4	1	22 13	BTD C
2	31	R/S	2	42.21. 3	f LBL 3
3	44 5	STO 5	3	3	3
4	34	x><y	4	6	6
035	10	:	075	0	0
6	43 36	g LSTx	6	40	+
7	36	ENTER	7	43 32	g RTN
8	20	x	8		:
9	45 5	RCL 5	9		8
					9

No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
V I S O R	C O M A N D O	V I S O R	C O M A N D O	V I S O R	C O M A N D O

* para HP11C : codigo 43 10
comando g <x<

ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS

CONSTANTES

2: Base B
3: Ang. a
4: Ang. r

VARIAVEIS

I: t2-r, D, t1
5: t1, X, D

O programa é composto de DUAS partes

INDEPENDENTES :

- linhas 1 até 29 para o calculo das coordenadas,
- linhas 30 até 77 para o calculo dos ângulos

TESTE DO PROGRAMA (Ref. T30)

Calculadora : HP11C - HP15C

DADOS

Base = 976 metros		
99°37'20''	<===== Angulo a =====>	260°22'40''
295°34'40''	<===== Angulo r =====>	64°25'20''
C A S O 1		C A S O 2
t1 = 354°17'22''	X = 500 m	t1 = 354°17'22''
t2 = 319°11'04''	Y = - 50 m	t2 = 38°01'50''
t1 = 0°45'50''	X = 1500 m	t1 = 0°45'50''
t2 = 346°25'17''	Y = 20 m	t2 = 14°36'40''

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 3 constantes nos registradores alocados : 976 STO 2

CASO 1

99.3720 g->H STO 3
295.3440 g->H STO 4

CASO 2

260.2240 g->H STO 3
64.2520 g->H STO 4**A- Calculo das coordenadas X e Y**

1. Ativar o programa teclando f B.
2. Digitar a seguir : ângulo t1 ENTER ângulo t2 R/S
3. Ler as coordenadas na sequêcia : X R/S Y

Exemplos do CASO 1

1 :	- teclar 354.1722	ENTER 319.1104 R/S
	- ler 499,9997	==> X R/S
		-49,9996 ==> Y
2 :	- teclar 0.4550	ENTER 346.2517 R/S
	- ler 1.500,0008	==> X R/S
		19,9998 ==> Y

B- Calculo dos ângulos t1 e t2

1. Ativar o programa teclando f C
2. Digitar as coordenadas X e Y : X ENTER Y R/S
3. Ler os ângulos t1 e t2 : t1 R/S t2

Exemplos do CASO 2

1 :	- teclar 500 ENTER 50 CHS R/S
	- ler 354,1722 ==> t1 = 354°17'22'' R/S
	38,0150 ==> t2 = 38°01'50''
2 :	- teclar 1500 ENTER 20 R/S
	- ler 0,4550 ==> t1 = 0°45'50'' R/S
	14,3640 ==> t2 = 14°36'40''

OCCUPACAO DA MEMORIA "Programa"

HP11C : 77 linhas - ocupa os registradores de dados .9 e .8

HP15C : 79 bytes ou seja 11 memorias completas + 2 bytes

"LABELS" utilizados : B, C, 3

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
000	LBL	050	2nd FIX	100	RCL	150	
1	B	1	4	1	02	1	
2	2nd FIX	2	2nd CP	2	=	2	
3	4	3	R/S	3	1/x	3	
4	R/S	4	STO	4	-	4	
005	2nd DMS.DD	055	05	105	RCL	155	
6	STO	6	R/S	6	07	6	
7	05	7	STO	7	2nd TAN	7	
8	R/S	8	06	8	1/x	8	
9	2nd DMS.DD	9	1	9	=	9	
010	-	060	RCL	110	1/x	160	
1	RCL	1	05	1	INV	1	
2	04	2	=	2	2nd TAN	2	
3	=	3	INV	3	+	3	
4	STO	4	2nd TAN	4	RCL	4	
015	06	065	2nd x>=t	115	04	165	
6	+	6	+	6	=	6	
7	RCL	7	+	7	INV	7	
8	03	8	3	8	2nd DMS.DD	8	
9	-	9	6	9	STO	9	
020	RCL	070	0	120	C	170	
1	05	1	=	1		1	
2	=	2	LBL	2		2	
3	2nd SIN	3	+	3		3	
4	2nd EXC	4	INV	4		4	
025	06	075	2nd DMS.DD	125		175	
6	2nd SIN	6	R/S	6		6	
7	x	7	2nd DMS.DD	7		7	
8	RCL	8	+/-	8		8	
9	02	9	+	9		9	
030	=	080	RCL	130		180	
1	1	1	03	1		1	
2	RCL	2	=	2		2	
3	06	3	STO	3		3	
4	=	4	07	4		4	
035	x	085	RCL	135		185	
6	RCL	6	05	6		6	
7	05	7	x2	7		7	
8	2nd COS	8	+	8		8	
9	=	9	RCL	9		9	
040	R/S	090	06	140		190	
1	x	1	x2	1		1	
2	RCL	2	=	2		2	
3	05	3	v-	3		3	
4	2nd TAN	4	x	4		4	
045	=	095	RCL	145		195	
6	GTO	6	07	6		6	
7	B	7	2nd SIN	7		7	
8	LBL	8	=	8		8	
9	C	9	1	9		9	

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
----	---------	----	---------	----	---------	----	---------

O programa é composto de duas partes INDEPENDENTES : linhas 0 até 47 para o cálculo das coordenadas e linhas 48 ate 120 para o cálculo dos ângulos.

DADOS

Base = 976 metros

99°37'20''	<===== Angulo a =====>	260°22'40''
295°34'40''	<===== Angulo r =====>	64°25'20''
<hr/>		
C A S O 1		C A S O 2
<hr/>		<hr/>
t1 = 354°17'22''	X = 500 m	t1 = 354°17'22''
t2 = 319°11'04''	Y = -50 m	t2 = 38°01'50''
<hr/>		<hr/>
t1 = 0°45'50''	X = 1500 m	t1 = 0°45'50''
t2 = 346°25'17''	Y = 20 m	t2 = 14°36'40''
<hr/>		

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as constantes nos registradores alocados : 976 STO 02

CASO 1

99.3720 2nd DMS.DD STO 03
295.3440 2nd DMS.DD STO 04

CASO 2

260.2240 2nd DMS.DD STO 03
64.2520 2nd DMS.DD STO 04**A- Calculo das coordenadas X e Y**

1. Ativar o programa teclando B
2. Digitar a seguir : ângulo t1 R/S ângulo t2 R/S
3. Ler as coordenadas na sequência : X R/S Y

Exemplos do CASO 1

1 :	- teclar 354.1722 R/S	319.1104 R/S
	- ler 499.9997 ==> X R/S	
	-49.9996 ==> Y	
2 :	- teclar 0.4550 R/S	346.2517 R/S
	- ler 1500.0008 ==> X R/S	
	19.9998 ==> Y	

B- Calculo dos ângulos t1 e t2

1. Ativar o programa teclando C
2. Digitar as coordenadas X e Y : X R/S Y R/S
3. Ler os ângulos t1 e t2 : t1 R/S t2 R/S

Exemplos do CASO 2

1 :	- teclar 500 R/S	50 +/- R/S
	- ler 354.1722 ==>	t1 = 354°17'22'' R/S
	38.0150 ==>	t2 = 38°01'50''
2 :	- teclar 1500 R/S	20 R/S
	- ler 0.4550 ==>	t1 = 0°45'50'' R/S
	14.3640 ==>	t2 = 14°36'40''

OCCUPACAO DA MEMORIA

Programa : 120 linhas

Registradores : CONSTANTES 02= Base B 03= Ang. a 04= Ang. r
VARIAVEIS 05= Ang. t1 06= Ang. t2 07= t2-r**"LABELS"** utilizados : B, C, +

```

100 "T30"
105 PRINT "2 TEODOLITOS":DEGREE:0=.00005
110 INPUT "BASE=";B:INPUT "ANG.A=";A:INPUT "ANG.R=";R:A=DEG A:R=DEG R

120 PRINT "COORDENADAS"
125 INPUT "T1=";F:INPUT "T2=";G
130 F=DEG F:G=DEG G-R:E=A-F
135 D=B*SIN G/SIN(E+G)
140 X=D*COS F+.05:Y=X*TAN F
145 USING "#####.###":PRINT "X=";X:PRINT "Y=";Y:GOTO 120

150 PRINT "ANGULOS"
155 INPUT "X=";X:INPUT "Y=";Y
160 F=ATN(Y/X):D=v-(X*X+Y*Y):E=A-F
165 G=ATN(D*SIN E/(B-D*COS E))
170 G=DMS(G+R)+0:IF F<0 LET F=360+F
175 F=DMS F+0:USING "###.####":PRINT "T1=";F:PRINT "T2=";G
180 GOTO 150

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

A = ângulo a

B = base B

R = ângulo r

F, G = ângulos lidos nos teodolitos T1 e T2

X, Y = coordenadas do barco

D = distância do barco ao PI

OCCUPAÇÃO DA MEMÓRIA : 386 bytes ou seja 49 registros de programa**NOTA :** As sequências 120-145 e 150-180 são INDEPENDENTES

- a primeira calcula as coordenadas,
- a segunda calcula os ângulos.

DADOS

Base = 976 metros		
99°37'20''	<===== Angulo a =====>	260°22'40''
295°34'40''	<===== Angulo r =====>	64°25'20''
C A S O 1		
t1 = 354°17'22''	X = 500 m	t1 = 354°17'22''
t2 = 319°11'04''	Y = -50 m	t2 = 38°01'50''
t1 = 0°45'50''	X = 1500 m	t1 = 0°45'50''
t2 = 346°25'17''	Y = 20 m	t2 = 14°36'40''

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUN "T30" ou RUN 100 e ENTER

2. Identificar o programa no visor 2 TEODOLITOS

3. Teclar ENTER

4. Digitar as 3 constantes na sequencia de chamada :

BASE= ==> 976 ENTER

ANG.A= ==> 99.3720 ENTER (CASO 1) ou 260.2240 ENTER (CASO 2)

ANG.R= ==> 295.3440 ENTER (CASO 1) ou 64.2520 ENTER (CASO 2)

A- Calculo das coordenadas X e Y

Aparece COORDENADAS no visor. Teclar ENTER

Teclar os 2 angulos medidos : t1 ENTER t2 ENTER
e ler os resultados : X ENTER Y

Exemplos do CASO 1

1 : - teclar T1= ==> 354.1722 ENTER T2= ==> 319.1104 ENTER
- ler X= 500.049 ENTER

Y= -50.004 ENTER

2 : - teclar T1= ==> 0.4550 ENTER T2= ==> 346.2517 ENTER
- ler X= 1500.050 ENTER

Y= 20.000 ENTER

B- Calculo dos angulos t1 e t2

Apos entrada das 3 constantes, aparece COORDENADAS no visor. Teclar RUN 150

Aparece ANGULOS no visor. Teclar ENTER e as coordenadas X e Y :

X ENTER Y ENTER

Ler os angulos t1 e t2 : t1 ENTER t2 ENTER

Exemplos do CASO 2

1 : - teclar X= ==> 500 ENTER Y= ==> -50 ENTER
- ler T1= 354.1722 ENTER ==> t1 = 354°17'22''

T2= 38.0150 ENTER ==> t2 = 38°01'50''

2 : - teclar X= ==> 1500 ENTER Y= ==> 20 ENTER
- ler T1= 0.4550 ENTER ==> t1 = 0°45'50''

T2= 14.3640 ENTER ==> t2 = 14°36'40''

NOTA : Quando religar a maquina, tendo as MESMAS CONSTANTES, os calculos podem ser iniciados diretamente, teclando :

- RUN 120 para o calculo das coordenadas;

- RUN 150 para o calculo dos angulos.

```

2 REM T30
3 PRINT "2 TEODOLITOS":SET F3:MODE 4
10 INPUT "BASE=",B:INPUT "ANG.A=",K:GOSUB 500:A=K
15 INPUT "ANG.R=",R:GOSUB 500:R=R

20 PRINT "COORDENADAS"
25 INPUT "T1=",F:GOSUB 500:F=F
30 INPUT "T2=",R:GOSUB 500:R=R:E=A-F
35 D=B+SIN R/SIN(E+R)
40 X=D*COS F:Y=X*TAN F
45 PRINT "X=";X:PRINT "Y=";Y:GOTO 20

50 PRINT "ANGULOS"
55 INPUT "X=",X:INPUT "Y=",Y
60 F=ATN(Y/X):D=SQR(X*X+Y*Y):E=A-F
65 G=ATN(D*SIN E/(B-D*COS E))
70 IF F<0 THEN LET F=360+F
75 $=DMS$(F):PRINT "T1=";$
80 $=DMS$(R+G):PRINT "T2=";$
85 GOTO 50

500 L=INTK:K=FRACK*100:M=INTK:S=FRACK*100:K=DEG(L,M,S)
510 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

A = ângulo a
 B = base B
 R = ângulo r

F, G = ângulos lidos nos teodolitos T1 e T2
 X, Y = coordenadas do barco

D = distância do barco ao PI

OCCUPAÇÃO DA MEMÓRIA : 384 bytes

NOTA : As sequências 20-45 e 50-85 são INDEPENDENTES.
 - a primeira calcula as coordenadas,
 - a segunda calcula os ângulos.

DADOS

Base = 976 metros		
99°37'20''	<===== Angulo a =====>	260°22'40''
295°34'40''	<===== Angulo r =====>	64°25'20''
<hr/>		
C A S O 1		C A S O 2
<hr/>		
t1 = 354°17'22''	X = 500 m	t1 = 354°17'22''
t2 = 319°11'04''	Y = -50 m	t2 = 38°01'50''
<hr/>		
t1 = 0°45'50''	X = 1500 m	t1 = 0°45'50''
t2 = 346°25'17''	Y = 20 m	t2 = 14°36'40''
<hr/>		

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando 8 Pn (n=numero da partição de memoria)
2. Identificar o programa no visor 2 TEODOLITOS
3. Teclar EXE
4. Digitar as 3 constantes na sequencia de chamada :

BASE=? => 976	EXE
ANG.A=? => 99.3720	EXE (CASO 1) ou 260.2240 EXE (CASO 2)
ANG.R=? => 295.3440	EXE (CASO 1) ou 64.2520 EXE (CASO 2)

A- Calculo das coordenadas X e Y

Aparece COORDENADAS no visor. Teclar EXE
 Teclar os 2 ângulos medidos : t1 EXE t2 EXE
 e ler os resultados : X EXE Y EXE

Exemplos do CASO 1

1 :	- teclar T1=? => 354.1722	EXE	T2=? => 319.1104	EXE
	- ler	X= 500.000	EXE	
		Y= -50.000	EXE	
2 :	- teclar T1=? => 0.4550	EXE	T2=? => 346.2517	EXE
	- ler	X= 1500.001	EXE	
		Y= 20.000	EXE	

B- Calculo dos ângulos t1 e t2

Apos entrada das 3 constantes, aparece COORDENADAS no visor. Teclar RUN 50
 Aparece ANGULOS no visor. Teclar EXE e as coordenadas :
 X EXE Y EXE
 Ler os ângulos t1 e t2 : t1 EXE t2 EXE

Exemplos do CASO 2

1 :	- teclar X=? => 500	EXE	Y=? => -50	EXE
	- ler	T1= 354°17'21.86	EXE	
		T2= 38°01'50.09	EXE	
2 :	- teclar X=? => 1500	EXE	Y=? => 20	EXE
	- ler	T1= 0°45'50.03	EXE	
		T2= 14°36'39.68	EXE	

NOTA : Quando religar a maquina, tendo as MESMAS CONSTANTES, os calculos podem ser iniciados diretamente, teclando :
 - RUN 20 para o calculo das coordenadas;
 - RUN 50 para o calculo dos ângulos.

RO T I N A : T 35

POSICIONAMENTO DO BARCO COM 3 TEODOLITOS

CALCULO DAS COORDENADAS


OBJETIVO

Calculo das coordenadas X e Y de um barco ancorado ou em movimento na seção de medição de um rio de grande largura : X é a projeção da distância do barco ao PI sobre a seção PIPF, Y é a distância do barco ate a seção PIPF.

O posicionamento do barco, duplo, é feito com 3 teodolitos, assim dispostos (cf. figura) :

- T1 exatamente no PI, mede o ângulo t_1 , entre o barco e a seção PIPF;
- T2, instalado a uma distância B_2 de T1, na mesma margem, mede o ângulo t_2 , entre o barco e a direção T2-PF;
- T3, instalado a uma distância B_3 do PF, na margem oposta, mede o ângulo t_3 , entre o barco e a direção T3-PI.

FIGURA



LEGENDA

PIPF	seção de medição
Δ	local dos teodolitos
B_2, B_3	bases
a_2, a_3	ângulos entre a seção PIPF e as bases B_2, B_3
r_2	ângulo entre a linha T2-PF e a base B_2
■	barco
D	distância do barco ao PI
X, Y	coordenadas do barco
t_1, t_2, t_3	ângulos medidos

FÓRMULAS

A : cálculo preliminar da base B_3' e do ângulo a_3'

B_3' é a distância T3-PI e a_3' o ângulo T3-PI-PF
L é a distância PIPF.

$$B_3'^2 = L^2 + B_3^2 - 2 L B_3 \cos a_3 \quad \text{e} \quad \sin a_3' = \frac{B_3 \sin t_3}{B_3'}$$

B : para calcular as coordenadas X e Y

com t_1 e t_2

$$\begin{aligned} t_2' &= t_2 - r_2 \\ b_2 &= 180^\circ - (a_2 - t_1 + t_2') \end{aligned}$$

$$D = \frac{B_2 \sin t_2'}{\sin b_2}$$

$$\begin{aligned} X_2 &= D \cos t_1 \\ Y_2 &= D \sin t_1 = X_2 \tan t_1 \end{aligned}$$

com t_1 e t_3


$$b_3' = 180^\circ - (a_3' - t_1 + t_3)$$

$$D = \frac{B_3' \sin t_3}{\sin b_3'}$$


$$\begin{aligned} X_3 &= D \cos t_1 \\ Y_3 &= D \sin t_1 = X_3 \tan t_1 \end{aligned}$$

NOTAS:

- 1- Ver NOTA 2 do programa T30, pagina T30-3, sobre a convenção para Y.
- 2- Na pratica, os teodolitos T1 e T2 são ZERADOS no PF e o teodolito T3 é ZERADO no PI. Os ângulos medidos crescem de 0° ate 360° quando o teodolito gira pela DIREITA. Desta forma :
 - * $0^\circ < t_1 < 180^\circ$ quando o barco esta a JUSANTE da seção;
 - $180^\circ < t_1 < 360^\circ$ quando o barco esta a MONTANTE da seção.
- ** quando a base B2 esta a JUSANTE do PI (CASO 1) : $a_2 < 180^\circ$ e $r_2 > 180^\circ$. Estes valores são invertidos, quando a base B2 esta a MONTANTE do PI, como no CASO 2.
- *** existem 4 maneiras de instalar os teodolitos, como esquematizado a seguir. As duas primeiras (CASOS 1 e 2) são as mais frequentes mas o programa pode ser aplicado a qualquer uma.



FLUXOGRAMA



LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. T35)

Calculadora : HP11C - HP15C

V I S O R No Codigo	COMANDO	V I S O R No Codigo	COMANDO	V I S O R No Codigo	COMANDO
000		040	33	R#	080
1 42.21.12	f LBL B	1	43 2	g ->H	1
2 45 0	RCL 0	2	45 4	RCL 4	2
3 43 11	g x2	3	30	-	3
4 45 ,2	RCL 2	4	44 7	STO 7	4
005	43 11	g x2	045	34	x><y
6 40	+	6	43 2	g ->H	6
7 45 0	RCL 0	7	44 9	STO 9	7
8 45 ,2	RCL .2	8	45 3	RCL 3	8
9 20	x	9	32 4	BSB 4	9
010	2	2	050	45 ,0	RCL .0
1 20	x	1	45 5	RCL 5	1
2 45 ,3	RCL .3	2	44 7	STO 7	2
3 24	COS	3	45 9	RCL 9	3
4 20	x	4	45 ,1	RCL .1	4
015	30	-	055	32 4	BSB 4
6 11	v-	6	22 13	STO C	6
7 44 ,0	STO .0	7	42.21. 4	f LBL 4	7
8 15	1/x	8	34	x><y	8
9 45 ,2	RCL .2	9	30	-	9
020	20	x	060	40	+
1 45 ,3	RCL .3	1	23	SIN	1
2 23	SIN	2	10	:	2
3 20	x	3	45 7	RCL 7	3
4 16	CHS	4	23	SIN	4
025	43 23	g SIN-1	065	20	x
6# 43.30. 1	g TEST 1	6	45 9	RCL 9	6
7 22 9	STO 9	7	24	COS	7
8 3	3	8	20	x	8
9 6	6	9	31	R/S	9
030	0	0	070	45 9	RCL 9
1 40	+	1	25	TAN	1
2 42.21. 9	f LBL 9	2	20	x	2
3 44 ,1	STO .1	3	31	R/S	3
4 42.21.13	f LBL C	4	43 32	g RTN	4
035	42. 7. 4	f FIX 4	075		115
6 45 2	RCL 2	6			6
7 31	R/S	7			7
8 43 2	g ->H	8			8
9 44 5	STO 5	9			9

V I S O R No Codigo	COMANDO	V I S O R No Codigo	COMANDO	V I S O R No Codigo	COMANDO
ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS					* para HP11C : codigo 43 20 comando g x>0

CONSTANTES

0: L .2: base B3
 2: base B2 .3: ang. a3
 3: ang. a2
 4: Ang. r2

VARIAVEIS

5: t3 .1: B3'
 6: B2, B3' .2: a3'
 7: t2, t3
 9: t1

DADOS

PIPF = 3203 metros		
Base B2 = 976 metros	Base B3 = 507 metros	
99°37'20''	<===== Angulo a2 =====>	260°22'40''
295°34'40''	<===== Angulo r2 =====>	64°25'20''
81°06'20''	<===== Angulo a3 =====>	278°53'40''

C A S O 1		C A S O 2

t1 = 354°17'22''	X = 500 m	t1 = 354°17'22''
t2 = 319°11'04''	Y = - 50 m	t2 = 38°01'50''
t3 = 359°21'34''		t3 = 2°44'48''

t1 = 0°45'50''	X = 1500 m	t1 = 0°45'50''
t2 = 346°25'17''	Y = 20 m	t2 = 14°36'40''
t3 = 351°19'48''		t3 = 7°22'55''

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 6 constantes nos registradores alocados : 3203 STO 0 976 STO 2 507 STO.2
- | | |
|---------------------|---------------------|
| CASO 1 | CASO 2 |
| 99.3720 g->H STO 3 | 260.2240 g->H STO 3 |
| 81.0620 g->H STO.3 | 278.5340 g->H STO.3 |
| 295.3440 g->H STO 4 | 64.2520 g->H STO 4 |

LIGAR A SEGUIR, teclar f B (para o calculo de B3' e a3', cujos valores são automaticamente colocadas nos registradores .0 e .1)

1. Ativar o programa teclando f C.
2. Digitar a seguir : ângulo t1 ENTER ângulo t2 ENTER ângulo t3 R/S
3. Ler as coordenadas na sequência : X2 R/S Y2 R/S
X3 R/S Y3

Exemplos do CASO 1

- 1 : - teclar f C
- teclar 354.1722 ENTER 319.1104 ENTER 359.2134 R/S
- ler 499,9997 ==> X2 R/S
- 49,9996 ==> Y2 R/S
- 499,9604 ==> X3 R/S
- 49,9957 ==> Y3

- 2 : - teclar f C
- teclar 0.4550 ENTER 346.2517 ENTER 351.1948 R/S
- ler 1.500,0008 ==> X2 R/S
- 19,9998 ==> Y2 R/S
- 1.499,9998 ==> X3 R/S
- 19,9997 ==> Y3

OCCUPACAO DA MEMORIA "Programa"

HP11C : 74 linhas - ocupa os registradores de dados .9 e .8

HP15C : 77 bytes ou seja 11 memorias completas

"LABELS" utilizados : B, C, 4, 9

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
000	LBL	050	11	100	RCL	150	
1	B	1	LBL	1	06	1	
2	2nd CP	2	C	2	x	2	
3	RCL	3	2nd FIX	3	RCL	3	
4	00	4	4	4	07	4	
005	x2	055	R/S	105	2nd SIN	155	
6	+	6	2nd DMS.DD	6	:	6	
7	RCL	7	STO	7	(7	
8	12	8	09	8	RCL	8	
9	x2	9	R/S	9	8	9	
010	-	060	2nd DMS.DD	110	-	160	
1	(1	STO	1	RCL	1	
2	RCL	2	07	2	09	2	
3	00	3	R/S	3	+	3	
4	x	4	2nd DMS.DD	4	RCL	4	
015	RCL	065	STO	115	07	165	
6	12	6	05	6)	6	
7	x	7	RCL	7	2nd SIN	7	
8	2	8	02	8	=	8	
9	x	9	STO	9	x	9	
020	RCL	070	06	120	RCL	170	
1	13	1	RCL	1	09	1	
2	2nd COS	2	03	2	2nd COS	2	
3)	3	STO	3	=	3	
4	=	4	08	4	R/S	4	
025	v-x	075	RCL	125	x	175	
6	STO	6	04	6	RCL	6	
7	10	7	INV	7	09	7	
8	1/x	8	SUM	8	2nd TAN	8	
9	x	9	07	9	=	9	
030	RCL	080	SBR	130	R/S	180	
1	12	1	-	1	INV SBR	1	
2	x	2	RCL	2		2	
3	RCL	3	10	3		3	
4	13	4	STO	4		4	
035	2nd SIN	085	06	135		185	
6	=	6	RCL	6		6	
7	+/-	7	11	7		7	
8	INV	8	STO	8		8	
9	2nd SIN	9	08	9		9	
040	2nd x>t	090	RCL	140		190	
1	:	1	05	1		1	
2	+	2	STO	2		2	
3	3	3	07	3		3	
4	6	4	SBR	4		4	
045	0	095	-	145		195	
6	=	6	GTO	6		6	
7	LBL	7	C	7		7	
8	:	8	LBL	8		8	
9	STO	9	-	9		9	

"LABELS" utilizados : B, C, -, :

DADOS

PIPF = 3203 metros

Base B2 = 976 metros	Base B3 = 507 metros
99°37'20'' <===== Angulo a2 =====>	260°22'40''
295°34'40'' <===== Angulo r2 =====>	64°25'20''
81°06'20'' <===== Angulo a3 =====>	278°53'40''

C A S O 1	C A S O 2
t1 = 354°17'22''	X = 500 m
t2 = 319°11'04''	Y = -50 m
t3 = 359°21'34''	t1 = 354°17'22''
t1 = 0°45'50''	t2 = 38°01'50''
t2 = 346°25'17''	t3 = 2°44'48''
t3 = 351°19'48''	t1 = 0°45'50''
	t2 = 14°36'40''
	t3 = 7°22'55''

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 6 constantes nos registradores alocados : 3203 STO 00 976 STO 02 507 STO 12

CASO 1 CASO 2

99.3720 2nd DMS.DD STO 03	260.2240 2nd DMS.DD STO 03
81.0620 2nd DMS.DD STO 13	278.5340 2nd DMS.DD STO 13
295.3440 2nd DMS.DD STO 04	64.2520 2nd DMS.DD STO 04

L080 A SEGUIR, teclar B (para o calculo de B3' e a3 , cujos valores são automaticamente colocadas nos registradores 10 e 11)

1. Ativar o programa teclando C.
2. Digitar a seguir : ângulo t1 R/S ângulo t2 R/S ângulo t3 R/S
3. Ler as coordenadas na sequência : X2 R/S Y2 R/S
X3 R/S Y3

Exemplos do CASO 2

```

1 : - teclar C
      - teclar 354.1722 R/S     38.0150 R/S     2.4448 R/S
      - ler     500.0008 ===> X2     R/S
                  -49.9997 ===> Y2     R/S
                  499.9960 ===> X3     R/S
                  -49.9993 ===> Y3

2 : - teclar C
      - teclar 0.4550 R/S     14.3640 R/S     7.2255 R/S
      - ler     1499.9935 ===> X2     R/S
                  19.9997 ===> Y2     R/S
                  1500.0131 ===> X3     R/S
                  19.9999 ===> Y3

```

OCCUPACAO DA MEMORIA

Programa : 131 linhas

Registradores : CONSTANTES	00= L	02= base B2	03= ang.a2	04= ang.r2
	12= base B3	13= ang.a3		
VARIAVEIS	05= t3	06= B2, B3'	07= t2	08= a2,a3
.	09 = t1	10= B3'	11= a3'	.

```

200 "T35"
205 PRINT "3 TEODOLITOS":DEGREE:D=.005
210 INPUT "PIPF=",L
215 INPUT "BASE B2=";B:INPUT "ANG.A2=";A:INPUT "ANG.R2=";R
220 INPUT "BASE B3=";C:INPUT "ANG.A3=";E
225 A=DEG A:E=DEG E:R=DEG R
230 K=v-(L*L+C*C-2*L*C*COS E)
235 E=ASN(-C*SIN E/K):C=K
240 IF E<0 LET E=360+E

250 PRINT "COORDENADAS":USING "####.#"
255 INPUT "T1=";F:INPUT "T2=";G:INPUT "T3=";H
260 F=DEG F:G=DEG G-R:H=DEG H
265 D=B*SIN G/SIN(A+G-F)
270 X=D*COS F+D:Y=X*TAN F
275 PRINT "X2=";X:PRINT "Y2=";Y
280 D=C*SIN H/SIN(E+H-F)
285 X=D*COS F+D:Y=X*TAN F
290 PRINT "X3=";X:PRINT "Y3=";Y
295 GOTO 250

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

A = ângulo a2
 B = base B2
 C = base B3 e a seguir B3'
 E = ângulo a3 e a seguir a3'
 R = ângulo r2

F, G, H = ângulos lidos nos teodolitos T1, T2 e T3

D = distância do barco ao PI

X, Y = coordenadas do barco

OCCUPACAO DA MEMORIA : 421 bytes ou seja 61 registros de programa

DADOS

PIPF = 3203 metros			
Base B2 = 976 metros	Base B3 = 507 metros		
99°37'20''	<===== Angulo a2 =====>	260°22'40''	
295°34'40''	<===== Angulo r2 =====>	64°25'20''	
81°06'20''	<===== Angulo a3 =====>	278°53'40''	

C A S O 1		C A S O 2	

t1 = 354°17'22''	X = 500 s	t1 = 354°17'22''	
t2 = 319°11'04''	Y = - 50 s	t2 = 38°01'50''	
t3 = 359°21'34''		t3 = 2°44'48''	

t1 = 0°45'50''	X = 1500 s	t1 = 0°45'50''	
t2 = 346°25'17''	Y = 20 s	t2 = 14°36'40''	
t3 = 351°19'48''		t3 = 7°22'55''	

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUN "T35" ou RUN 200 e ENTER

2. Identificar o programa no visor 3 TEODOLITOS

3. Teclar ENTER

4. Digitar as 6 constantes na sequencia de chamada :

PIPF= ==> 3203 ENTER

BASE B2= ==> 976 ENTER

ANG.A2= ==> 99.3720 ENTER (CASO 1) ou 260.2240 ENTER (CASO 2)

ANG.R2= ==> 295.3440 ENTER (CASO 1) ou 64.2520 ENTER (CASO 2)

BASE B3= ==> 507 ENTER

ANG.A3= ==> 81.0620 ENTER (CASO 1) ou 278.5340 ENTER (CASO 2)

5. Aparece COORDENADAS no visor. Teclar ENTER

Teclar os 3 angulos medidos : t1 ENTER t2 ENTER t3 ENTER

e ler os resultados : X2 ENTER Y2 ENTER

X3 ENTER Y3 ENTER

Exemplos do CASO 1

1 : - teclar T1= ==> 354.1722 ENTER

T2= ==> 319.1104 ENTER

T3= ==> 359.2134 ENTER

- ler X2= 500.00 ENTER

Y2= -50.00 ENTER

X3= 499.96 ENTER

Y3= -49.99 ENTER

2 : - teclar T1= ==> 0.4550 ENTER

T2= ==> 346.2517 ENTER

T3= ==> 351.1948 ENTER

- ler X2= 1500.00 ENTER

Y2= 19.99 ENTER

X3= 1500.00 ENTER

Y3= 19.99 ENTER

NOTA : Quando religar a maquina, tendo as MESMAS CONSTANTES, os calculos podem ser iniciados diretamente, teclando : RUN 250

```

2 REM T35
3 PRINT "3 TEODOLITOS": MODE 4
10 INPUT "PIPF=",L
15 INPUT "BASE B2=",B:INPUT "ANG.A2=",K:GOSUB 500:A=K
20 INPUT "ANG.R2=",R:GOSUB 500:R=R
25 INPUT "BASE B3=",C:INPUT "ANG.A3=",K:GOSUB 500:E=K
30 K=SQR(L*L+C*C-2*L*C*COS E)
35 E=ASN(-C*SIN E/K):C=K
40 IF E<0 THEN E=360+E

50 PRINT "COORDENADAS":SET F2
55 INPUT "T1=",K:GOSUB 500:F=F
60 INPUT "T2=",K:GOSUB 500:B=K-R
65 INPUT "T3=",K:GOSUB 500:H=K
70 D=B*SIN G/SIN(A+B-F)
75 X=D*COS F:Y=X*TAN F
80 PRINT "X2=";X:PRINT "Y2=";Y
85 D=C*SIN H/SIN(E+H-F)
90 X=D*COS F:Y=X*TAN F
95 PRINT "X3=";X:PRINT "Y3=";Y
100 GOTO 50

500 N=INTK:K=FRACK*100:M=INTK:S=FRACK*100:K=DEG(N,M,S)
510 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

A = ângulo a2
 B = base B2
 C = base B3 e a seguir B3'
 E = ângulo a3 e a seguir a3'
 R = ângulo r2

F, G, H = ângulos lidos nos teodolitos T1, T2 e T3

D = distância do barco ao PI

X, Y = coordenadas do barco

OCCUPACAO DA MEMORIA : 441 bytes

DADOS

PIPF = 3203 metros		
Base B2 = 976 metros	Base B3 = 507 metros	
99°37'20''	<===== Angulo a2 =====>	260°22'40''
295°34'40''	<===== Angulo r2 =====>	64°25'20''
81°06'20''	<===== Angulo a3 =====>	278°53'40''

C A S O 1		C A S O 2

t1 = 354°17'22''	X = 500 m	t1 = 354°17'22''
t2 = 319°11'04''	Y = - 50 m	t2 = 38°01'50''
t3 = 359°21'34''		t3 = 2°44'48''

t1 = 0°45'50''	X = 1500 m	t1 = 0°45'50''
t2 = 346°25'17''	Y = 20 m	t2 = 14°36'40''
t3 = 351°19'48''		t3 = 7°22'55''

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando S Pn (n=numero da partição de memoria)

2. Identificar o programa no visor 3 TEODOLITOS

3. Teclar EXE

4. Digitar as 6 constantes na sequencia de chamada :

```

PIPF=? ==> 3203      EXE
BASE B2=? ==> 976      EXE
ANG.A2=? ==> 99.3720 EXE (CASO 1)   ou 260.2240 EXE (CASO 2)
ANG.R2=? ==> 295.3440 EXE (CASO 1)   ou 64.2520 EXE (CASO 2)
BASE B3=? ==> 507      EXE
ANG.A3=? ==> 81.0620 EXE (CASO 1)   ou 278.5340 EXE (CASO 2)

```

5. Aparece COORDENADAS no visor. Teclar EXE

```

Teclar os 3 ângulos medidos : t1 EXE t2 EXE t3 EXE
e ler os resultados : X2 EXE Y2 EXE
X3 EXE Y3 EXE

```

Exemplos do CASO 2

```

1 : - teclar T1=? ==> 354.1722 EXE
      T2=? ==> 38.0150 EXE
      T3=? ==> 2.4448 EXE
    - ler X2= 500.00 EXE
          Y2= -50.00 EXE
          X3= 500.00 EXE
          Y3= -50.00 EXE

2 : - teclar T1=? ==> 0.4550 EXE
      T2=? ==> 14.3640 EXE
      T3=? ==> 7.2255 EXE
    - ler X2= 1499.99 EXE
          Y2= 20.00 EXE
          X3= 1500.01 EXE
          Y3= 20.00 EXE

```

NOTA : Quando religar a maquina, tendo as MESMAS CONSTANTES, os calculos podem ser iniciados diretamente, teclando : RUN 50

RO T I N A I T 40

POSICIONAMENTO DO BARCO COM UM SEXTANTE

E DUAS BASES NA MESMA MARGEM

CALCULO DAS COORDENADAS OU CALCULO DAS ANGULOS

OBJETIVOS


Calculo das coordenadas X e Y de um barco ancorado na seção de medição de um rio de grande largura : X é a projeção da distância do barco ao PI sobre a seção PIPF, Y é a distância do barco ate a seção PIPF.

O posicionamento do barco é definido medindo-se com um sextante, os 2 ângulos entre o barco e 3 alvos colocados da maneira seguinte :

- alvo central no PI
- de cada lado do PI, nos extremos das 2 bases : B1 a montante do PI e B2 a jusante do PI.

Calculo dos 2 ângulos a serem lidos com o sextante, afim de posicionar o barco a uma distância do PI previamente escolhida.

FIGURA



LEGENDA

PIPF seção de medição

alvo

B1,B2 bases
a1,a2 ângulos internos entre a seção PIPF e as bases

barco

D distância do barco ao PI

X , Y coordenadas do barco

s1 = ângulo medido com o sextante visando a base B1

s2 = ângulo medido com o sextante visando a base B2

FORMULAS

A : para calcular as coordenadas X e Y a partir dos ângulos s1 e s2

$$b_1 + b_2 = 360^\circ - (a_1 + a_2 + s_1 + s_2) \text{ soma designada a seguir pela letra } O$$

$$g = 180^\circ - (a_1 + s_1 + b_1) \Rightarrow \text{o sinal de } g \text{ é o mesmo que o sinal de } O$$

$$\text{Temos : } D = B_1 \frac{\sin b_1}{\sin s_1} = B_2 \frac{\sin b_2}{\sin s_2} \Rightarrow \frac{\sin b_2}{\sin b_1} = \frac{B_1 \sin s_2}{B_2 \sin s_1} = K$$

$$\frac{\sin(O - b_1)}{\sin b_1} = \frac{\sin O \cos b_1 - \sin b_1 \cos O}{\sin b_1} = K$$

$$\tan b_1 = \frac{\sin O}{K + \cos O}$$

$$\text{Ao final : } X = D \cos g \quad Y = D \sin g = X \tan g$$

B : para calcular os ângulos s1 e s2 a partir das coordenadas X e Y

$$D^2 = x^2 + y^2$$

$$\theta = \text{arc tg } (Y/X)$$

$$A_1^2 = B_1^2 + D^2 - 2 B_1 D \cos (\alpha_1 + \theta)$$

$$A_2^2 = B_2^2 + D^2 - 2 B_2 D \cos (\alpha_2 - \theta)$$

Ao final :

$$\sin s_1 = \frac{B_1}{A_1} \sin (\alpha_1 + \theta)$$

$$\sin s_2 = \frac{B_2}{A_2} \sin (\alpha_2 - \theta)$$

NOTA

Geralmente o PI e as bases ficam na MARGEM DIREITA do rio.





Por convenção, Y é :

- NEGATIVO quando o barco se encontra a MONTANTE da seção,

- POSITIVO quando o barco se encontra a JUSANTE da seção.

Esta convenção deve ser invertida se o PI e as bases ficam na margem esquerda.
Para preposicionar o barco, Y = 0

FLUXOGRAMA



LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. T40)

Calculadora : HP11C - HP15C

V I S O R No	COMANDO Codigo	V I S O R No	COMANDO Codigo	V I S O R No	COMANDO Codigo
000		040	45 1	RCL 1	080 45 5
1	42.21.14 fLBL D	1	40	+	1 40
2	42. 7. 2 f FIX 2	2	45 7	RCL 7	2 44 7
3	31 R/S	3	40	+	3 24
4	43 2 g->H	4* 42. 4.25		f x>< I	4 2
005	44 5 STO 5	045	45 25	RCL I	085 20
6	23 SIN	6	24	COS	6 34
7	34 x><y	7	16	CHS	7 44 6
8	43 2 g->H	8	20	x	8 20
9	44.40. 5 STO +5	9	31	R/S	9 45 8
010	44 25 STO I	050	45 25	RCL I	090 11
1	23 SIN	1	25	TAN	1 20
2	10 :	2	16	CHS	2 16
3	45 0 RCL 0	3	20	x	3 45 8
4	20 x	4	22 14	GTO D	4 40
015	45 2 RCL 2	055	42.21.15	fLBL E	095 45 6
6	10 :	6	31	R/S	6 43 11
7	44 6 STO 6	7	44 8	STO 8	7 40
8	45 5 RCL 5	8	44.20. 8	STO x8	8 11
9	45 1 RCL 1	9	34	x><y	9 45 6
020	40 +	060	10	:	100 34
1	45 3 RCL 3	1	43 36	g LSTx	1 10
2	40 +	2	43 11	g x2	2 45 7
3	44 5 STO 5	3	44.40. 8	STO +8	3 23
4	23 SIN	4	33	R↓	4 20
025	16 CHS	065	43 25	g TAN-1	105 43 23
6	45 6 RCL 6	6	44 5	STO 5	6 42 2
7	45 5 RCL 5	7	45 0	RCL 0	7 43 32
8	24 COS	8	45 1	RCL 1	8
9	40 +	9	42. 7. 4	f FIX 4	9
030	10 :	070	32 5	GSB 5	110
1	43 25 g TAN-1	1	31	R/S	1
2	44 7 STO 7	2	45 5	RCL 5	2
3	23 SIN	3	16	CHS	3
4	45 0 RCL 0	4	44 5	STO 5	4
035	20 x	075	45 2	RCL 2	115
6	45 25 RCL I	6	45 3	RCL 3	6
7	23 SIN	7	32 5	GSB 5	7
8	10 :	8	22 15	GTO E	8
9*	42. 4.25 f x>< I	9	42.21. 5	fLBL 5	9

No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO

* para HP11C : codigo 42 4

ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS

CONSTANTES	VARIAVEIS
0: base B1	5: 0, g
1: ang. a1	6: K
2: base B2	7: b1, a1+g
3: ang. a2	8: D*D
	I: s1

O programa é composto de 2 partes INDEPENDENTES :

- linhas 1 até 54 para o cálculo das coordenadas,
- linhas 55 até 107 para o cálculo dos ângulos.

DADOS

Bases B1 = 852 metros B2 = 976 metros
 Ângulos a1 = 80°10'50'' a2 = 99°37'20''

ÂNGULOS :	s1	s2	X	Y	==> COORDENADAS
	71°31'	51°04'	500 m	-50 m	
	62°33'	59°42'	500 m	50 m	
	24°21'	23°59'	2000 m	0 m	

OPERAÇÃO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 4 constantes nos registros alocados : 852 STO 0 80.1050 g->H STO 1
 976 STO 2 99.3720 g->H STO 3

A- Cálculo das coordenadas X e Y

1. Ativar o programa teclando f D.
2. Digitar a seguir : ângulo s1 ENTER ângulo s2 R/S
3. Apos 11 segundos de espera ("RUNNING" piscando no visor...) ler as coordenadas na sequência : X R/S Y

Exemplo 1 : - teclar 71.31 ENTER 51.04 R/S
 - ler 499,96 ==> X R/S

-49,94 ==> Y

Exemplo 2 : - teclar 62.33 ENTER 59.42 R/S
 - ler 499,96 ==> X R/S

50,02 ==> Y

Exemplo 3 : - teclar 24.21 ENTER 23.59 R/S
 - ler 2.000,18 ==> X R/S
 0,51 ==> Y

B- Cálculo dos ângulos s1 e s2

1. Ativar o programa teclando f E
2. Digitar as coordenadas X e Y : X ENTER Y R/S
3. Apos uma espera de 7 segundos para cada ângulo ("RUNNING" piscando) ler os ângulos na sequência : s1 R/S s2

Exemplo 1 : - teclar 500 ENTER 50 CHS R/S
 - ler 71,3106 ==> s1 = 71°31' R/S
 51,0338 ==> s2 = 51°04' .

Exemplo 2 : - teclar 500 ENTER 50 R/S
 - ler 62,3259 ==> s1 = 62°33' R/S
 59,4148 ==> s2 = 59°42' .

Exemplo 3 : - teclar 2000 ENTER 0 R/S
 - ler 24,2113 ==> s1 = 24°21' R/S
 23,5855 ==> s2 = 23°59' .

OCCUPAÇÃO DA MEMÓRIA "Programa"

HP11C : 107 linhas - ocupa os registradores de dados .9 até .3

HP15C : 112 bytes ou seja 16 memórias completas.

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
000	LBL	050	RCL	100	x2	150	x
1	D	1	05	1	SUM	1	RCL
2	2nd FIX	2	2nd COS	2	04	2	04
3	2	3)	3	RCL	3	v-
4	R/S	4	=	4	00	4	x
005	2nd DMS.DD	055	INV	105	STD	155	RCL
6	STD	6	2nd TAN	6	06	6	07
7	04	7	SUM	7	RCL	7	2nd COS
8	STD	8	04	8	01	8)
9	05	9	2nd SIN	9	+	9	=
010	2nd SIN	060	I	110	RCL	160	v-
1	STD	1	RCL	1	05	1	1/x
2	07	2	07	2	-	2	x
3	R/S	3	x	3	STD	3	RCL
4	2nd DMS.DD	4	RCL	4	07	4	06
015	SUM	065	00	115	2nd FIX	165	x
6	05	6	=	6	4	6	RCL
7	2nd SIN	7	x	7	SBR	7	07
8	x	8	RCL	8	+	8	2nd SIN
9	RCL	9	04	9	R/S	9	=
020	00	070	2nd COS	120	RCL	170	INV
1	1	1	+/-	1	02	1	2nd SIN
2	RCL	2	=	2	STD	2	INV
3	02	3	R/S	3	06	3	2nd DMS.DD
4	1	4	x	4	RCL	4	INV SBR
025	RCL	075	RCL	125	03	175	
6	07	6	04	6	-	6	
7	=	7	2nd TAN	7	RCL	7	
8	STD	8	+/-	8	05	8	
9	06	9	=	9	-	9	
030	RCL	080	STD	130	STD	180	
1	01	1	D	1	07	1	
2	SUM	2	LBL	2	SBR	2	
3	04	3	E	3	+	3	
4	SUM	4	R/S	4	STD	4	
035	05	085	STD	135	E	185	
6	RCL	6	05	6	LBL	6	
7	03	7	R/S	7	+	7	
8	SUM	8	STD	8	RCL	8	
9	05	9	04	9	06	9	
040	=	090	2nd PRD	140	x2	190	
1	RCL	1	04	1	+	1	
2	05	2	1	2	RCL	2	
3	2nd SIN	3	RCL	3	04	3	
4	+/-	4	05	4	-	4	
045	1	095	=	145	(195	
6	(6	INV	6	2	6	
7	RCL	7	2nd TAN	7	x	7	
8	06	8	2nd EXC	8	RCL	8	
9	+	9	05	9	06	9	

No COMANDO | No COMANDO | No COMANDO | No COMANDO

O programa é composto de duas partes INDEPENDENTES : linhas 0 até 81 para o cálculo das coordenadas e linhas 82 até 174 para o cálculo dos ângulos.

DADOS

Bases B1 = 852 metros B2 = 976 metros
 Angulos a1 = 80°10'50'' a2 = 99°37'20''

ANGULOS :	s1	s2	X	Y	==> COORDENADAS
	71°31'	51°04'	500 m	-50 m	
	62°33'	59°42'	500 m	50 m	
	24°21'	23°59'	2000 m	0 m	

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 4 constantes nos registradores alocados : 852 STO 00 80.1050 2nd DMS.DD STO 01
 976 STO 02 99.3720 2nd DMS.DD STO 03

A- Calculo das coordenadas X e Y

1. Ativar o programa teclando D.
2. Digitar a seguir : ângulo s1 R/S ângulo s2 R/S
3. Apos uma espera de 11 segundos (visor limpo),
ler as coordenadas na sequencia : X R/S Y

Exemplo 1 : - teclar 71.31 R/S 51.04 R/S
 - ler 499.96 ==> X R/S
 -49.94 ==> Y

Exemplo 2 : - teclar 62.33 R/S 59.42 R/S
 - ler 499.96 ==> X R/S
 50.02 ==> Y

Exemplo 3 : - teclar 24.21 R/S 23.59 R/S
 - ler 2000.18 ==> X R/S
 0.51 ==> Y

B- Calculo dos ângulos s1 e s2

1. Ativar o programa teclando E
2. Digitar as coordenadas X e Y : X R/S Y R/S
3. Apos uma espera de 10 segundos para cada ângulo (visor limpo),
ler os ângulos na sequencia : s1 R/S s2

Exemplo 1 : - teclar 500 R/S 50 +/- R/S
 - ler 71.3106 ==> s1 = 71°31' R/S
 51.0338 ==> s2 = 51°04'

Exemplo 2 : - teclar 500 R/S 50 R/S
 - ler 62.3259 ==> s1 = 62°33' R/S
 59.4148 ==> s2 = 59°42'

Exemplo 3 : - teclar 2000 R/S 0 R/S
 - ler 24.2113 ==> s1 = 24°21' R/S
 23.5854 ==> s2 = 23°59'

OCCUPACAO DA MEMORIA

Programa : 174 linhas

Registradores : CONSTANTES 00= base B1 01= ang. a1 02= base B2

03= ang. a2

VARIAVEIS 04= s1 05= 0 06= K, A1, A2

07= sin a1, a1+g

"LABELS" utilizados : D, E, +

```

300 "T40"
305 PRINT "SEXTANTE-T40":DEBREE:U=.005
310 INPUT "BASE1=";B:INPUT "ANG.A1=";A:A=DEG A
315 INPUT "BASE2=";C:INPUT "ANG.A2=";E:E=DEG E

320 PRINT "COORDENADAS":USING "#####.##"
325 INPUT "ANG.S1=";F:F=DEG F:INPUT "ANG.S2=";G:G=DEG G
330 D=360-(A+E+F+G):K=B*SIN G/C/SIN F
335 P=ATN(SIN D/(K+COS D)):D=B*SIN P/SIN F
340 Q=180-(P+A+F):X=D*COS Q+U:Y=D*SIN Q
345 PRINT "X=";X:PRINT "Y=";Y:GOTO 320

350 PRINT "ANGULOS":USING "###.#####"
355 INPUT "X=";X:INPUT "Y=";Y
360 D=X*X+Y*Y:K=Y-D:P=ATN (Y/X)
365 M=B:N=A+P:GOSUB 380:F=DMS D:PRINT "ANG.S1=";F
370 M=C:N=E-P:GOSUB 380:G=DMS D:PRINT "ANG.S2=";G
375 GOTO 350

380 Q=Y-(M*M+D-(2*M*K*COS N))
385 O=ASN (M*SIN N/Q):RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

B = base B1
 C = base B2
 A = ângulo a1
 E = ângulo a2

F, G = ângulos s1 e s2
 X, Y = coordenadas do barco

D = distância do barco ao PI
 O = soma dos ângulos b1 e b2
 K = razão dos senos dos ângulos b1 e b2

OCCUPACAO DA MEMORIA : 497 bytes ou seja 63 registros de programa

NOTA : As sequências 320-345 e 350-385 são INDEPENDENTES
 - a primeira calcula as coordenadas,
 - a segunda calcula os ângulos.

DADOS

Bases B1 = 852 metros B2 = 976 metros
 Angulos a1 = 80°10'50'' a2 = 99°37'20''

ANGULOS :	s1	s2	X	Y	==> COORDENADAS
	71°31'	51°04'	500 m	-50 m	
	62°33'	59°42'	500 m	50 m	
	24°21'	23°59'	2000 m	0 m	

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUN "T40" ou RUN 300 e ENTER
2. Identificar o programa no visor SEXTANTE-T40
3. Teclar ENTER
4. Digitar as 4 constantes na sequencia de chamada :

BASE1=	==>	852	ENTER	ANG.A1=	==>	80.1050	ENTER
BASE2=	==>	976	ENTER	ANG.A2=	==>	99.3720	ENTER

A- Calculo das coordenadas X e Y

Aparece COORDENADAS no visor. Teclar ENTER
 Teclar os 2 ângulos medidos : s1 ENTER s2
 e ler as coordenadas : X ENTER Y

- Exemplo 1 : - teclar ANG.S1= ==> 71.31 ENTER e ANG.S2= ==> 51.04 ENTER
 - ler X= 499.96 ENTER
 Y= -49.94 ENTER
- Exemplo 2 : - teclar ANG.S1= ==> 62.33 ENTER e ANG.S2= ==> 59.42 ENTER
 - ler X= 499.96 ENTER
 Y= 50.01 ENTER
- Exemplo 3 : - teclar ANG.S1= ==> 24.21 ENTER e ANG.S2= ==> 23.59 ENTER
 - ler X= 2000.18 ENTER
 Y= 0.50 ENTER

B- Calculo dos ângulos s1 e s2

Apos entrada das 4 constantes, aparece COORDENADAS no visor. Teclar RUN 350
 Aparece ANGULOS no visor. Teclar ENTER
 Teclar as coordenadas X e Y : X ENTER Y
 e ler os ângulos : s1 ENTER s2

- Exemplo 1 : - teclar X= ==> 500 ENTER e Y= ==> -50 ENTER
 - ler ANG.S1= 71.31057 ==> s1 = 71°31' ENTER
 ANG.S2= 51.03378 ==> s2 = 51°04' ENTER
- Exemplo 2 : - teclar X= ==> 500 ENTER e Y= ==> 50 ENTER
 - ler ANG.S1= 62.32589 ==> s1 = 62°33' ENTER
 ANG.S2= 59.41482 ==> s2 = 59°42' ENTER
- Exemplo 3 : - teclar X= ==> 2000 ENTER e Y= ==> 0 ENTER
 - ler ANG.S1= 24.21130 ==> s1 = 24°21' ENTER
 ANG.S2= 23.58545 ==> s2 = 23°59' ENTER

NOTA : Quando religar a maquina, tendo as MESMAS CONSTANTES, os calculos podem ser iniciados diretamente, teclando :
 - RUN 320 para o calculo das coordenadas;
 - RUN 350 para o calculo dos ângulos.

```

2 REM T40
3 PRINT "SEXTANTE-T40":MODE 4
10 INPUT "BASE1=",B:INPUT "ANG.A1=",H:GOSUB 500:A=H
15 INPUT "BASE2=",C:INPUT "ANG.A2=",H:GOSUB 500:E=H

20 PRINT "COORDENADAS":SET F2
25 INPUT "ANG.S1=",H:GOSUB 500:F=H
30 INPUT "ANG.S2=",H:GOSUB 500:G=H
35 D=360-(A+E+F+G):K=B*SIN G/C/SIN F
40 P=ATN(SIN D/(K+COS D)):D=B*SIN P/SIN F
45 Q=180-(P+A+F):X=D*COS Q:Y=D*SIN Q
48 PRINT "X=";X:PRINT "Y=";Y:GOTO 20

50 PRINT "ANGULOS"
55 INPUT "X=",X:INPUT "Y=",Y
60 D=X*X+Y*Y:K=SQR D:P=ATN(Y/X)
65 M=B:N=A+P:GOSUB 80:$=DMS$(0):PRINT "ANG.S1=";$
70 M=C:N=E-P:GOSUB 80:$=DMS$(0):PRINT "ANG.S2=";$
75 GOTO 50

80 Q=SQR(M*M+D-(2*M*K*COS N))
85 D=ASN(M*SIN N/Q):RETURN

500 L=INTH:H=FRACH*100:M=INTH:S=INT(FRACH*100):H=DEG(L,M,S)
510 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

B = base B1
 C = base B2
 A = ângulo a1
 E = ângulo a2
 F, G = ângulos s1 e s2
 X, Y = coordenadas do barco
 D = distância do barco ao PI
 O = soma dos ângulos b1 e b2
 K = razão dos senos dos ângulos b1 e b2

OCCUPACAO DA MEMORIA : 495 bytes

NOTA : As sequências 20-48 e 50-85 são INDEPENDENTES
 - a primeira calcula as coordenadas,
 - a segunda calcula os ângulos.

DADOS

Bases B1 = 852 metros B2 = 976 metros
 Angulos a1 = 80°10'50'' a2 = 99°37'20''

ANGULOS :	s1	s2	X	Y	==> COORDENADAS
	71°31'	51°04'	500 m	-50 m	
	62°33'	59°42'	500 m	50 m	
	24°21'	23°59'	2000 m	0 m	

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando S Pn (n=numero da partição de memoria)
2. Identificar o programa no visor SEXTANTE-T40
3. Teclar EXE
4. Digitar as 4 constantes na sequência de chamada :

BASE1=?	==>	852	EXE	ANG.A1=?	==>	80.1050	EXE
BASE2=?	==>	976	EXE	ANG.A2=?	==>	99.3720	EXE

A- Calculo das coordenadas X e Y

Aparece COORDENADAS no visor. Teclar EXE
 Teclar os 2 ângulos medidos : s1 EXE s2
 e ler as coordenadas : X EXE Y

- Exemplo 1 : - teclar ANG.S1=? ==> 71.31 EXE e ANG.S2=? ==> 51.04 EXE
 - ler X= 499.96 EXE
 Y= -49.94 EXE
- Exemplo 2 : - teclar ANG.S1=? ==> 62.33 EXE e ANG.S2=? ==> 59.42 EXE
 - ler X= 499.96 EXE
 Y= 50.02 EXE
- Exemplo 3 : - teclar ANG.S1=? ==> 24.21 EXE e ANG.S2=? ==> 23.59 EXE
 - ler X= 2000.18 EXE
 Y= 0.51 EXE

B- Calculo dos ângulos s1 e s2

Apos entrada das 4 constantes, aparece COORDENADAS no visor. Teclar RUN 50
 Aparece ANGULOS no visor. Teclar EXE
 Teclar as coordenadas X e Y : X EXE Y
 e ler os ângulos : s1 EXE s2

- Exemplo 1 : - teclar X=? ==> 500 EXE e Y=? ==> -50 EXE
 - ler ANG.S1= 71°31'5.74
 ANG.S2= 51°3'37.85
- Exemplo 2 : - teclar X=? ==> 500 EXE e Y=? ==> 50 EXE
 - ler ANG.S1= 62°32'58.92
 ANG.S2= 59°41'48.22
- Exemplo 3 : - teclar X=? ==> 2000 EXE e Y=? ==> 0 EXE
 - ler ANG.S1= 24°21'13.05
 ANG.S2= 23°58'54.51

NOTA : Quando religar a maquina, tendo as MESMAS CONSTANTES, os calculos podem ser iniciados diretamente, teclando :
 - RUN 20 para o calculo das coordenadas;
 - RUN 50 para o calculo dos ângulos.

ROTINA : T 45

**POSICIONAMENTO DO BARCO COM UM SEXTANTE
E QUATRO BASES, DUAS EM CADA MARGEM**

CALCULO DAS COORDENADAS

OBJETIVOS

Calcular as coordenadas XI e YI, XF e YF de um barco ancorado na seção de medição de um rio de grande largura ($L > 300$ metros).


A dupla (XI,YI) refere-se ao PI (geralmente na MARGEM DIREITA) e a dupla (XF,YF) refere-se ao PF, na margem oposta.

O posicionamento do barco é definido medindo-se com um sextante, os 4 ângulos entre o barco e 6 alvos assim dispostos (veja FIGURA) :

- 2 alvos centrais, um no PI e o outro no PF,
- 4 alvos laterais, nos extremos das 4 bases :
 - * as bases B1 e B2, do lado do PI, sendo B1 a MONTANTE,
 - ** as bases B3 e B4, do lado do PF, sendo B3 a MONTANTE.

O duplo cálculo das coordenadas do barco permite detectar os erros de leitura dos ângulos (erros muito comuns com um sextante), comparando a soma XI+XF com a distância exata entre o PI e o PF.

FIGURA



LEGENDA

PIPF seção de medição

■ alvo

B1,B2,B3,B4 bases
a1,a2,a3,a4 ângulos internos entre a seção PIPF e as bases

► barco

DI, DF distâncias do barco ao PI e ao PF

s1,s2,s3,s4 ângulos medidos com o sextante

FÓRMULAS

A : para calcular as coordenadas (no caso XI e YI)

$$b_1 + b_2 = 360^\circ - (a_1 + a_2 + s_1 + s_2) \text{ soma designada a seguir pela letra } O$$
$$g = 180^\circ - (a_1 + s_1 + b_1) \Rightarrow \text{o sinal de } g \text{ é o mesmo que o sinal de } Y$$

Temos : $DI = B_1 \frac{\sin b_1}{\sin s_1} = B_2 \frac{\sin b_2}{\sin s_2} \Rightarrow \frac{\sin b_2}{\sin b_1} = \frac{B_1 \sin s_2}{B_2 \sin s_1} = K$

$$\frac{\sin (O - b_1)}{\sin b_1} = \frac{\sin O \cos b_1 - \sin b_1 \cos O}{\sin b_1} = K$$

$$\tan b_1 = \frac{\sin O}{K + \cos O}$$

Ao final : $XI = DI \cos g$ $YI = DI \sin g = XI \tan g$

B é para verificar as leituras

Calcula-se : - a soma $XI + XF$ -

$$- \text{o erro relativo } E = \frac{(XI + XF) - L}{L} \times 100$$

sendo L a distância exata entre o PI e o PF.

Na prática, o valor absoluto de E deve ser INFERIOR a 1%


NOTA

Por convenção, Y é :

- NEGATIVO quando o barco se encontra a MONTANTE da seção,
- POSITIVO quando o barco se encontra a JUSANTE da seção.

Uma troca de posição das bases relativamente ao PI ou ao PF pode inverter esta convenção.

FLUXOGRAMA



V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO
No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
000		040	44.40. 6	STO +6	080
1	42.21.14	f LBL D	1	23	SIN
2	42. 7. 2	f FIX 2	2	34	x><y
3	0	0	3	43 2	g ->H
4	44 8	STO 8	4	44.40. 6	STO +6
005	45 1	RCL 1	045	44.40. 7	STO +7
6	45 3	RCL 3	6	23	SIN
7	45 0	RCL 0	7	44.10. 5	STO +5
8	44 5	STO 5	8	10	I
9	45 2	RCL 2	9	45 25	RCL I
010	32 6	GSB 6	050	20	x
1	42.21.15	f LBL E	1	45 6	RCL 6
2	45 ,1	RCL .1	2	24	COS
3	45 ,3	RCL .3	3	40	+
4	45 ,0	RCL .0	4	45 6	RCL 6
015	44 5	STO 5	055	23	SIN
6	45 ,2	RCL .2	6	10	I
7	32 6	GSB 6	7	15	1/x
8	45 8	RCL 8	8	43 25	g TAN-1
9	31	R/S	9	16	CHS
020	45 4	RCL 4	060	44.40. 7	STO +7
1	30	-	1	23	SIN
2	45 4	RCL 4	2	45 5	RCL 5
3	10	:	3	20	x
4	1	1	4	45 7	RCL 7
025	0	0	065	24	COS
6	0	0	6	16	CHS
7	20	x	7	20	x
8	31	R/S	8	31	R/S
9	22 14	STO D	9	44.40. 8	STO +8
030	42.21. 6	f LBL 6	070	45 7	RCL 7
1	10	:	1	25	TAN
2	44 25	STO I	2	16	CHS
3	33	R↓	3	20	x
4	40	+	4	31	R/S
035	44 6	STO 6	075	43 32	g RTN
6	34	x><y	6		
7	44 7	STO 7	7		
8	31	R/S	8		
9	43 2	g ->H	9		

No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO

ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS

CONSTANTES

0: base B1 .0: base B3
 1: ang. a1 .1: ang. a3
 2: base B2 .2: base B4
 3: ang. a2 .3: ang. a4
 4: L

VARIAVEIS

5: DI ou DF
 6: 0
 7: g
 8: XI+XF
 I: B1/B2 ou B3/B4

DADOS

Distância PIPF = 3203 m

Bases	B1 = 852 m	B2 = 976 m	B3 = 507 m	B4 = 1131 m
Angulos	a1 = 80°10'50"	a2 = 99°37'20"	a3 = 81°06'20"	a4 = 79°49'10"

Ex.	ANGULOS				COORDENADAS			
	s1	s2	s3	s4	XI	XF	YI	YF
1	32°08'	29°25'	17°11'	36°03' (==>	1500 m	1703 m	-50 m	-50 m
2	31°22'	30°39'	17°03'	36°57' (==>	1500 m	1703 m	50 m	50 m
3	63°34'	53°14'	10°03'	24°29' (==>	560 m	2561 m	2 m	910 m

Nota : o exemplo 3 contem um "erro voluntario" de leitura.

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 9 constantes nos registradores alocados : 3203 STO 4

852 STO 0	80.1050 g->H STO 1	976 STO 2	99.3720 g->H STO 3
507 STO.0	81.0620 g->H STO.1	1131 STO.2	79.4910 g->H STO.3

1. Ativar a rotina teclando f D
2. Digitar a seguir : ângulo s1 ENTER ângulo s2 R/S
3. Apos 11 segundos de espera ("RUNNING" piscando no visor...)
 - ler as coordenadas na sequencia : XI R/S YI
4. Teclar f E e repetir os itens 2 e 3 para calcular as coordenadas XF e YF, com os valores s3 e s4.
5. Teclar R/S para ler a soma XI+XF e R/S para ler o erro E.

Por exemplo : - teclar f D

- teclar 32.08 ENTER 29.25 R/S
- ler 1.500,37 ==> XI R/S
-49,67 ==> YI
- teclar f E
- teclar 17.11 ENTER 36.03 R/S
- ler 1.703,90 ==> XF R/S
-48,74 ==> YF
- teclar R/S
- ler 3.204,27 ==> XI+XF R/S
0,04 ==> ERRO

Repetindo a sequencia de operacoes para os dois outros exemplos, chega-se aos seguintes resultados :

Exemplo 2 : XI = 1500,59 YI = 50,37 XF = 1703,08 YF = 49,60
XI+XF = 3203,67 ERRO = 0,02

Exemplo 3 : XI = 559,83 YI = 2,05 XF = 2560,89 YF = 909,53
XI+XF = 3120,72 ERRO = -2,57

Fica evidente que, neste ultimo exemplo, um dos dois ângulos s3 ou s4 esta errado. No caso, refazer o calculo com s3 = 11°03'

OCCUPACAO DA MEMORIA "Programa"

HP11C : 75 linhas - ocupa os registros de dados .9 e .8

HP15C : 77 bytes ou seja 11 memorias completas.

"LABELS" utilizados : D, E, 6

LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. T45)

Calculadora : TI66

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
000	LBL	050	06	100	RCL	150	
1	D	1	SBR	1	09	1	
2	2nd FIX	2	x	2	+	2	
3	2	3	RCL	3	RCL	3	
4	CLR	4	08	4	06	4	
005	STO	055	R/S	105	2nd COS	155	
6	08	6	-	6)	6	
7	RCL	7	RCL	7	=	7	
8	00	8	04	8	INV	8	
9	STO	9	=	9	TAN	9	
010	05	060	1	110	SUM	160	
1	1	1	RCL	1	07	1	
2	RCL	2	04	2	2nd SIN	2	
3	02	3	x	3	x	3	
4	=	4	1	4	RCL	4	
015	STO	065	0	115	05	165	
6	09	6	0	6	x	6	
7	RCL	7	=	7	RCL	7	
8	01	8	R/S	8	07	8	
9	STO	9	STO	9	2nd COS	9	
020	06	070	D	120	+/-	170	
1	STO	1	LBL	1	=	1	
2	07	2	x	2	SUM	2	
3	RCL	3	R/S	3	08	3	
4	03	4	2nd DMS.DD	4	R/S	4	
025	SUM	075	SUM	125	x	175	
6	06	6	06	6	RCL	6	
7	SBR	7	SUM	7	07	7	
8	x	8	07	8	2nd TAN	8	
9	LBL	9	2nd SIN	9	+/-	9	
030	E	080	INV	130	=	180	
1	RCL	1	2nd PRD	1	R/S	1	
2	10	2	05	2	INV SBR	2	
3	STO	3	INV	3		3	
4	05	4	2nd PRD	4		4	
035	1	085	09	135		185	
6	RCL	6	R/S	6		6	
7	12	7	2nd DMS.DD	7		7	
8	=	8	SUM	8		8	
9	STO	9	06	9		9	
040	09	090	2nd SIN	140		190	
1	RCL	1	2nd PRD	1		1	
2	11	2	09	2		2	
3	STO	3	=	3		3	
4	06	4	RCL	4		4	
045	STO	095	06	145		195	
6	07	6	2nd SIN	6		6	
7	RCL	7	+/-	7		7	
8	13	8	1	8		8	
9	SUM	9	(9		9	

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
----	---------	----	---------	----	---------	----	---------

"LABELS" utilizados : D, E, x

DADOS

Distância PIPF = 3203 m

Bases B1 = 852 m B2 = 976 m B3 = 507 m B4 = 1131 m

Ângulos a1 = 80°10'50" a2 = 99°37'20" a3 = 81°06'20" a4 = 79°49'10"

Ex.	ANGULOS				COORDENADAS			
	s1	s2	s3	s4	XI	XF	YI	YF
1	32°08'	29°25'	17°11'	36°03' <==>	1500 m	1703 m	-50 m	-50 m
2	31°22'	30°39'	17°03'	36°57' <==>	1500 m	1703 m	50 m	50 m
3	63°34'	53°14'	10°03'	24°29' <==>	560 m	2561 m	2 m	910 m

Nota : o exemplo 3 contém um "erro voluntário" de leitura.

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 9 constantes nos registradores alocados :

3203 STO 04
852 STO 00 80.1050 2nd DM8.DD STO 01 976 STO 02 99.3720 2nd DM8.DD STO 03
507 STO 10 81.0620 2nd DM8.DD STO 11 1131 STO 12 79.4910 2nd DM8.DD STO 13

1. Ativar a rotina teclando D
2. Digitar a seguir : ângulo s1 R/S ângulo s2 R/S
3. Apos 9 segundos de espera (visor limpo),
ler as coordenadas na sequência : XI R/S YI
4. Teclar E e repetir os itens 2 e 3 para calcular as coordenadas XF e YF,
com os valores s3 e s4.
5. Teclar R/S para ler a soma XI+XF e R/S para ler o erro E.

Por exemplo : - teclar D

- teclar 32.08 R/S 29.25 R/S
- ler 1500.37 ==> XI R/S
-49.67 ==> YI
- teclar E
- teclar 17.11 R/S 36.03 R/S
- ler 1703.90 ==> XF R/S
-48.74 ==> YF
- teclar R/S
- ler 3204.27 ==> XI+XF R/S
0.04 ==> ERRO

Repetindo a sequência de operações para os dois outros exemplos, chega-se aos seguintes resultados :

Exemplo 2 : XI = 1500.59 YI = 50.37 XF = 1703.08 YF = 49.60
XI+XF = 3203.67 ERRO = 0.02Exemplo 3 : XI = 559.83 YI = 2.05 XF = 2560.89 YF = 909.53
XI+XF = 3120.72 ERRO = -2.57

Fica evidente que, neste ultimo exemplo, um dos dois ângulos s3 ou s4 está errado. No caso, refazer o calculo com s3 = 11°03'

OCCUPACAO DA MEMORIA

Programa : 132 linhas

Registradores : CONSTANTES 00= base B1 01= ang. a1 02= base B2

03= ang. a2 04= L 10= base B3

11= ang. a3 12= base B4 13= ang. a4

VARIAVEIS 05= D1 ou DF 06= O 07= g

08= XI+XF 09= K

```

400 "T45"
405 PRINT "SEXTANTE-T45":DEGREE:USING
(410 DIM A(22) ==> omitir para PC-1211)

415 INPUT "PIPF=";L
420 FOR I=1 TO 4
425 PRINT "BASE";I:INPUT A(I+4)
430 PRINT "ANG.A";I:INPUT K:A(I)=DEG K
435 NEXT I

450 PRINT "COORDENADAS":USING
455 J=18:FOR I=1 TO 4
460 PRINT "ANG.S";I:INPUT K:A(I+J)=DEG K
465 NEXT I

470 I=1:J=19:GOSUB 500
475 I=3:J=21:GOSUB 500:USING "#####"
480 X=A(19)+.5:PRINT "XI=";X:Z=A(21)+.5:PRINT "XF=";Z
485 PRINT "YI=";A(20):PRINT "YF=";A(22)
490 M=A(19)+A(21):N=(M-L)/L*100+.005
495 M=M+.5:PRINT "XI+XF=";M:USING "##.##":PRINT "ERRO=";N:GOTO 450

500 D=360-A(I)-A(I+1)-A(J)-A(J+1)
505 K=A(I+4)*SIN A(J+1)/A(I+5)/SIN A(J)
510 P=ATN(SIN D/(K+COS D)):M=A(I+4)*SIN P/SIN A(J)
515 Q=180-(P+A(I)+A(J))
520 A(J)=M*COS Q:A(J+1)=M*SIN Q
525 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

(= ângulos a com 1 <= I <= 4 - por ex. A(1) = a1
)
 A(I) (= bases B com 5 <= I <= 8 - por ex. A(6) = B2
)
 (= ângulos s com 19 <= I <= 22 - por ex. A(22) = s4

L = distância PIFF

OUPACAO DA MEMORIA : 496 bytes ou seja 63 registros de programa

DADOS

Distância PIPF = 3203 m
 Bases B1 = 852 m B2 = 976 m B3 = 507 m B4 = 1131 m
 Angulos a1 = 80°10'50" a2 = 99°37'20" a3 = 81°06'20" a4 = 79°49'10"

Ex.	ANGULOS				COORDENADAS			
	s1	s2	s3	s4	XI	XF	YI	YF
1	32°08'	29°25'	17°11'	36°03' <=>	1500 m	1703 m	-50 m	-50 m
2	31°22'	30°39'	17°03'	36°57' <=>	1500 m	1703 m	50 m	50 m
3	63°34'	53°14'	10°03'	24°29' <=>	560 m	2561 m	2 m	910 m

Nota : o exemplo 3 contem um "erro voluntario" de leitura.

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUN "T45" ou RUN 400 e ENTER
2. Identificar o programa no visor SEXTANTE-T45

3. Teclar ENTER

4. Digitar as 9 constantes na sequencia de chamada :

PIPF= ==> 3203 ENTER
 BASE1. teclar ENTER e o valor : 852 ENTER
 ANG.A1. teclar ENTER e o valor : 80.1050 ENTER
 e assim em diante ate o angulo a4.

5. Aparece no visor COORDENADAS, indicando o inicio do calculo.
 Teclar ENTER e a seguir os 4 angulos medidos.

No caso do 1º exemplo : ANG.S1. teclar ENTER e 32.08 ENTER
 ANG.S2. - ENTER e 29.25 ENTER
 ANG.S3. - ENTER e 17.11 ENTER
 ANG.S4. - ENTER e 36.03 ENTER

6. Apos alguns segundos de espera, ler os resultados :

XI= 1500 ENTER
 XF= 1704 ENTER
 YI= -49 ENTER
 YF= -48 ENTER
 XI+XF= 3204 ENTER
 ERRO= 0.04 ENTER

Para outro calculo, teclar ENTER e reiniciar as operacoes.

Resultados para os outros exemplos :

Exemplo 2 : XI= 1501 XF= 1703 YI= 50 YF= 49
 XI+XF= 3204 ERRO= 0.02

Exemplo 3 : XI= 560 XF= 2561 YI= 2 YF= 909
 XI+XF= 3121 ERRO= -2.56

Fica evidente que, neste ultimo exemplo, um dos dois angulos s3 ou s4 esta errado. No caso, refazer o calculo com s3 = 11°03'

```

2 REM T45
3 PRINT "SEXTANTE-T45":MODE 4:SET F0
5 INPUT "PIPF=",L
10 FOR I=0 TO 3
15 PRINT "BASE";I+1:INPUT E(I)
20 PRINT "ANG.A";I+1:INPUT K:60SUB 500:A(I)=K
25 NEXT I

50 PRINT "COORDENADAS":SET F0
55 FOR I=0 TO 3
60 PRINT "ANG.S";I+1:INPUT K:60SUB 500:S(I)=K
65 NEXT I

70 I=0:60SUB 100
75 I=2:60SUB 100
80 PRINT "XI=";S(0):PRINT "XF=";S(2)
85 PRINT "YI=";S(1):PRINT "YF=";S(3)
90 M=S(0)+S(2):N=(M-L)/L*100
95 PRINT "XI+XF=";M:SET F2:PRINT "ERRO=";N:GOTO 50

100 D=360-A(I)-A(I+1)-S(I)-S(I+1)
105 K=E(I)*SIN S(I+1)/E(I+1)/SIN S(I)
110 P=ATN(SIN D/(K+COS D)):M=E(I)*SIN P/SIN S(I)
115 Q=180-(P+A(I)+S(I))
120 S(I)=M*COS Q:S(I+1)=M*SIN Q
125 RETURN

500 N=INTK:K=FRACK*100:M=INTK:D=INT(FRACK*100):K=DEG(N,M,D)
510 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

A(I) = ângulos a)	
	(
E(I) = bases B)	0 <= I <= 3 por ex. A(0)= a1
	(
S(I) = ângulos s)	

L = distância PIPF

OCCUPACAO DA MEMORIA : 505 bytes

DADOS

Distância PIPF = 3203 m
 Bases B1 = 852 m B2 = 976 m B3 = 507 m B4 = 1131 m
 Angulos a1 = 80°10'50" a2 = 99°37'20" a3 = 81°06'20" a4 = 79°49'10"

Ex.	ANGULOS				COORDENADAS			
	s1	s2	s3	s4	XI	XF	YI	YF
1	32°08'	29°25'	17°11'	36°03' <=>	1500 m	1703 m	-50 m	-50 m
2	31°22'	30°39'	17°03'	36°57' <=>	1500 m	1703 m	50 m	50 m
3	63°34'	53°14'	10°03'	24°29' <=>	560 m	2561 m	2 m	910 m

Nota : o exemplo 3 contem um "erro voluntario" de leitura.

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando S Pn (n=numero da partição de memoria)
2. Identificar o programa no visor SEXTANTE-T45
3. Teclar EXE
4. Digitar as 9 constantes na sequencia de chamada :
 - PIPFF=? ==> 3203 EXE
 - BASE 1 teclar EXE e o valor : 852 EXE
 - ANG.A 1 teclar EXE e o valor : 80.1050 EXE
 - e assim em diante ate o angulo a4.
5. Aparece no visor COORDENADAS, indicando o inicio do calculo.
Teclar EXE e a seguir os 4 angulos medidos.

No caso do 1º exemplo : ANG.S 1 teclar EXE e 32.08 EXE
 ANG.S 2 - EXE e 29.25 EXE
 ANG.S 3 - EXE e 17.11 EXE
 ANG.S 4 - EXE e 36.03 EXE

6. Apos alguns segundos de espera, ler os resultados :
 - XI= 1500 EXE
 - XF= 1704 EXE
 - YI= -50 EXE
 - YF= -49 EXE
 - XI+XF= 3204 EXE
 - ERRO= 0.04 EXE

Para outro calculo, teclar ENTER e reiniciar as operacoes.

Resultados para os outros exemplos :

Exemplo 2 : XI= 1501 XF= 1703 YI= 50 YF= 50
 XI+XF= 3204 ERRO= 0.02

Exemplo 3 : XI= 560 XF= 2561 YI= 2 YF= 910
 XI+XF= 3121 ERRO= -2.57

Fica evidente que, neste ultimo exemplo, um dos dois angulos s3 ou s4 esta errado. No caso, refazer o calculo com s3 = 11°03'


R O T I N A : M 05

**CALCULO DAS VELOCIDADES PONTUAIS E DA VELOCIDADE MEDIA
NUMA VERTICAL DE 2 PONTOS (20% E 80%)**

OBJETIVO

Calculo das 2 velocidades pontuais $v_{20\%}$ e $v_{80\%}$ e da velocidade média VM , medidas numa vertical, durante uma medição da descarga líquida, pelo método dos 2 pontos.

FIGURA



FORMULAS


$$V = c N/t + o \implies N = \text{numero de rotações da hélice}$$

$t = \text{duração da tomada de velocidade}$

$c, o = \text{constantes do molinete, podendo ser a formula dupla : } k < N/t \quad V = c_1 N/t + o_1$
 $k > N/t \quad V = c_2 N/t + o_2$

$$VM = \frac{v_{20\%} + v_{80\%}}{2}$$

FLUXOGRAMA



LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. M05)

Calculadora : HP11C - HP15C

V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO
No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
000		040	42. 7. 0	f FIX 0	080
1	42.21.11	f LBL A	1	22 0	GTO 0
2	43. 4. 0	g SF 0	2		
3	2	2	3		
4	0	0	4		
005	42. 7. 0	f FIX 0	045		085
6	42.21. 0	f LBL 0	6		
7	31	R/S	7		
8	42. 7. 3	f FIX 3	8		
9	10	:	9		
010	45 ,2	RCL .2	050		090
1	34	x><y	1		
2*	43 10	g x<=y	2		
3	22 1	GTO 1	3		
4	45 ,3	RCL .3	4		
015	20	x	055		095
6	45 ,4	RCL .4	6		
7	40	+	7		
8	22 2	GTO 2	8		
9	42.21. 1	f LBL 1	9		
020	45 ,0	RCL .0	060		100
1	20	x	1		
2	45 ,1	RCL .1	2		
3	40	+	3		
4	42.21. 2	f LBL 2	4		
025	43. 6. 0	g F? 0	065		105
6	22 3	GTO 3	6		
7	31	R/S	7		
8	45 5	RCL 5	8		
9	40	+	9		
030	2	2	070		110
1	10	:	1		
2	31	R/S	2		
3	22 11	GTO A	3		
4	42.21. 3	f LBL 3	4		
035	44 5	STO 5	075		15
6	43. 5. 0	g CF 0	6		
7	31	R/S	7		
8	8	8	8		
9	0	0	9		

No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO

* para HP11C : codigo 42 10
comando f x<=y

ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS

CONSTANTES

.0: c1
.1: o1
.2: k
.3: c2
.4: o2

VARIAVEIS
5: V 20%

TESTE DO PROGRAMA (Ref. M05)

Calculadora : HP11C - HP15C

DADOS

Molinete : $V = 0,2426 \text{ N/t} + 0,0150 \text{ para } \text{N/t} < 4,76 \text{ (k)}$
 $V = 0,2640 \text{ N/t} + 0,0070 \text{ para } \text{N/t} \geq 4,76 \text{ (k)}$

Vert.	Prof.	N	t
1	20%	190	40,2
	80%	116	43,5
2	20%	292	38,1
	80%	239	42,5

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 5 constantes do molinete nos registradores alocados : .2426 STO .0 .015 STO .1 4.76 STO .2
 .264 STO .3 .007 STO .4

1. Ativar o programa teclando f A

2. Aparece no visor 20,

3. Entrar com os valores da medida a 20% : 190 ENTER 40.2 R/S

4. Ler o valor da velocidade pontual : 1,162 R/S

5. Aparece no visor 80,

6. Entrar com os valores da medida a 80% : 116 ENTER 43.5 R/S

7. Ler o valor da velocidade pontual : 0,662

8. Teclar R/S e ler o valor da velocidade média : 0,912

9. Teclar R/S : aparece 20, no visor. A calculadora está pronta para calcular uma outra vertical.

RESULTADOS DO TESTE

Vertical 1 : V20% = 1,162 m/s
 V80% = 0,662 m/s VM = 0,912 m/s

Vertical 2 : V20% = 2,030 m/s
 V80% = 1,492 m/s VM = 1,761 m/s

NOTAS :

- 1- Sempre que a calculadora for ligada, recomenda-se entrar com (ou verificar) as 5 constantes do molinete.
- 2- Se a formula do molinete for unica, entrar com as constantes c e o nas memórias .3 e .4 e ZERO na memória .2 (k=0).

OUPACAO DA MEMORIA "Programa"

HP 11C : 43 linhas - não utiliza nenhum registrador de dados.

HP 15C : 49 bytes, ou seja 7 memórias completas.

"LABELS" utilizados : A, 0, 1, 2, 3

LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. M05)

Calculadora : TI66

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
000	LBL	050	=	100		150	
1	A	1	:	1		1	
2	RCL	2	2	2		2	
3	12	3	=	3		3	
4	x><t	4	R/S	4		4	
005	LBL	055	GTO	105		155	
6	2nd	A	6	2nd	A	6	
7	2nd	StF	7	LBL	7		7
8	0	8	:	8		8	
9	2	9	GTO	9		9	
010	0	060	05	110		160	
1	2nd	FIX	1	R/S	1		1
2	0	2	INV	2		2	
3	LBL	3	2nd	StF	3		3
4	+	4	0	4		4	
015	R/S	065	8	115		165	
6	:	6	0	6		6	
7	R/S	7	2nd	FIX	7		7
8	2nd	FIX	8	0	8		8
9	3	9	GTO	9		9	
020	=	070	+	120		170	
1	2nd	x>=t	1		1		1
2	-	2			2		2
3	x	3			3		3
4	RCL	4			4		4
025	10	075		125		175	
6	+	6			6		6
7	RCL	7			7		7
8	11	8			8		8
9	=	9			9		9
030	GTO	080		130		180	
1	x	1			1		1
2	LBL	2			2		2
3	-	3			3		3
4	x	4			4		4
035	RCL	085		135		185	
6	13	6			6		6
7	+	7			7		7
8	RCL	8			8		8
9	14	9			9		9
040	=	090		140		190	
1	LBL	1			1		1
2	x	2			2		2
3	2nd	IfF	3		3		3
4	0	4			4		4
045	:	095		145		195	
6	R/S	6			6		6
7	+	7			7		7
8	RCL	8			8		8
9	03	9			9		9

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
----	---------	----	---------	----	---------	----	---------

"LABELS" utilizados : A, A', +, -, x, s

DADOS

Molinete : $V = 0,2426 \text{ N/t} + 0,0150 \text{ para } \text{N/t} < 4,76 \text{ (k)}$
 $V = 0,2640 \text{ N/t} + 0,0070 \text{ para } \text{N/t} \geq 4,76 \text{ (k)}$

Vert.	Prof.	N	t
1	20%	190	40,2
	80%	116	43,5
2	20%	292	38,1
	80%	239	42,5

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 5 constantes do molinete nos registradores alocados : .2426 STO 10 .015 STO 11 4.76 STO 12
 .264 STO 13 .007 STO 14
1. Ativar o programa teclando A
2. Aparece no visor 20
3. Entrar com os valores da medida a 20% : 190 R/S 40.2 R/S
4. Ler o valor da velocidade pontual : 1.162 R/S
5. Aparece no visor 80
6. Entrar com os valores da medida a 80% : 116 R/S 43.5 R/S
7. Ler o valor da velocidade pontual : 0.662
8. Teclar R/S e ler o valor da velocidade média : 0.912
9. Teclar R/S : aparece 20 no visor. A calculadora está pronta para calcular uma outra vertical.

RESULTADOS DO TESTE

Vertical 1 : V20% = 1,162 m/s
 V80% = 0,662 m/s VM = 0,912 m/s

Vertical 2 : V20% = 2,030 m/s
 V80% = 1,492 m/s VM = 1,761 m/s

NOTAS :

- 1- Sempre que a calculadora for ligada, recomenda-se entrar com (ou verificar) as 5 constantes do molinete.
- 2- Se a formula do molinete for unica, entrar com as constantes c e o nas memórias 13 e 14 e ZERO na memória 12 (k=0).

OCCUPACAO DA MEMORIA

Programa : 70 comandos

Registradores : CONSTANTES 10= c1 11= o1 12= k
 13= c2 14= o2
 VARIAVEL 05= V20%

```

10 "M05"
15 PRINT "VM-2 PONTOS"
20 INPUT "C1=";L:INPUT "O1=";O:INPUT "K=";K
25 INPUT "C2=";M:INPUT "O2=";R

30 PRINT "20%":S=0:USING "#.###":GOSUB 60
35 PRINT "80%":GOSUB 60
40 V=S/2+.0005:PRINT "VM=";V:GOTO 30

60 INPUT "N=";N:INPUT "T=";T
65 U=N/T:V=U*M+R
70 IF U<K LET V=U+L+O
75 S=S+V:V=V+.0005:PRINT "V=";V
80 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

K,L,O,M,R = constantes do molinete : N/t, c1, o1, c2, o2.

N = numero de rotações
T = tempo

U = N/T
V = velocidade pontual
S = soma das 2 velocidades

OCCUPACAO DA MEMORIA : 231 bytes ou seja 28 registros de memoria

DADOS

Molinete : $V = 0,2426 \text{ N/t} + 0,0150$ para $N/t < 4,76 \text{ (k)}$
 $V = 0,2640 \text{ N/t} + 0,0070$ para $N/t \geq 4,76 \text{ (k)}$

Vert.	Prof.	N	t
1	20%	190	40,2
	80%	116	43,5
2	20%	292	38,1
	80%	239	42,5

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUN "M05" ou RUN 10 e ENTER
2. Identificar o programa no visor VM-2 PONTOS
3. Teclar ENTER
4. Digitar as 5 constantes do molinete, na sequencia de chamada :

C1=	==>	.2426	ENTER	O1=	==>	.015	ENTER
K=	==>	4.76	ENTER				
C2=	==>	.2640	ENTER	O2=	==>	.007	ENTER
5. Aparece no visor 20% Teclar ENTER
 Entrar com os valores da medida a 20% : N= ==> 190 ENTER
 T= ==> 40.2 ENTER
6. Ler o valor da velocidade : V= 1.162 ENTER
7. Aparece no visor 80% Teclar ENTER
8. Entrar com os valores da medida a 80% : N= ==> 116 ENTER
 T= ==> 43.5 ENTER
9. Ler o valor da velocidade : V= 0.662 ENTER
10. Ler o valor da velocidade média : VM= 0.912
11. Se teclar novamente ENTER, o valor 20% aparece no visor : o computador está pronto para calcular uma outra vertical.

RESULTADOS DO TESTE

Vertical 1 : V20% = 1,162 m/s
 V80% = 0,662 m/s VM = 0,912 m/s

Vertical 2 : V20% = 2,030 m/s
 V80% = 1,492 m/s VM = 1,761 m/s

NOTAS :

- 1- Sempre que o computador for ligado, recomenda-se entrar com (ou verificar) as 5 constantes do molinete.
- 2- Se a formula do molinete for unica, entrar com o mesmo valor para c1 e c2 e para o1 e o2, e com o valor ZERO para k.

```
2 REM M05
3 PRINT "VM-2 PONTOS"
10 INPUT "C1=",L:INPUT "O1=",O:INPUT "K=",K
15 INPUT "C2=",M:INPUT "O2=",R

30 PRINT "20%":S=0:SET F3:GOSUB 60
35 PRINT "80%":GOSUB 60
40 V=S/2:PRINT "VM=";V:GOTO 30

60 INPUT "N=",N:INPUT "T=",T
65 U=N/T:V=U*M+R
70 IF U>K THEN V=U*L+O
75 S=S+V:PRINT "V=";V
80 RETURN
```

SIMBOLOS UTILIZADOS

K,L,O,M,R = constantes do molinete : N/t, c1, o1, c2, o2.

N = numero de rotações
T = tempo

U = N/t
V = velocidade pontual
S = soma das 2 velocidades

OCCUPACAO DA MEMORIA : 203 bytes

DADOS

Molinete :	$V = 0,2426 \frac{N}{t} + 0,0150$ para $N/t < 4,76$ (k)
	$V = 0,2640 \frac{N}{t} + 0,0070$ para $N/t \geq 4,76$ (k)
<hr/>	
Vert.	Prof.
-----	-----
1	20% 80%
2	20% 80%

	190 116 292 239
	40,2 43,5 38,1 42,5
<hr/>	

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando S Pn (n=numero da partição de memoria)
2. Identificar o programa no visor VM-2 PONTOS
3. Teclar EXE
4. Digitar as 5 constantes do molinete, na sequência de chamada :

C1=? ==>	.2426	EXE	01=? ==>	.015	EXE
K=? ==>	4.76	EXE			
C2=? ==>	.2640	EXE	02=? ==>	.007	EXE
5. Aparece no visor 20% Teclar EXE
Entrar com os valores da medida a 20% : N=? ==> 190 EXE
T=? ==> 40.2 EXE
6. Ler o valor da velocidade : V= 1.162 EXE
7. Aparece no visor 80% Teclar EXE
8. Entrar com os valores da medida a 80% : N=? ==> 116 EXE
T=? ==> 43.5 EXE
9. Ler o valor da velocidade : V= 0.662 EXE
10. Ler o valor da velocidade média : VM= 0.912
11. Se teclar novamente EXE, o valor 20% aparece no visor : o computador está pronto para calcular uma outra vertical.

RESULTADOS DO IESIE

Vertical 1 : V20% = 1,162 m/s
V80% = 0,662 m/s VM = 0,912 m/s

Vertical 2 : V20% = 2,030 m/s
V80% = 1,492 m/s VM = 1,761 m/s

NOTAS :

- 1- Sempre que o computador for ligado, recomenda-se entrar com (ou verificar) as 5 constantes do molinete.
- 2- Se a formula do molinete for unica, entrar com o mesmo valor para c1 e c2 e para o1 e o2, e com o valor ZERO para k.

R O T I N A : M 10


**CALCULO DAS VELOCIDADES PONTUAIS E DA VELOCIDADE MEDIA
NUMA VERTICAL DETALHADA**

OBJETIVO

Calculo das n velocidades pontuais v_i e da velocidade média V_M , medidas numa vertical, durante uma medição de descarga líquida, pelo método detalhado.

O calculo das velocidades pontuais é opcional.

FIGURA



LEGENDA

i	índice de um dos n pontos da vertical
v_i	velocidade medida no ponto i
v_s	velocidade superficial
v_f	velocidade no fundo
V_M	velocidade média na vertical
p_i	profundidade no ponto i
p_t	profundidade total

FÓRMULAS

A- Calculo da velocidade pontual v_i (OPCIONAL)

$$v_i = c N/t + o \implies \begin{aligned} N &= \text{numero de rotações da hélice} \\ t &= \text{duração da tomada de velocidade} \\ c, o &= \text{constantes do molinete, podendo ser a} \\ &\quad \text{fórmula dupla : } k < N/t \quad V = c_1 N/t + o_1 \\ &\quad k > N/t \quad V = c_2 N/t + o_2 \end{aligned}$$




B- Calculo da velocidade média V_M

Admite-se que $v_s = v_1$ e $v_f = v_n/2$ (n =ultimo ponto medido)

Temos pelo método dos trapézios :

$$V_M = \frac{p_1 v_1 + \sum_{i=2}^n \frac{v_i + v_{i-1}}{2} (p_i - p_{i-1}) + .75 v_n (p_t - p_n)}{p_t}$$

FLUXOGRAMA



V I S O R No Codigo	COMANDO	V I S O R No Codigo	COMANDO	V I S O R No Codigo	COMANDO
000		040	44 6	STO 6	080 1 1
1 42.21.11	f LBL A	1 34	x>y	1 44 5	STO 5
2 42. 7. 3	f FIX 3	2 44 8	STO 8	2 31	R/S
3 1	1 1	3 20	x	3 32 6	GSB 6
4 44 5	STO 5	4 44 7	STO 7	4 42.21. 3	f LBL 3
005 32 5	GSB 5	045 43 32	g RTN	085 1 1	
6 31	R/S	6 42.21. 7	f LBL 7	6 44.40. 5	STO +5
7 32 6	GSB 6	7 45 6	RCL 6	7 45 5	RCL 5
8 42.21. 0	f LBL 0	8 34	x>y	8 31	R/S
9 1	1 1	9 44 6	STO 6	9 32 7	GSB 7
010 44.40. 5	STO +5	050 40	+	090 22 3	GTO 3
1 45 5	RCL 5	1 2	2	1 42.21. 2	f LBL 2
2 32 5	GSB 5	2 10	:	2 44 9	STO 9
3 31	R/S	3 34	x>y	3 32 8	GSB 8
4 32 7	GSB 7	4 45 8	RCL 8	4 22 12	GTO B
015 22 0	GTO 0	055 16	CHS	095	
6 42.21. 1	f LBL 1	6 34	x>y	6	
7 44 9	STO 9	7 44 8	STO 8	7	
8 32 8	GSB 8	8 40	+	8	
9 22 11	GTO A	9 20	x	9	
020 42.21. 5	f LBL 5	060 44.40. 7	STO +7	100	
1 31	R/S	1 43 32	g RTN	1	
2 10	:	2 42.21. 8	f LBL 8	2	
3 45 ,2	RCL .2	3 45 9	RCL 9	3	
4* 43 10	g x<=y	4 45 8	RCL 8	4	
025 22 4	GTO 4	065 30	-	105	
6 33	R↓	6 45 6	RCL 6	6	
7 45 ,0	RCL .0	7 20	x	7	
8 20	x	8 48	.	8	
9 45 ,1	RCL .1	9 7	7	9	
030 40	+	070 5	5	110	
1 43 32	g RTN	1 20	x	1	
2 42.21. 4	f LBL 4	2 45 7	RCL 7	2	
3 33	R↓	3 40	+	3	
4 45 ,3	RCL .3	4 45 9	RCL 9	4	
035 20	x	075 10	:	15	
6 45 ,4	RCL .4	6 31	R/S	6	
7 40	+	7 43 32	g RTN	7	
8 43 32	g RTN	8 42.21.12	f LBL B	8	
9 42.21. 6	f LBL 6	9 42. 7. 3	f FIX 3	9	

No Codigo	COMANDO	No Codigo	COMANDO	No Codigo	COMANDO
V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO

ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS

* para HP11C : codigo 42 10
comando f x<=y

CONSTANTES

0: c1 .3: c2
 1: o1 .4: o2
 2: k

5: n 8: pi
 6: vi 9: Pt
 7: Vm

VARIAVEIS

"LABELS" utilizados : A, B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

DADOS

Molinete : $V = 0,2426 \text{ N/t} + 0,0150$ para $\text{N/t} < 4,76 \text{ (k)}$
 $V = 0,2640 \text{ N/t} + 0,0070$ para $\text{N/t} \geq 4,76 \text{ (k)}$

Pont.	Prof.	N	t	vi
1	0,8	242	40,2	1,596
2	3,8	253	43,6	1,539
3	8,0	190	38,3	1,317
4	11,5	148	40,3	0,906
5	14,0	116	40,4	0,712
Fundo	15,1			

OPERACAOA- Com o calculo das velocidades pontuais vi

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 5 constantes do molinete nos registradores alocados : .2426 STO .0 .015 STO .1 4.76 STO .2
.264 STO .3 .007 STO .4
1. Ativar o programa teclando f A
2. Aparece no visor 1,000
3. Entrar com os valores do ponto 1, na ordem : prof. ENTER N ENTER t R/S
no exemplo : 0.8 ENTER 242 ENTER 40.2 R/S
4. Ler o valor da velocidade pontual : 1,596 R/S
5. Aparece no visor 2,000
6. Entrar com os valores do ponto 2, e assim em diante até o ultimo ponto.
7. Quando no visor aparecer um valor superior ao numero de pontos (n+1), teclar o valor da profundidade total (fundo) e logo a seguir : GSB 1
no exemplo, quando aparece 6,000 no visor, teclar 15.1 GSB 1
8. Ler o valor da velocidade média na vertical : 1,224 ==> VM

B- Com as velocidades pontuais ja calculadas

1. Ativar o programa teclando f B
2. Repetir os itens 2 até 6 descritos acima, entrando para cada ponto com a profundidade e a velocidade ja calculada.
no exemplo, para o ponto 1 : 0.8 ENTER 1.596 R/S
3. Ao final (valor n+1 no visor), teclar Pt (fundo) e a seguir GSB 2
no exemplo (6,000 no visor) : teclar 15.1 GSB 2 e ler 1,224 ==> VM

NOTIAS :

- 1- Sempre que a calculadora for ligada para calcular as velocidades pontuais, recomenda-se entrar novamente com as constantes do molinete.
Se a formula do molinete for unica, entrar com as constantes c e o nos registradores .3 e .4 e com ZERO no registrador .2 (k=0).
- 2- As partes compostas dos comandos 1 até 19 e 78 até 94 são independentes : a primeira serve para calcular as velocidades pontuais, a segunda serve quando as velocidades pontuais ja são calculadas. Quando uma das duas não for utilizada, podera ser omitida na gravação.

OCCUPACAO DA MEMORIA "Programa"

HP 11C : 94 linhas - utiliza os registradores de dados .9 até .5
HP 15C : 112 bytes, ou seja 15 memorias completas + 6 bytes.

LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. M10)

Calculadora : TI66

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	
000	LBL	050	2nd	EXC	100	06	150	
1	A	1		09	1	+	1	
2	SBR	2		+/-	2	RCL	2	
3	+/-	3		+	3	06	3	
4	SBR	4		RCL	4	=	4	
005	=	055		09	105	:	155	
6	SBR	6		=	6	2	6	
7	+	7		STO	7	x	7	
8	R/S	8		08	8	RCL	8	
9	SBR	9	INV	SBR	9	08	9	
010	-	060		LBL	110	=	160	
1	LBL	1		+	1	SUM	1	
2	(2		R/S	2	07	2	
3	1	3		:	3	INV	3	
4	SUM	4		R/S	4	LBL	4	
015	05	065		=	115	:	165	
6	RCL	6	2nd	x>=t	6	STO	6	
7	05	7		1/x	7	08	7	
8	SBR	8		x	8	-	8	
9	=	9		RCL	9	RCL	9	
020	SBR	070		10	120	09	170	
1	+	1		+	1	=	1	
2	R/S	2		RCL	2	x	2	
3	SBR	3		11	3	RCL	3	
4	x	4		=	4	06	4	
025	GTO	075	INV	SBR	125	x	175	
6	(6		LBL	6	.	6	
7	LBL	7		1/x	7	7	7	
8	2nd	A	8	x	8	5	8	
9	SBR	9		RCL	9	=	9	
030	:	080		13	130	+	180	
1	GTO	1		+	1	RCL	1	
2	A	2		RCL	2	07	2	
3	LBL	3		14	3	=	3	
4	+/-	4		=	4	:	4	
035	2nd	FIX	085	INV	SBR	135	RCL	185
6	3	6		LBL	6	08	6	
7	RCL	7		-	7	=	7	
8	12	8		STO	8	R/S	8	
9	x>t	9		06	9	INV	9	
040	CLR	090		x	140	LBL	190	
1	STO	1		RCL	1	B	1	
2	09	2		09	2	SBR	2	
3	1	3		=	3	+/-	3	
4	STO	4		STO	4	SBR	4	
045	05	095		07	145	=	195	
6	INV	SBR	6	INV	SBR	R/S	6	
7	LBL	7		LBL	7	SBR	7	
8	=	8		x	8	-	8	
9	R/S	9	2nd	EXC	9	LBL	9	

No COMANDO No COMANDO No COMANDO No COMANDO

"LABELS" utilizados : A, A', B, B', +/-, =, +, -, x, :, (,), 1/x

DADOS

Molinete : $V = 0,2426 \frac{N}{t} + 0,0150$ para $N/t < 4,76$ (k)
 $V = 0,2640 \frac{N}{t} + 0,0070$ para $N/t \geq 4,76$ (k)

Pont.	Prof.	N	t	vi
1	0,8	242	40,2	1,596
2	3,8	253	43,6	1,539
3	8,0	190	38,3	1,317
4	11,5	148	40,3	0,906
5	14,0	116	40,4	0,712
Fundo	15,1			

OPERACAOA- Com o calculo das velocidades pontuais vi

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 5 constantes do molinete nos registradores alocados : .2426 STO 10 .015 STO 11 4.76 STO 12
.264 STO 13 .007 STO 14
1. Ativar o programa teclando A
2. Aparece no visor 1.000
3. Entrar com os valores do ponto 1, na ordem : prof. R/S N R/S t R/S
no exemplo : 0.8 R/S 242 R/S 40.2 R/S
4. Ler o valor da velocidade pontual : 1.596 R/S
5. Aparece no visor 2.000
6. Entrar com os valores do ponto 2, e assim em diante até o ultimo ponto.
7. Quando no visor aparecer um valor superior ao numero de pontos (n+1), teclar o valor da profundidade total (fundo) e logo a seguir 2nd A
no exemplo, quando aparece 6.000 no visor, teclar 15.1 2nd A
8. Ler o valor da velocidade média na vertical : 1.224 ==> VM

B- Com as velocidades pontuais ja calculadas

1. Ativar o programa teclando B
2. Repetir os itens 2 até 6 descritos acima, entrando para cada ponto, com a profundidade e a velocidade ja calculada.
no exemplo, para o ponto 1 : 0.8 R/S 1.596 R/S
3. Ao final (valor n+1 no visor), teclar Pt (fundo) e a seguir 2nd B
no exemplo (6.000 no visor), teclar : 15.1 2nd B e ler 1.224 ==> VM

NOTAS :

- 1- Sempre que a calculadora for ligada para calcular as velocidades pontuais, recomenda-se entrar novamente com as constantes do molinete.
Se a formula do molinete for unica, entrar com as constantes c e o nos registradores 13 e 14 e com ZERO no registrador 12 (k=0).
- 2- As partes compostas dos comandos 1 até 32 e 140 até 168 são independentes : a primeira serve para calcular as velocidades pontuais, a segunda serve quando as velocidades pontuais ja são calculadas. Quando uma das duas não for utilizada, podera ser omitida na gravação.

OCCUPACAO DA MEMORIA

Programa : 168 comandos

Registradores : CONSTANTES	10= c1	11= o1	12= k	13= c2	14= o2
VARIAVEIS	05= n	06= vi	07 = Vm	08= pi	09= Pt

```

100 "M10"
105 PRINT "VM-N PONTOS"

110 INPUT "CALC.V (S/N) ?";A$
115 IF A$="N" GOTO 150
120 INPUT "C1=";L:INPUT "O1=";O:INPUT "K=";K
125 INPUT "C2=";M:INPUT "O2=";R

150 INPUT "NUM.PONT.=";H
155 FOR I=1 TO H:PRINT USING "###";"PONTO:";I
160 INPUT "P=";P:IF A$="N" INPUT "V=";V:GOTO 185
165 INPUT "N=";N:INPUT "T=";T
170 U=N/T:V=U*M+R
175 IF UKK LET V=U*L+O
180 U=V+.0005:PRINT USING "##.###";"V=";U
185 GOSUB 200
190 NEXT I
195 GOSUB 250:GOTO 150

200 IF I=1 LET S=V*P:GOTO 210
205 S=S+(V+W)*(P-Q)/2
210 W=V:Q=P
215 RETURN

250 INPUT "PT=";P
255 V=(S+.75*W*(P-Q))/P+.0005
260 PRINT USING "##.###";"VM=";V
265 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

K,L,O,M,R = constantes do molinete : N/t, c1, o1, c2, o2.
 P = profundidade
 N = número de rotações
 T = tempo
 U = N/t
 V = velocidade do ponto i
 W = velocidade do ponto i-1
 Q = profundidade do ponto i-1
 A\$ = decisão para calculo das velocidades pontuais (A\$="S") ou
 não (A\$="N")

OUPACAO DA MEMORIA : 404 bytes ou seja 51 registros de memoria

DADOS

Molinete : $V = 0,2426 \frac{N}{t} + 0,0150$ para $N/t < 4,76$ (k)
 $V = 0,2640 \frac{N}{t} + 0,0070$ para $N/t \geq 4,76$ (k)

Pont.	Prof.	N	t	vi
1	0,8	242	40,2	1,596
2	3,8	253	43,6	1,539
3	8,0	190	38,3	1,317
4	11,5	148	40,3	0,906
5	14,0	116	40,4	0,712
Fundo	15,1			

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUN "M10" ou RUN 100 e ENTER
2. Identificar o programa no visor VM-N PONTOS
3. Teclar ENTER. Aparece no visor CALC.V (S/N) ?
Teclar S se as velocidades pontuais devem ser calculadas e ENTER
ou N se as velocidades pontuais ja sao calculadas e ENTER

A- Com o calculo das velocidades pontuais vi

4. Digitar as 5 constantes do molinete, na sequencia de chamada :
 C1= ==> .2426 ENTER O1= ==> .015 ENTER
 K= ==> 4.76 ENTER
 C2= ==> .2640 ENTER O2= ==> .007 ENTER
5. Aparece no visor NUM.PONT.=
Entrar com o numero total de pontos na vertical : NUM.PONT.= ==> 5 ENTER
6. Aparece no visor PONTO: 1 Teclar ENTER
Entrar com os valores do ponto 1 : P= ==> 0.8 ENTER
 N= ==> 242 ENTER
 T= ==> 40.2 ENTER

 Ler o valor da velocidade no ponto 1 : V= 1.596 ENTER
7. Aparece no visor PONTO: 2 Teclar ENTER
8. Entrar com os valores do ponto 1 e assim em diante ate o ultimo ponto.
9. Quando aparecer PT= no visor,
entrar com a profundidade total : PT= ==> 15.1 ENTER
e ler o valor da velocidade media : VM= 1.224
10. Se teclar ENTER, volta ao item 5 para calcular uma outra vertical.

B- Sem o calculo das velocidades pontuais

A rotina de calculo é a mesma a partir do item 5, so que os valores a serem teclados para cada ponto sao a profundidade e a velocidade.

NOTA : Se a formula do molinete for unica, entrar com o mesmo valor para c1 e c2 e para o1 e o2, e com o valor ZERO para k.

```

2 REM M10
3 PRINT "VM-N PONTOS"

10 INPUT "CALC.V (S/N)",A$
15 IF A$="N" THEN GOTO 50
20 INPUT "C1=",L:INPUT "O1=",O:INPUT "K=",K
25 INPUT "C2=",M:INPUT "O2=",R

50 INPUT "NUM.PONT.=",H
55 FOR I=1 TO H:SET F0:PRINT "PONTO:";I
60 INPUT "P=",P:IF A$="N" THEN INPUT "V=",V:GOTO 85
65 INPUT "N=",Q:INPUT "T=",T
70 U=N/T:V=U*M+R
75 IF U<K THEN V=U*L+O
80 SET F3:PRINT "V=";V
85 GOSUB 100
90 NEXT I
95 GOSUB 150:GOTO 50

100 IF I=1 THEN S=V*P:GOTO 110
105 S=S+(V+W)*(P-Q)/2
110 W=V:Q=P
115 RETURN

150 INPUT "PT=",P
155 V=(S+.75*W*(P-Q))/P
160 SET F3:PRINT "VM=";V
165 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

K,L,O,M,R = constantes do molinete : N/t, c1, o1, c2, o2.
 P = profundidade
 N = numero de rotações
 T = tempo
 U = N/t
 V = velocidade do ponto i
 W = velocidade do ponto i-1
 Q = profundidade do ponto i-1
 A\$ = decisão para calculo das velocidades pontuais (A\$="S") ou
 não (A\$="N")

OCCUPACAO DA MEMORIA : 372 bytes

DADOS

Molinete : $V = 0,2426 \frac{N}{t} + 0,0150$ para $\frac{N}{t} < 4,76$ (k)
 $V = 0,2640 \frac{N}{t} + 0,0070$ para $\frac{N}{t} \geq 4,76$ (k)

Pont.	Prof.	N	t	vi
1	0,8	242	40,2	1,596
2	3,8	253	43,6	1,539
3	8,0	190	38,3	1,317
4	11,5	148	40,3	0,906
5	14,0	116	40,4	0,712
Fundo	15,1			

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando S Pn (n=numero da partição de memoria)
2. Identificar o programa no visor VM-N PONTOS
3. Teclar EXE. Aparece no visor CALC.V (S/N)?
Teclar S se as velocidades pontuais devem ser calculadas e EXE
ou N se as velocidades pontuais ja são calculadas e EXE

A- Com o calculo das velocidades pontuais vi

4. Digitar as 5 constantes do molinete, na sequência de chamada :
C1=? ==> .2426 EXE 01=? ==> .015 EXE
K=? ==> 4.76 EXE
C2=? ==> .2640 EXE 02=? ==> .007 EXE
5. Aparece no visor NUM.PONT.=?
Entrar com o numero de pontos na vertical : NUM.PONT.=? ==> 5 EXE
6. Aparece no visor PONTO: 1 Teclar EXE
Entrar com os valores do ponto 1 : P=? ==> 0.8 EXE
N=? ==> 242 EXE
T=? ==> 40.2 EXE
Ler o valor da velocidade no ponto 1 : V= 1.596 EXE
7. Aparece no visor PONTO: 2 Teclar EXE
8. Entrar com os valores do ponto 2 e assim em diante até o ultimo ponto.
9. Quando aparecer PT=? no visor,
entrar com a profundidade total : PT=? ==> 15.1 EXE
e ler o valor da velocidade média : VM= 1.224
10. Se teclar EXE, volta ao item 5 para calcular uma outra vertical.

B- Sem o calculo das velocidades pontuais

A rotina de calculo é a mesma a partir do item 5, so que os valores a serem teclados para cada ponto são a profundidade e a velocidade.

NOTA : Se a formula do molinete for unica, entrar com o mesmo valor para c1 e c2 e para o1 e o2, e com o valor ZERO para k.

RO T I N A : M 20


CALCULO DA VAZAO PELO METODO DA MEIA SECÃO

OBJETIVO

Calculo, pelo método da MEIA SECAO, da vazão líquida QT medida num rio. O programa calcula também a área molhada AT, a velocidade média VM, a largura L entre as 2 margens e a profundidade média PM.

O dados iniciais são : - as distâncias DM1 e DM2 das 2 margens ao PI;
- para cada uma das m verticais :
• a distância Dj ao PI;
• a velocidade média Vj;
• a profundidade total Pj.

FIGURA



FÓRMULAS

Para cada uma das m verticais :

$$\text{área parcial } a_j = \frac{D_{j+1} - D_{j-1}}{2} * P_j$$

$$\text{vazão parcial } q_j = a_j * V_j$$


$$\text{Ao final : } AT = \sum_1^m a_j \qquad QT = \sum_1^m q_j$$

$$VM = QT / AT$$

$$L = DM2 - DM1$$

$$PM = AT / L$$

FLUXOGRAMA



LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. M20)

Calculadora : HP11C - HP15C

VISOR	COMANDO	VISOR	COMANDO	VISOR	COMANDO
No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
000		040	34	x>y	080
1	42.21.13	f LBL C	1	44 7	STO 7
2	42 34	f CLEAR R	2	33	R↑
3	43 35	g Clx	3	34	x>y
4	31	R/S	4	45 9	RCL 9
005	44 0	STO 0	045	43 33	g R↑
6	44 25	STO I	6	30	-
7	42.21. 0	f LBL 0	7	43 36	g LST x
8	1	1	8# 42. 4.25	f x>< I	8
9	44.40. 5	STO +5	9	44 9	STO 9
010	45 5	RCL 5	050	33	R↑
1	31	R/S	1	16	CHS
2	32 4	BSB 4	2	20	x
3	22 0	STO 0	3	2	2
4	42.21. 1	f LBL 1	4	10	:
015	36	ENTER	055	1	1
6	36	ENTER	6	45 5	RCL 5
7	32 4	BSB 4	7# 43.30. 5	g TEST 5	7
8	45 4	RCL 4	8	43 32	g RTN
9	31	R/S	9	33	R↑
020	45 3	RCL 3	060	33	R↑
1	31	R/S	1	44.40. 3	STO +3
2	10	:	2	31	R/S
3	31	R/S	3	20	x
4	45 25	RCL I	4	44.40. 4	STO +4
025	45 0	RCL 0	065	31	R/S
6	30	-	6	43 32	g RTN
7	31	R/S	7		6
8	45 3	RCL 3	8		7
9	34	x>y	9		8
030	10	:	070		9
1	31	R/S	1		110
2	22 13	STO C	2		1
3	42.21. 4	f LBL 4	3		2
4	45 6	RCL 6	4		3
035	34	x>y	075		4
6	44 6	STO 6	6		15
7	33	R↑	7		6
8	34	x>y	8		7
9	45 7	RCL 7	9		8
					9

No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
VISOR	COMANDO	VISOR	COMANDO	VISOR	COMANDO

ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS

* para HP11C :

- linha 048 : codigo 42 4
- linha 057 : codigo 42 40 comando f x=y

0: la margea 6: pj-1
 3: soma aj 7: vj-1
 4: soma qj 8: Dj
 5: j 9: dj-2
 I: Dj-1

"LABELS" utilizados : C, 0, 1, 4

DADOS

VERT. j	D _j (metros)	V _j (m/s)	P _j (metros)
PI	0		
MD	4,5		0
1	6,0	1,20	1,9
2	9,0	1,45	2,3
3	12,0	1,56	2,75
4	16,0	1,62	2,9
5	18,5	1,13	1,45
ME	19,5		0
PF	20,2		

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando f C
2. Aparece no visor 0,00
3. Entrar com a distância da primeira margem ao PI. No exemplo : 4.5 R/S
4. Aparece no visor 1,00
5. Entrar com os valores da vert. 1 na sequência : D1 ENTER V1 ENTER P1 R/S
no exemplo : 6 ENTER 1.2 ENTER 1.9 R/S
6. Aparece no visor 2,00
7. Entrar com os 3 valores da vert. 2 : 9 ENTER 1.45 ENTER 2.3 R/S
e ler os valores da area e da vazão DA VERTICAL 1

no exemplo : 4,28 ==> a1 R/S 5,13 ==> q1 R/S
8. Prosseguir para todas as verticais.

Resultados parciais	(VERT.3	a2= 6,90	q2= 10,01
) VERT.4	a3= 9,63	q3= 15,02
	(VERT.5	a4= 9,43	q4= 15,27

9. Quando aparecer no visor um valor superior ao numero de verticais, teclar a distância da segunda margem ao PI e 888 1. No exemplo : 19,5 888 1
10. Ler a area e a vazão da ultima vertical:
no exemplo : 2,54 ==> a5 R/S 2,87 ==> q5 R/S

e a seguir, os resultados finais : 48,29 ==> QT vazão total R/S
32,76 ==> AT área total R/S
1,47 ==> VM velocidade média R/S
15,00 ==> L largura total R/S
2,18 ==> PM profundidade média R/S

Recomenda-se ajustar o numero n de valores decimais aos resultados esperados (3 algarismos significativos), usando-se o comando f FIX n

OCCUPACAO DA MEMORIA "Programa"

HP 11C : 66 linhas - utiliza o registrador de dados .9
HP 15C : 69 bytes, ou seja 9 memórias completas + 6 bytes

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
000	LBL	050	LBL	100	01	150	
1	C	1	2nd	1	=	1	
2*	CSR	2		2	SUM	2	
3	1	3		3	04	3	
4	x><t	4		4	R/S	4	
005	R/S	055	(105	INV	155	
6	STO	6	RCL	6		6	
7	09	7	04	7		7	
8	STO	8	R/S	8		8	
9	10	9	:	9		9	
010	LBL	060	RCL	110		160	
1	+	1	03	1		1	
2	1	2	R/S	2		2	
3	SUM	3	=	3		3	
4	05	4	R/S	4		4	
015	RCL	065	RCL	115		165	
6	05	6	08	6		6	
7	R/S	7	-	7		7	
8	STO	8	RCL	8		8	
9	08	9	10	9		9	
020	R/S	070	=	120		170	
1	STO	1	R/S	1		1	
2	07	2	1/x	2		2	
3	R/S	3	x	3		3	
4	STO	4	RCL	4		4	
025	06	075	03	125		175	
6	RCL	6	=	6		6	
7	05	7	R/S	7		7	
8	2nd	x=t	STO	8		8	
9	-	9	C	9		9	
030	SBR	080	LBL	130		180	
1	(1	(1		1	
2	LBL	2	(2		2	
3	-	3	RCL	3		3	
4	RCL	4	08	4		4	
035	06	085	-	135		185	
6	STO	6	RCL	6		6	
7	02	7	00	7		7	
8	RCL	8)	8		8	
9	07	9	:	9		9	
040	STO	090	2	140		190	
1	01	1	x	1		1	
2	RCL	2	RCL	2		2	
3	08	3	02	3		3	
4	2nd	EXC	=	4		4	
045	09	095	SUM	145		195	
6	STO	6	03	6		6	
7	00	7	R/S	7		7	
8	STO	8	x	8		8	
9	+	9	RCL	9		9	

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
----	---------	----	---------	----	---------	----	---------

* a calculadora TI59 não posui o comando CSR. O mesmo deverá ser substituído pelos 2 comandos CMs e CP

DADOS

VERT. j	Dj (metros)	Vj (m/s)	Pj (metros)
PI	0		
MD	4,5		0
1	6,0	1,20	1,9
2	9,0	1,45	2,3
3	12,0	1,56	2,75
4	16,0	1,62	2,9
5	18,5	1,13	1,45
ME	19,5		0
PF	20,2		

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando C
2. Aparece no visor 0.00
3. Entrar com a distância da primeira margem ao PI. No exemplo : 4.5 R/S
4. Aparece no visor 1.00
5. Entrar com os valores da vert. 1 na sequência : D1 R/S V1 R/S P1 R/S
no exemplo : 6 R/S 1.2 R/S 1.9 R/S
6. Aparece no visor 2.00
7. Entrar com os 3 valores da vert. 2 : 9 R/S 1.45 R/S 2.3 R/S
e ler os valores da area e da vazão DA VERTICAL 1
no exemplo : 4.28 => a1 R/S 5.13 => q1 R/S
8. Prosseguir para todas as verticais.

(VERT.3	a2= 6.90	q2= 10.01
Resultados parciais) VERT.4	a3= 9.63	q3= 15.02
(VERT.5	a4= 9.43	q4= 15.27
9. Quando aparecer no visor um valor superior ao numero de verticais, teclar a distância da segunda margem ao PI e 2nd C. No exemplo : 19.5 2nd C
10. Ler a area e a vazão da ultima vertical:
no exemplo : 2.54 => a5 R/S 2.87 => q5 R/S

e a seguir, os resultados finais : 48.29 => QT vazão total R/S
32.76 => AT area total R/S
1.47 => VM velocidade média R/S
15.00 => L largura total R/S
2.18 => PM profundidade média

Recomenda-se ajustar o numero n de valores decimais aos resultados esperados (3 algarismos significativos), usando-se o comando 2nd FIX n

OCCUPACAO DA MEMORIA

Programa : 105 comandos

Registradores : VARIAVEIS 00= Dj-2 01= vj-1 02= Pj-1 03= soma aj
04= soma qj 05= j 06= Pj 07= vj
08= Dj 09= Dj-1 10= la marg.

"LABELS" utilizados : C, C', +, -, (

```

300 "M20"
305 PRINT "MEIA SECÃO":A=.005
310 INPUT "NUM.VERT.=";M
315 INPUT "PRI.MARGEM=";E:F=E:S=0:R=0

320 FOR J=1 TO M:PRINT USING "###";"VERT.:";J
325 INPUT "DIST.=";H:INPUT "VEL.=";V:INPUT "P=";P
330 IF J=1 GOTO 340
335 GOSUB 380:F=G
340 G=H:Q=P:W=V
345 NEXT J

350 INPUT "SEG.MARGEM=";H:GOSUB 380
355 V=S/R:L=H-E:P=R/L:V=V+A:S=S+A:R=R+A:P=P+A
360 PRINT "QT=";S:PRINT "AT=";R:PRINT "VM=";V
365 PRINT "L=";L:PRINT "PM=";P:END

380 T=Q*(H-F)/2:R=R+T:U=T*W:S=S+U:T=T+A:U=U+A
385 PRINT USING "#####.##";"AJ-1=";T:PRINT "QJ-1=";U
390 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

M = numero de verticais
 J = indice da vertical, varia de 1 até M
 E = distância da primeira margem ao PI
 H,G,F = distâncias das verticais j,j-1 e j-2 ao PI
 V,W = velocidade média das verticais j e j-1
 P,Q = profundidade total das verticais j e j-1
 T,R = area parcial e area acumulada
 U,S = vazão parcial e vazão acumulada
 L = largura total entre as margens

OCCUPACAO DA MEMORIA : 396 bytes ou seja 50 registros de memoria

DADOS

VERT. j	D _j (metros)	V _j (m/s)	P _j (metros)
PI	0		
MD	4,5		0
1	6,0	1,20	1,9
2	9,0	1,45	2,3
3	12,0	1,56	2,75
4	16,0	1,62	2,9
5	18,5	1,13	1,45
ME	19,5		0
PF	20,2		

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUM "M20" ou RUM 300 e ENTER
2. Identificar o programa no visor MEIA SECAO
3. Teclar ENTER
4. Entrar com o numero de verticais: NUM. VERT.= ==> 5 ENTER
e a seguir a distancia da primeira margem ao PI.
No exemplo : PRI.MARGEM= ==> 4.5 ENTER
5. Quando aparecer no visor VERT.: j, teclar ENTER e a seguir os dados da vertical correspondente.

Por exemplo : VERT.: 1 ==> ENTER
 DIST.= ==> 6.0 ENTER
 VEL.= ==> 1.2 ENTER
 P= ==> 1.9 ENTER

A partir da segunda vertical, ler os valores da area e da vazao da VERTICAL ANTERIOR :
 AJ-1= 4.28 ENTER
 QJ-1= 5.13 ENTER
 ou seja : a1= 4.28 q1= 5.13

Teclar ENTER e digitar os dados da vertical seguinte.

Resultados parciais	(VERT.3)	a2= 6.90	q2= 10.01
) VERT.4	a3= 9.63	q3= 15.02
	(VERT.5	a4= 9.43	q4= 15.27

6. Quando aparecer no visor SEG.MARBEM,
digitar o valor da sua distancia ao PI.
No exemplo : SEG.MARGEM= ==> 19.5 ENTER
7. Ler a area e a vazao da ultima vertical : a5= 2.54 q5= 2.87
e a seguir os resultados finais : VAZAO total QT= 48.29 m³/s
 AREA total AT= 32.76 m²
 VEL. media VM= 1.47 m/s
 LARGURA L= 15.00 m
 PROF. media PM= 2.18 m

```

2 REM M20
3 PRINT "MEIA SECÃO"
10 INPUT "NUM. VERT.=",M
15 INPUT "PRI. MARGEM=",E:F=E:S=0:R=0

20 FOR J=1 TO M:SETFO:PRINT "VERT.:";J:SETF2
25 INPUT "DIST.=",H:INPUT "VEL.=",V:INPUT "P=",P
30 IF J=1 THEN GOTO 40
35 GOSUB 100:F=G
40 G=H:Q=P:W=V
45 NEXT J

50 INPUT "SEG. MARGEM=",H:GOSUB 100
55 V=S/R:L=H-E:P=R/L
60 PRINT "QT=";S:PRINT "AT=";R:PRINT "VM=";V
65 PRINT "L=";L:PRINT "PM=";P:END

100 T=Q*(H-F)/2:PRINT "AJ-1=";T:R=R+T
105 U=T*W:PRINT "QJ-1=";U:S=S+U
110 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

M = numero de verticais
 J = indice da vertical, varia de 1 até M
 E = distância da primeira margem ao PI
 H,G,F = distâncias das verticais j,j-1 e j-2 ao PI
 V,W = velocidade média das verticais j e j-1
 P,Q = profundidade total das verticais j e j-1
 T,R = area parcial e area acumulada
 U,S = vazão parcial e vazão acumulada
 L = largura total entre as margens

OCCUPACAO DA MEMORIA : 358 bytes

DADOS

VERT. j	D _j (metros)	V _j (m/s)	P _j (metros)
PI	0		
MD	4,5		0
1	6,0	1,20	1,9
2	9,0	1,45	2,3
3	12,0	1,56	2,75
4	16,0	1,62	2,9
5	18,5	1,13	1,45
ME	19,5		0
PF	20,2		

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando **S Pn** (n=numero da partição de memoria)
2. Identificar o programa no visor **MEIA SECAO**
3. Teclar **EXE**
4. Entrar com o numero de verticais: **NUM.VERT.=? ==> 5 EXE**
e a seguir a distância da primeira margem ao PI.
No exemplo : **PRI.MARGE=? ==> 4.5 EXE**
5. Quando aparecer no visor **VERT.: j**, teclar **EXE** e a seguir os dados da vertical correspondente.

Por exemplo : VERT.: 1 ==> EXE
 DIST.=? ==> 6.0 EXE
 VEL.=? ==> 1.2 EXE
 P=? ==> 1.9 EXE

A partir da segunda vertical, ler os valores da area e da vazão da VERTICAL ANTERIOR :
 AJ-1= 4.28 EXE
 QJ-1= 5.13 EXE
 ou seja : a1= 4.28 q1= 5.13

Teclar **EXE** e digitar os dados da vertical seguinte.

Resultados parciais	(VERT.3	a2= 6.90	q2= 10.01
) VERT.4	a3= 9.63	q3= 15.02
	(VERT.5	a4= 9.43	q4= 15.27

6. Quando aparecer no visor **SEG.MARGE=?**,
digitar o valor da sua distância ao PI.
No exemplo : **SEG.MARGE=? ==> 19.5 EXE**
 7. Ler a area e a vazão da ultima vertical:
e a seguir os resultados finais:
- | | |
|-------------|-----------------------------|
| VAZAO total | QT= 48.29 m ³ /s |
| AREA total | AT= 32.76 m ² |
| VEL. media | VM= 1.47 m/s |
| LARGURA | L= 15.00 m |
| PROF. media | PM= 2.18 m |

R O T I N A : M 40

MEDICAO DE DESCARGA LIQUIDA COM O BARCO NAO ANCORADO


(Método dos "GRANDES RIOS")

CALCULO DA DISTANCIA DA VERTICAL AO PI E DE SUA VELOCIDADE MEDIA

OBJETIVO

Calculo da distância média D_j do barco ao PI, das velocidades pontuais $V_{20\%}$ e $V_{80\%}$, e da velocidade média V_j de uma vertical j , numa medição de descarga líquida, pelo método dos "GRANDES RIOS".

FIGURA



LEGENDA

PIPF	seção de medição
Δ	local dos teodolitos
B	base
a	ângulo entre a seção PIPF e a base B
	barco no inicio e no final da tomada de velocidade
D	distância do barco ao PI
X, Y	coordenadas do barco
V_m	velocidade medida
V_{Lm}	componente long. de V_m
V_{Lb}	componente long. do desvio do barco

t_1 = ângulo medido com o teodolito T1

t_2 = ângulo medido com o teodolito T2

r = ângulo externo PF T2 PI (usado quando T2 for zerado no PF)

FÓRMULAS

A- para calcular as coordenadas do barco XI, YI e XF, YF

Ver o programa T30 - pagina T30-2

$$D = \frac{B \operatorname{sen} t_2}{\operatorname{sen}(a-t_1+t_2)} \implies \text{coordenadas do barco : } \begin{cases} X = D \cos t_1 \\ Y = D \operatorname{sen} t_1 = D \operatorname{tg} t_1 \end{cases}$$

B- para calcular a velocidade V_j e a distância D_j

- $V_m = c N/t + o \implies N = \text{numero de rotações}; t = \text{tempo}; c, o = \text{constantes do molinete, podendo ser a formula dupla: } k < N/t \quad V = c_1 N/t + o_1 \\ k > N/t \quad V = c_2 N/t + o_2$
- $V_{Lm} = (V_m^2 - dX^2)^{1/2} \quad \text{com } dX = (XF - XI)/t$
- $V_{Lb} = dY \quad \text{com } dY = (YF - YI)/t$
- $V = V_{Lm} + V_{Lb} \implies \text{velocidade da agua a } 20\% \text{ ou } 80\% \text{ da profundidade}$


$$V_j = \frac{V_{20\%} + V_{80\%}}{2}$$

$$D_j = \frac{X_{I20\%} + X_{F20\%} + X_{I80\%} + X_{F80\%}}{4}$$

NOTAS:

- 1- LER COM MUITA ATENCAO as NOTAS da pagina T30-3, sobre o posicionamento da base B e os ângulos a , r e t_1 .
- 2- Se a convenção $Y>0$ a JUSANTE da seção e $Y<0$ a MONTANTE, for invertida, então : $dY = (Y_I - Y_F)/t$
- 3- Se a formula do molinete for unica, então : $c_2=c_1 \quad o_2=o_1 \quad k=0$

FLUXOGRAMA



V I S O R No	C O M A N D O	V I S O R No	C O M A N D O	V I S O R No	C O M A N D O
V I S O R No	C O M A N D O	V I S O R No	C O M A N D O	V I S O R No	C O M A N D O
001	42.21.14	f LBL D	041	42.21. 5	f LBL 5
2*	43. 5. 0	g CF 0	2	33	R↓
3*	0	0	3	45 ,3	RCL.3
4*	44 0	STO 0	4	20	x
005*	44 1	STO 1	045	45 ,4	RCL.4
6*	2	2	6	40	+
7*	0	0	7	42.21. 6	f LBL 6
8*	42.21. 7	f LBL 7	8	43 11	g x2
9*	42. 7. 0	f FIX 0	9	44 7	STO 7
010	31	R/S	050	33	R↑
1	43 2	g ->H	1	32 8	GSB 8
2	44 5	STO 5	2	44 9	STO 9
3	42. 7. 4	f FIX 4	3	34	x><y
4	31	R/S	4	44 8	STO 8
015	43 2	g ->H	055*	44.40. 1	STO+1
6	45 4	RCL 4	6	45 5	RCL 5
7	30	-	7	36	ENTER
8	44 6	STO 6	8	36	ENTER
9	31	R/S	9	45 6	RCL 6
020	43 2	g ->H	060	32 8	GSB 8
1	36	ENTER	1	34	x><y
2	31	R/S	2	31	R/S
3	43 2	g ->H	3*	44.40. 1	STO+1
4	45 4	RCL 4	4	45 8	RCL 8
025	30	-	065	31	R/S
6	36	ENTER	6	30	-
7	31	R/S	7	45 25	RCL I
8	36	ENTER	8	10	:
9	31	R/S	9	43 11	g x2
030	44 25	STO I	070	16	CHS
1	10	:	1	45 7	RCL 7
2	45 ,2	RCL.2	2	40	+
3	43 10	g x<=y	3	11	v-
4	22 5	GTO 5	4	34	x><y
035	33	R↓	075	31	R/S
6	45 ,0	RCL.0	6	45 9	RCL 9
7	20	x	7	31	R/S
8	45 ,1	RCL.1	8	30	-
9	40	+	9	16	CHS
040	22 6	GTO 6	080	45 25	RCL I
					120
					1
					43 32

No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
V I S O R	C O M A N D O	V I S O R	C O M A N D O	V I S O R	C O M A N D O

* : ver pagina M40-5 ==>

ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS

CONSTANTES

2: base B .0: c1 .3: c2
 3: ang. a .1: o1 .4: o2
 4: ang. r .2: k

VARIAVEIS

5: t1 inic. 8: t1 final
 6: t2 inic. 9: t2 final
 7: Vm*Vm 1: t

TESTE DO PROGRAMA (Ref. M40)

Calculadora : HP15C

DADOS Molinete : $V = 0,2426 \text{ N/t} + 0,0150$ para $N/t < 4,76$
 $V = 0,2640 \text{ N/t} + 0,0070$ para $N/t \geq 4,76$
 Base : 976 metros
 Angulo a : $99^{\circ}37'20''$
 Angulo r : $295^{\circ}34'40''$ (T2 zerado no PI)

Vert.	tII	t2I	t1F	t2F	N	t
1	20%	$359^{\circ}59'00''$	$312^{\circ}04'55''$	$359^{\circ}54'00''$	$312^{\circ}05'40''$	260 41,1
	80%	$0^{\circ}02'00''$	$312^{\circ}12'40''$	$0^{\circ}08'50''$	$312^{\circ}04'25''$	200 42,8
12	20%	$0^{\circ}00'40''$	$340^{\circ}53'10''$	$359^{\circ}58'25''$	$340^{\circ}57'15''$	320 41,0
	80%	$359^{\circ}58'50''$	$341^{\circ}05'50''$	$0^{\circ}04'00''$	$341^{\circ}07'05''$	290 42,9

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 8 constantes nos registradores alocados : 976 STO 2 99.3720 g-H STO 3 295.3440 g-H STO 4
 $.2426 \text{ STO .0}$ $.015 \text{ STO .1}$ 4.76 STO .2
 $.2640 \text{ STO .3}$ $.007 \text{ STO .4}$

1. Ativar o programa teclando f D
2. Aparece no visor o valor 20,
3. Digitar os 4 ângulos, N e t, teclando R/S entre cada valor.
 Por exemplo: 359.59 R/S (no visor : 359,9833
 312.0455 R/S 16,5042
 359.54 R/S 359,9000
 312.0540 R/S 16,5167
 260 R/S 260,0000
 41.1 R/S "running" piscando...13 seg.)
4. Ler os resultados da medição a 20%
 No exemplo : 308,8649 ==> XI R/S
 309,3463 ==> XF R/S
 -0,0898 ==> YI R/S
 -0,5399 ==> YF R/S
 1,6661 ==> V R/S

5. Aparece no visor 80, Digitar os dados da medição a 80% e ler os resultados
6. Ler os resultados finais : 309,4739 (distância ao PI) R/S
 1,4133 (velocidade média)

RESULTADOS ==> ver paginas M40-9 ou M40-11

OCCUPACAO DA MEMORIA "Programa" : 129 bytes ou seja 18 memorias + 3 bytes.

"LABELS" utilizados : D, 5, 6, 7, 8, 9

* : O programa completo não cabe na memoria da calculadora HP11C.
 Mas, eliminando TODOS os comandos com um *, o programa reduzido permite calcular as coordenadas do barco, e a velocidade de um só ponto.

Os comandos a serem eliminados, são os seguintes :
 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 055, 063, 083, 084, 085, 086,
 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097 e 098.
 Operação : executar as etapas 0, 1, 3 e 4 (20, não aparece no visor)

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
000	LBL	050	=	100	07	150	01
1	D	1	2nd x>t	1	R/S	1	:
2	INV	2	-	2	RCL	2	4
3	2nd StF	3	x	3	05	3	=
4	0	4	RCL	4	INV	4	R/S
005	CLR	055	10	105	SUM	155	RCL
6	STO	6	+	6	16	6	00
7	00	7	RCL	7	R/S	7	:
8	STO	8	11	8	RCL	8	2
9	01	9	GTO	9	08	9	=
010	RCL	060	x	110	R/S	160	R/S
1	12	1	LBL	1	RCL	1	GTO
2	x><t	2	-	2	17	2	D
3	2	3	x	3	-	3	LBL
4	0	4	RCL	4	(4	:
015	LBL	065	13	115	RCL	165	(
6	2nd D'	6	+	6	15	6	RCL
7	2nd FIX	7	RCL	7	:	7	06
8	0	8	14	8	RCL	8	2nd SIN
9	R/S	9	LBL	9	09	9	x
020	2nd FIX	070	x	120)	170	RCL
1	4	1	=	1	x2	1	02
2	2nd DMS.DD	2	x2	2	=	2)
3	STO	3	STO	3	v-	3	:
4	07	4	17	4	+	4	(
025	R/S	075	SBR	125	(175	RCL
6	2nd DMS.DD	6	:	6	RCL	6	03
7	-	7	STO	7	16	7	+
8	RCL	8	15	8	:	8	RCL
9	04	9	SUM	9	RCL	9	06
030	=	080	01	130	09	180	-
1	STO	1	2nd EXC	1)	1	RCL
2	08	2	07	2	=	2	05
3	R/S	3	2nd EXC	3	SUM	3)
4	2nd DMS.DD	4	05	4	00	4	2nd SIN
035	STO	085	STO	135	R/S	185	=
6	05	6	16	6	2nd IfF	6	STO
7	R/S	7	2nd EXC	7	0	7	06
8	2nd DMS.DD	8	08	8	+	8	x
9	-	9	STO	9	2nd StF	9	(
040	RCL	090	06	140	0	190	RCL
1	04	1	SBR	1	2nd FIX	1	05
2	=	2	:	2	0	2	2nd SIN
3	STO	3	INV	3	8	3)
4	06	4	SUM	4	0	4	=
045	R/S	095	15	145	STO	195	2nd EXC
6	:	6	SUM	6	2nd D	6	05
7	R/S	7	01	7	LBL	7	2nd COS
8	STO	8	R/S	8	+	8	x
9	09	9	RCL	9	RCL	9	RCL
					200		06
No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
						2	INV SBR

"LABELS" utilizados : D, D', +, -, x, :

TESTE DO PROGRAMA (Ref. M40)

Calculadora : TI66

DADOS Molinete : $V = 0,2426 \text{ N/t} + 0,0150$ para $N/t < 4,76$
 $V = 0,2640 \text{ N/t} + 0,0070$ para $N/t \geq 4,76$
 Base : 976 metros
 Angulo a : 99°37'20''
 Angulo r : 295°34'40'' (T2 zerado no PI)

Vert.	t1I	t2I	t1F	t2F	N	t
1 20%	359°59'00	312°04'55	359°54'00	312°05'40	260	41,1
80%	0°02'00	312°12'40	0°08'50	312°04'25	200	42,8
12 20%	0°00'40	340°53'10	359°58'25	340°57'15	320	41,0
80%	359°58'50	341°05'50	0°04'30	341°07'05	290	42,9

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 8 constantes nos registradores alocados :

976	STO 02	99.3720	2nd DMS.DD	STO 03	295.3440	2nd DMS.DD	STO 04
.2426	STO 10	.015		STO 11	4.76		STO 12
.2640	STO 13	.007		STO 14			

1. Ativar o programa teclando D

2. Aparece no visor o valor 20

3. Digitar os 4 ângulos, N e t teclando R/S entre cada valor.

Por exemplo: 359.59 R/S (no visor : 359.9833)
 312.0455 R/S 16.5042
 359.54 R/S 359.9000
 312.0540 R/S 16.5167
 260 R/S 260.0000
 41.1 R/S ... espera 18 segundos ...)

4. Ler os resultados da medição a 20%

No exemplo : 308.8649 ==> XI R/S
 309.3463 ==> XF R/S
 -0.0898 ==> YI R/S
 -0.5399 ==> YF R/S
 1.6661 ==> V R/S

5. Aparece no visor 80 Digitar os dados da medição a 80% e ler os resultados.

6. Ler os resultados finais : 309.4739 (distância ao PI) R/S
 1.4133 (velocidade média)

RESULTADOS ==> ver paginas M40-9 ou M40-11

OCCUPACAO DA MEMORIA

Programa : 202 comandos

Registradores : CONSTANTES 02= base B 03= ang. a 04= ang. r
 10= c1 11= c1 12= k
 13= c2 14= c2

VARIAVEIS 00= som.V 01= som.X 05= t1 fin. 06= t2 fin.
 07= t1 inic. 08= t2 inic. 09= t 15= dx
 16= dy 17= Vm

```

400 "M40"
410 PRINT "GRANDES RIOS":E=.0005
420 INPUT "C1=";L:INPUT "O1=";O:INPUT "K=";K
430 INPUT "C2=";M:INPUT "O2=";R:INPUT "BASE=";B
440 INPUT "ANG.A=";A:A=DEG A:INPUT "ANG.R=";C:C=DEG C
450 Z=0:W=0:PRINT "20%":USING "#####.###":GOSUB 500:GOSUB 600
460 PRINT "80%":GOSUB 500:GOSUB 600
470 D=Z/4+E:V=W/2+E:PRINT "DJ=";D:PRINT "VJ=";V
480 GOTO 450

500 INPUT "T1 INIC=";F:F=DEG F
510 INPUT "T2 INIC=";G:G=DEG G
520 INPUT "T1 FIN=";H:H=DEG H
530 INPUT "T2 FIN=";I:I=DEG I
540 INPUT "N=";N:INPUT "T=";T
550 RETURN

600 P=B*SIN(G-C)/SIN(G-C+A-F)
610 Q=B*SIN(I-C)/SIN(I-C+A-H)
620 X=P*COS F:Y=Q*COS H:Z=Z+X+Y:P=X+E:Q=Y+E
630 PRINT "XI=";P:PRINT "XF=";Q
640 U=N/T:V=U*M+R:IF U<K LET V=L*U+0
650 U=(Y-X)/T:IF U>V THEN V=-10:GOTO 670
660 V=v-(V*V-U*U)
670 X=X*TAN F:Y=Y*TAN H
680 PRINT "YI=";X:PRINT "YF=";Y
690 V=V+(Y-X)/T:W=W+V:V=V+E:PRINT "V=";V
695 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

A	= ângulo a		
B	= base		
C	= ângulo r (quando T2 zerado no PF)		
K,L,O,M,R	= constantes do molinete : N/T, c1, o1, c2, o2.		
F,G,H,I	= ângulos t1 e t2 no inicio, t1 e t2 no final da tomada de vel.		
N	= numero de rotações		
T	= tempo da tomada de velocidade		
D	= distância do barco ao PI		
X, Y	= coordenadas do barco	- Z	= somatorio dos X
V	= velocidade pontual	- W	= somatorio dos V

OCCUPACAO DA MEMORIA : 591 bytes ou seja 74 registros de programa

ESPECIE DO PROGRAMA (Ref. M40)

Microcomputadores : SHARP

DADOS Molinete : $V = 0,2426 \frac{N}{t} + 0,0150$ para $N/t < 4,76$
 $V = 0,2640 \frac{N}{t} + 0,0070$ para $N/t \geq 4,76$
 Base : 976 metros
 Angulo a : 99°37'20''
 Angulo r : 295°34'40'' (T2 zerado no PF)

Vert.	tII	t2I	t1F	t2F	N	t
1 20%	359°59'00	312°04'55	359°54'00	312°05'40	260	41,1
80%	0°02'00	312°12'40	0°08'50	312°04'25	200	42,8
12 20%	0°00'40	340°53'10	359°58'25	340°57'15	320	41,0
80%	359°58'50	341°05'50	0°04'30	341°07'05	290	42,9

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUN "M40" ou RUN 400 e ENTER
2. Identificar o programa no visor GRANDES RIOS
3. Teclar ENTER
4. Digitar as constantes, na sequencia de chamada :

C1=	==> .2426	ENTER	01=	==> .015	ENTER
k=	==> 4.76	ENTER			
C2=	==> .264	ENTER	02=	==> .007	ENTER
BASE=	==> 976	ENTER			
ANG.A=	==> 99.3720	ENTER	ANG.R =	==> 295.3440	ENTER
5. Quando aparece no visor 20%, teclar ENTER e digitar os dados.
 No exemplo: T1 INIC= ==> 359.59 ENTER T2 INIC= ==> 312.0455 ENTER
 T1 FIN= ==> 359.54 ENTER T2 FIN= ==> 312.0540 ENTER
 N= ==> 260 ENTER T= ==> 41.1 ENTER
6. Ler os resultados da medição a 20%.
 No exemplo : XI= 308.865 ENTER XF= 309.346 ENTER
 YI= -0.089 ENTER YF= -0.539 ENTER
 V = 1.666 ENTER
7. Digitar da mesma forma os dados da medição a 80% e ler os resultados.
8. Logo a seguir, ler os resultados finais :

DJ =	309.474	(distância ao PI)	ENTER
VJ =	1.413	(velocidade média)	ENTER
9. Teclar ENTER para reiniciar outro calculo no item 5.

Quando ligar novamente o computador, SE TODAS A CONSTANTES FOREM AS MESMAS, o calculo pode ser iniciado diretamente no item 5, teclando RUN 450.

RESULTADOS

	XI	XF	YI	YF	V	Dj	Vj
V1 20%	308,9	309,3	-0.09	-0.54	1,666		
80%	311,4	308,3	0.18	0.79	1,161	309,5	1,413
V12 20%	1207,3	1211,8	0.23	-0.56	2,045		
80%	1219,0	1217,2	-0.41	1.59	1,838	1213,8	1,942

```

2 REM M40
3 PRINT "GRANDES RIOS":SET F3
10 INPUT "C1=",L:INPUT "O1=",O:INPUT "K=",K
20 INPUT "C2=",M:INPUT "O2=",R:INPUT "BASE=",B
30 INPUT "ANG.A=",E:GOSUB 500:A=E
40 INPUT "ANG.R=",E:GOSUB 500:C=E
50 Z=0:W=0:PRINT "20%":GOSUB 400:GOSUB 600
60 PRINT "80%":GOSUB 400:GOSUB 600
70 D=Z/4:V=W/2:PRINT "DJ=";D:PRINT "VJ=";V
80 GOTO 50

400 INPUT "T1 IN=",E:GOSUB 500:F=E
410 INPUT "T2 IN=",E:GOSUB 500:G=E
420 INPUT "T1 FI=",E:GOSUB 500:H=E
430 INPUT "T2 FI=",E:GOSUB 500:I=E
440 INPUT "N=",N:INPUT "T=",T
450 RETURN

500 P=INTE:E=FRACE*100:Q=INTE:U=FRACE*100:E=DEG(P,Q,U)
510 RETURN

600 P=B*SIN(G-C)/SIN(G-C+A-F)
610 Q=B*SIN(I-C)/SIN(I-C+A-H)
620 X=P*COS F:Y=Q*COS H:Z=Z+X+Y
630 PRINT "XI=";X:PRINT "XF=";Y
640 U=N/T:V=U*M+R:IF U<K THEN V=L*U+0
650 U=(Y-X)/T:IF U>V THEN V=-10:GOTO 670
660 V=SQR(V*V-U*U)
670 X=X*TAN F:Y=Y*TAN H
680 PRINT "YI=";X:PRINT "YF=";Y
690 V=V+(Y-X)/T:W=W+V:PRINT "V=";V
'695 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

A	= ângulo a		
B	= base		
C	= ângulo r (quando T2 zerado no PF)		
K,L,O,M,R	= constantes do molinete : N/T, cl, ol, o2.		
F,G,H,I	= ângulos t1 e t2 no inicio, t1 e t2 no final da tomada de vel.		
N	= numero de rotações		
T	= tempo da tomada de velocidade		
D	= distância do barco ao PI		
X, Y	= coordenadas do barco	- Z	= somatorio dos X
V	= velocidade pontual	- W	= somatorio dos V

OCUPAÇÃO DA MEMÓRIA : 609 bytes

TESTE DO PROGRAMA (Ref. M40)**Microcomputadores : CASIO**

DADOS Molinete : $V = 0,2426 \text{ N/t} + 0,0150$ para $N/t < 4,76$
 $V = 0,2640 \text{ N/t} + 0,0070$ para $N/t \geq 4,76$
 Base : 976 metros
 Angulo a : 99°37'20''
 Angulo r : 295°34'40'' (T2 zerado no PF)

Vert.	tII	t2I	t1F	t2F	N	t
1 20%	359°59'00	312°04'55	359°54'00	312°05'40	260	41,1
80%	0°02'00	312°12'40	0°08'50	312°04'25	200	42,8
12 20%	0°00'40	340°53'10	359°58'25	340°57'15	320	41,0
80%	359°58'50	341°05'50	0°04'30	341°07'05	290	42,9

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando S Pn (n=numero da partição de memoria)
2. Identificar o programa no visor BRANDES RIOS

3. Teclar EXE

4. Digitar as constantes, na sequencia de chamada :

C1=?	==>	.2426	EXE	01=?	==>	.015	EXE
k=?	==>	4.76	EXE				
C2=?	==>	.264	EXE	02=?	==>	.007	EXE
BASE=?	==>	976	EXE				
ANG.A=?	==>	99.3720	EXE	ANG.R=?	==>	295.3440	EXE

5. Quando aparece no visor 20%, teclar EXE e digitar os dados.

No exemplo:	T1 IN=?	==>	359.59	EXE	T2 IN=?	==>	312.0455	EXE
	T1 FI=?	==>	359.54	EXE	T2 FI=?	==>	312.0540	EXE
	N=?	==>	260	EXE	T=?	==>	41.1	EXE

6. Ler os resultados da medição a 20%

No exemplo :	XI= 308.865	EXE	XF= 309.346	EXE
	YI= -0.090	EXE	YF= -0.540	EXE
	V = 1.666	EXE		

7. Digitar da mesma forma os dados da medição a 80% e ler os resultados.

8. Logo a seguir, ler os resultados finais :

DJ = 309.474	(distância ao PI)	EXE
VJ = 1.413	(velocidade média)	

9. Teclar EXE para reiniciar outro calculo no item 5.

Quando ligar novamente o computador, SE TODAS A CONSTANTES FOREM AS MESMAS, o calculo pode ser iniciado diretamente no item 5, teclando RUN 50.

RESULTADOS

	XI	XF	YI	YF	V	Dj	Vj
V1 20%	308,9	309,3	-0.09	-0.54	1,666		
80%	311,4	308,3	0.18	0.79	1,161	309,5	1,413
V12 20%	1207,3	1211,8	0.23	-0.56	2,045		
80%	1219,0	1217,2	-0.41	1.59	1,838	1213,8	1,942

R O T I N A : M 50

MEDICAO DE DESCARGA LIQUIDA COM O BARCO EM MOVIMENTO

(Método "Moving-Boat")

OBJETIVO


Calculo da descarga liquida de um rio, medida pelo método do barco em movimento (moving-boat ou "Smooth").

O programa calcula a velocidade pontual V_j , a distância D_j ao PI, as áreas a_j e vazões q_j parciais em cada uma das m verticais medidas.

Ao final são calculadas :

- a largura medida L_m e o coeficiente de correção de largura K_1 ;
 - a vazão total Q_T e a área total A_T , pelo método da MEIA SECAO;
 - a velocidade média V_M e a profundidade média P_M .
- O dados iniciais são :
- as distâncias das 2 boias as margens;
 - para cada uma das m verticais :
 - . o ângulo g do molinete com a seção PIPF;
 - . a profundidade P_t ;
 - . o numero N_j de impulsos.

EQUIPO



LEGENDA

- M1 primeira margem
M2 segunda margem
- B1 primeira boia
DB1 distância 1a boia-1a marg.
- B2 segunda boia
DB2 distância 2a boia-2a marg.
- L largura total entre as margens
- Vm velocidade medida
Vj velocidade da agua
- Lb distância percorrida pelo barco

FÓRMULAS

Sendo L_t a distância teórica escolhida para a medição,

temos para cada uma das m verticais :

$$V_m = c_1 N_j + o_1 \quad (c_1, o_1 = constantes do molinete - N_j = impulsos)$$

$$V_j = V_m \operatorname{sen} g \quad \text{velocidade na vertical } j$$

$$L_b = L_t \cos g = L_j \quad \text{distância entre as verticais } j \text{ e } j-1$$

$$D_j = DB_1 + \sum_{i=1}^{j-1} L_i \quad \text{distância até a primeira margem}$$

Pelo método da MEIA SECAO :

$$\text{área parcial } a_j = \frac{L_j + L_{j-1}}{2} * P_t \quad \text{vazão parcial } q_j = a_j * V_j$$

$$\text{area calculada } A_c = \sum_1^n a_j$$

$$\text{vazão calculada } Q_c = \sum_1^n q_j$$


$$\text{largura medida } L_m = D_m = DB_1 + \frac{\sum_1^n L_j}{2} + DB_2$$

$$\text{coeficiente de correção de largura } K_l = L / L_m$$

$$\text{Ao final : } QT = Q_c * K_l \quad AT = A_c * K_l \quad VM = QT / AT \quad PM = AT / L$$

NOTA : Estes resultados não são definitivos. Sendo a velocidade medida proximo da superficie do rio, uma correção de velocidade deve ser aplicada (coeficiente Kv determinado na medição pelo método detalhado).

FLUXOGRAMA



LISTAGEM DO PROGRAMA (Ref. M50)

Calculadora : HP11C - HP15C

V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO
No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
000		040	10	080	2
1	42.21.15	f LBL E	1	15	1/x
2	0	0	2	31	R/S
3	44 3	STO 3	3	44 9	STO 9
4	44 4	STO 4	4	45 4	RCL 4
005	31	R/S	045	20	x
6	44 25	STO 1	6	31	R/S
7	44 8	STO 8	7	45 9	RCL 9
8	1	1	8	45 3	RCL 3
9	44 2	STO 2	9	20	x
010	44 5	STO 5	050	31	R/S
1	31	R/S	1	10	1
2	32 6	BSB 6	2	31	R/S
3	32 8	BSB 8	3	43 36	g LSTx
4	42.21. 5	f LBL 5	4	45 ,3	RCL .3
015	1	1	055	10	1
6	44.40. 5	STO +5	6	31	R/S
7	45 5	RCL 5	7	22 15	STO E
8	31	R/S	8	42.21. 6	f LBL 6
9	32 6	BSB 6	9	45 ,0	RCL .0
020	44.40. 8	STO +8	060	20	x
1	32 7	BSB 7	1	45 ,1	RCL .1
2	32 8	BSB 8	2	40	+
3	22 5	STO 5	3	43 33	g RT↑
4	42.21. 3	f LBL 3	4	23	SIN
025	44 2	STO 2	065	20	x
6	33	RT↑	6	44 7	STO 7
7	32 6	BSB 6	7	34	x><y
8	44.40. 8	STO +8	8	44 6	STO 6
9	32 7	BSB 7	9	43 33	g RT↑
030	32 8	BSB 8	070	24	COS
1	45 5	RCL 5	1	45 ,2	RCL .2
2	1	1	2	20	x
3	40	+	3	45 2	RCL 2
4	31	R/S	4	20	x
035	44.40. 8	STO +8	075	43 32	g RTN
6	32 7	BSB 7	6	42.21. 7	f LBL 7
7	45 8	RCL 8	7*	42. 4.25	f x>< I
8	31	R/S	8	45 25	RCL I
9	45 ,3	RCL .3	9	40	+

No	Codigo	No	Codigo	No	Codigo
V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO	V I S O R	COMANDO

* para HP11C : codigo 42 4

ALOCACAO DOS REGISTRADORES DE DADOS
CONSTANTES VARIAVEIS

.0: c1	0: Pj-1	4: soma qj	8: Dj
.1: o1	1: Vj-1	5: j	9: K1
.2: Lt	2: coef 2a boia	6: Pj	1: LJ-1
.3: L	3: soma aj	7: Vj	

"LABELS" utilizados : E, 3, 5, 6, 7, 8

TESTE DO PROGRAMA (Ref. M50)

Calculadora : HP11C - HP15C

DADOS

Molinete : $V = 0.0054 \cdot N + 0.0237$
 Lt = 89 m L = 210 m

VERT.	DADOS da MEDICAO			*	RESULTADOS		PARCIAIS	
	Ang.g	P	N	*	Vj m/s	Dj ao PI	aj m ²	qj m ³ /s
1	46°	15 m	500	1a boia a 12 m	* 1,96	12,00	616,00	1206,90
2	38°	21 m	600		* 2,01	82,13	1430,86	2875,09
3	42°	18 m	480		* 1,75	148,27	844,26	1477,66
4	39°	12 m	540	2a boia a 18 m	* 1,85	175,94	274,00	506,90
				coef. = 0.4	*			

Ao Final : QT = 6568,94 m³/s AT = 3427,23 m² VM = 1,92 m/s PM = 16,32 m

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 4 constantes nos registradores alocados : .0054 STO .0 .0237 STO .1
 89 210 STO .2 STO .3
 e ajustar o numero desejado de decimais com o comando f FIX n (no ex. n=2)
1. Ativar o programa teclando f E Aparece no visor 0,00
2. Entrar com a distância da primeira boia. No exemplo : 12 R/S
3. Aparece no visor 1,00
4. Entrar com os valores da vert. 1 na sequência : ANG.g ENTER P ENTER N R/S
 no exemplo : 46 ENTER 15 ENTER 500 R/S
5. Ler os resultados parciais : velocidade V1 R/S distância D1 R/S
 no exemplo : 1,96 ==> V1 12,00 ==> D1
6. Aparece no visor 2,00
7. Entrar os valores da vertical 2 e ler os valores da area e da vazão da VERTICAL 1 - no exemplo : - tecclar 38 ENTER 21 ENTER 600 R/S
 - ler 616,00 ==> a1 R/S 1.206,90 ==> q1 R/S
 2,01 ==> V2 R/S 82,13 ==> D2 R/S
 Prosseguir o calculo e conferir os resultados parciais na tabela acima.
8. Quando aparecer no visor um valor **IQUAL** ao numero de verticais, entrar com os valores da ultima vertical E O COEFICIENTE DE CORRECAO DA SEGUNDA BOIA :
 ANG.g ENTER P ENTER N ENTER COEF. 08B 3
 no exemplo : 39 ENTER 12 ENTER 540 ENTER .4 GSB 3
9. Ler os valores da area e da vazão da penultima vertical :
 no exemplo : 844,26 ==> a3 R/S 1.477,66 ==> q3 R/S
 e os valores da velocidade e da distância da ultima vertical :
 no exemplo : 1,85 ==> V4 R/S 175,94 ==> D4 R/S
10. Aparece no visor o valor m+1 (5,00 no exemplo).
 Entrar com a distância da segunda boia. No exemplo : 18 R/S
11. Ler : - area e vazão parciais da ultima vertical : 274,00 R/S 506,90 R/S
 - a largura medida ==> 193,94 R/S
 - o coef. de corr.de largura ==> 1,08 R/S
 e a seguir os resultados finais : QT, AT, VM e PM (veja tabela acima).

OCCUPACAO DA MEMORIA "Programa"

HP 11C : 105 linhas - utiliza os registradores de dados .9 até .4
 HP 15C : 111 bytes, ou seja 15 memórias completas + 6 bytes

No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO	No	COMANDO
000	LBL	050	SUM	100	R/S	150	RCL
1	E	1	05	1	STO	1	01
2	2nd	FIX	2	RCL	2	15	=
3	2	3	05	3	R/S	3	SUM
4	CLR	4	R/S	4	STO	4	04
005*	2nd	CSR	055	SUM	105	06	155
6	R/S	6	08	6	R/S	6	INV SBR
7	STO	7	SBR	7	x	7	LBL
8	02	8	-	8	RCL	8	x
9	STO	9	RCL	9	10	9	RCL
010	08	060	08	110	+	160	06
1	1	1	R/S	1	RCL	1	STO
2	STO	2	:	2	11	2	00
3	05	3	RCL	3	=	3	RCL
4	STO	4	13	4	x	4	07
015	14	065	=	115	RCL	165	R/S
6	SBR	6	1/x	6	15	6	STO
7	+	7	R/S	7	2nd	SIN	01
8	SBR	8	STO	8	=	8	RCL
9	x	9	09	9	STO	9	08
020	LBL	070	x	120	07	170	R/S
1	:	1	RCL	1	RCL	1	INV SBR
2	1	2	04	2	15	2	
3	SUM	3	=	3	2nd	COS	
4	05	4	R/S	4	x	4	
025	RCL	075	RCL	125	RCL	175	
6	05	6	03	6	12	6	
7	SBR	7	x	7	x	7	
8	+	8	RCL	8	RCL	8	
9	SUM	9	09	9	14	9	
030	08	080	=	130	=	180	
1	SBR	1	R/S	1	INV	SBR	
2	-	2	x><t	2	LBL	2	
3	SBR	3	RCL	3	-	3	
4	x	4	04	4	2nd	EXC	
035	STO	085	:	135	02	185	
6	:	6	RCL	6	+	6	
7	LBL	7	03	7	RCL	7	
8	2nd	E	=	8	02	8	
9	STO	9	R/S	9	=	9	
040	14	090	x><t	140	:	190	
1	SBR	1	:	1	2	1	
2	+	2	RCL	2	x	2	
3	SUM	3	13	3	RCL	3	
4	08	4	=	4	00	4	
045	SBR	095	R/S	145	=	195	
6	-	6	STO	6	SUM	6	
7	SBR	7	E	7	03	7	
8	x	8	LBL	8	R/S	8	
9	1	9	+	9	x	9	

* a calculadora TI59 não possui o comando CSR. O mesmo deverá ser substituído pelos comandos STO 03 STO 04 STO 05.

TESTE DO PROGRAMA (Ref. M50)

Calculadora : TI66

DADOS Molinete : $V = 0.0054 \cdot N + 0.0237$
 Lt = 89 m L = 210 m

DADOS			da	MEDICAO	*	RESULTADOS		PARCIAIS					
VERT.	Ang.g	P	N		*	Vj	m/s	Dj	ao PI	aj	m2	qj	m3/s
1	46°	15	m	500	1a boia a 12 m	*	1,96		12,00		616,00		1206,90
2	38°	21	m	600		*	2,01		82,13		1430,86		2875,09
3	42°	18	m	480		*	1,75		148,27		844,26		1477,66
4	39°	12	m	540	2a boia a 18 m	*	1,85		175,94		274,00		506,90
					coef.= 0,4	*							

Ao Final : QT = 6568,94 m³/s AT = 3427,23 m² VM = 1,92 m/s PM = 16,32 s

OPERACAO

0. Antes de ativar o programa, entrar com as 4 constantes nos registradores alocados : .0054 STD 10 .0237 STD 11
 89 STD 12 210 STD 13

 1. Ativar o programa teclando E Aparece no visor 0
 2. Entrar com a distância da primeira boia. No exemplo : 12 R/S
 3. Aparece no visor 1.00
 4. Entrar com os valores da vert. 1 na sequência : ANG.g R/S P R/S N R/S
 no exemplo ; 46 R/S 15 R/S 500 R/S
 5. Ler os resultados parciais : velocidade V1 R/S distância D1 R/S
 no exemplo : 1.96 => V1 e 12.00 => D1
 6. Aparece no visor 2.00
 7. Entrar com os valores da vertical 2 e ler os valores da área e da vazão da VERTICAL 1. No exemplo : - teclar 38 R/S 21 R/S 600 R/S
 - ler 616.00 => a1 R/S 1206.90 => q1 R/S
 2.01 => V2 R/S 82.13 => D2 R/S

Prosseguir o cálculo e conferir os resultados parciais na tabela acima.

 8. Quando aparecer no visor um valor IGUAL ao número de verticais, entrar com o COEFICIENTE DE CORREÇÃO DA SEGUNDA BOIA, teclar 2nd E e os 3 valores da última vertical.
 no exemplo - (4.00 no visor) teclar .4 2nd E
 - (0.40 no visor) teclar 39 R/S 12 R/S 540 R/S
 9. Ler os valores da área e da vazão da penúltima vertical :
 no exemplo : 844.26 => a3 R/S 1477.66 => q3 R/S
 e os valores da velocidade e da distância da última vertical :
 no exemplo : 1.85 => V4 R/S 175.94 => D4 R/S
 10. Aparece no visor o valor m+1 (5.00 no exemplo).
 Entrar com a distância da segunda boia. No exemplo : 18 R/S
 11. Ler : - área e vazão parciais da última vertical : 274.00 R/S 506.90 R/S
 - a largura medida => 193.94 R/S
 - o coef. de corr. de largura => 1.08 R/S
 e a seguir os resultados finais : QT, AT, VM e PM (veja tabela acima).

Ocupação da Memória

Programa : 171 Esquemas

Registradores : CONSTANTES 10= c1 11= o1 12= Lt 13= L
VARIAVEIS 00= Pj-1 01= Vj-1 02= Dj-1 03= som.aj 04= som.qj
05= i 06= Pi 07= Vi 08= Di 09= Kl

"LABELS" utilizados : E, E', t, z, x, i

```

700 "M50"
705 PRINT "MOVIMENTO":DEGREE:X=.005
710 INPUT "C1 MOL.=";C:INPUT "O1 MOL.=";O
715 INPUT "DIST.TEOR.=";B:INPUT "LARGURA=";L

720 INPUT "NUM. VERT.=";M
725 INPUT "PRI. BOIA=";E:D=E:S=0:R=0:K=1
730 FOR J=1 TO M:PRINT USING "###";"VERT.:";J:USING "#####.##"
735 INPUT "ANG.G=";G:INPUT "P=";P:INPUT "N=";N
740 V=C*N+O:V=V*SIN G
745 IF J=1 GOTO 760
750 IF J=M INPUT "COEF.COR.=";K
755 GOSUB 850:D=D+F:E=F
760 W=V:Q=P
765 V=V+X:F=D+X
770 PRINT "VJ=";V:PRINT "DJ=";D
775 NEXT J

800 INPUT "SEG.BOIA=";F:GOSUB 855
805 D=D+F:F=D+X:PRINT "LAR.MED.=";F
810 K=L/D:F=K+X:PRINT "KL=";F
815 V=S/R+X:S=S*K+X:PRINT "QT=";S
820 R=R*K+X:PRINT "AT=";R
825 PRINT "VT=";V
830 P=R/L+X:PRINT "PM=";P:GOTO 720

850 F=B*COS G*K
855 T=(E+F)*Q/2:R=R+T
860 U=T*W:S=S+U:T=T+X:U=U+X
865 PRINT "AJ-1=";T:PRINT "QJ-1=";U
870 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

C,O = constantes do molinete
 B = distância teorica (faixa escolhida no contador)
 L = largura total
 E = distância da primeira boia a margem (vertical 1 da travessia)
 M = numero de tomadas de velocidade ("verticais")
 K = coeficiente de correção para segunda boia
 G = ângulo da vertical j
 P = profundidade da vertical j
 N = numero de impulsos da vertical j
 V,W = velocidades nas verticais j e j-1
 F = distância entre as verticais j-1 e j
 D = distância acumulada a partir da primeira margem
 T,R = area parcial e area acumulada
 U,S = vazão parcial e vazão acumulada.

OCCUPAÇÃO DA MEMÓRIA : 597 bytes ou seja 75 registros de memória

DADOS

Molinete : $V = 0.0054 \cdot N + 0.0237$
 Lt = 89 m L = 210 m

VERT.	DADOS		MEDICAO	RESULTADOS			PARCIAIS	
	Ang.g	P		* Vj m/s	Dj ao PI	aj m2	qj m3/s	
1	46°	15 m	500 1a boia a 12 m	* 1,96	12,00	616,00	1206,90	
2	38°	21 m	600	* 2,01	82,13	1430,86	2875,09	
3	42°	18 m	480	* 1,75	148,27	844,26	1477,66	
4	39°	12 m	540 2a boia a 18 m	* 1,85	175,93	274,00	506,90	
			coef.cor.= 0.4 *					

RESULTADO FINAL : QT = 6570 m3/s AT = 3430 m2 VM = 1,91 m/s PM = 16,3 m

OPERACAO

1. Ativar o programa teclando RUN "M50" ou RUN 700 e ENTER
2. Identificar o programa no visor MOVIMENTO
3. Teclar ENTER
4. Digitar: C1 MOL.= .0054 ENTER 01 MOL.= .0237 ENTER
 DIST.TEOR.= 89 ENTER LARGURA= 210 ENTER
5. Digitar a seguir: NUM.VERT.= ==> 4 ENTER
 PRI.BOIA= ==> 12 ENTER
6. Quando aparecer no visor VERT e o numero da vertical, teclar ENTER e a seguir os dados correspondentes.
 Por exemplo: VERT. 1 ==> ENTER
 ANG.G= ==> 46 ENTER
 P= ==> 15 ENTER
 N= ==> 500 ENTER
7. Ler os resultados na sequencia VEL., DIST. (veja tabela acima) e a partir da vertical 2, a AREA e VAZAO PARCIAIS da vertical ANTERIOR.
 No exemplo (vert.2): AJ-1= 616.00 ENTER QJ-1= 1206.90 ENTER
 VJ= 2.01 ENTER DJ= 82.13 ENTER
8. Logo apos a entrada dos 3 dados da ultima "vertical", aparece no visor a mensagem: COEF.COR.=
 Teclar o valor do coeficiente de correcao da 2a boia : 0.4 no exemplo.
9. Teclar ENTER para ler os resultados parciais da penultima vertical.
10. Entrar com a distancia da 2a boia a margem : SEG.BOIA= ==> 18 ENTER
11. Ler: - a area da ultima vertical ==> AJ-1= 274.00 ENTER
 - a vazao da ultima vertical ==> QJ-1= 506.90 ENTER
 - a largura medida ==> LAR.MED.= 193.94 ENTER
 - o coef. de corr.de largura ==> KL= 1.08 ENTER

 - a VAZAO TOTAL ==> QT= 6568.94 ENTER
 - a AREA TOTAL ==> AT= 3427.23 ENTER
 - a VELOCIDADE MEDIA ==> VM= 1.92 ENTER
 - a PROFUNDIDADE MEDIA ==> PM= 16.32 ENTER
12. O programa volta no item 5. para calcular uma outra travessia.

```

2 REM M50
3 PRINT "MOVIMENTO":MODE 4
10 INPUT "C1 MOL.=",C:INPUT "O1 MOL.=",O
15 INPUT "DIST.TEOR.=",B:INPUT "LARGURA=",L

20 INPUT "NUM.VERT.=",M
25 INPUT "PRI.BOIA=",E:D=E:S=0:R=0:K=1
30 FOR J=1 TO M:SET F0:PRINT "VERT.:";J:SET F2
35 INPUT "ANG.G=",G:INPUT "P=",P:INPUT "N=",N
40 V=C*N+O:D=V*SIN G
45 IF J=1 THEN GOTO 60
50 IF J=M THEN INPUT "COEF.COR.=",K
55 GOSUB 150:D=D+F:E=F
60 W=V:Q=P
65 PRINT "VJ=";V:PRINT "DJ=";D
70 NEXT J

100 INPUT "SEG.BOIA=",F:GOSUB 155
105 D=D+F:PRINT "LAR.MED.:";D
110 K=L/D:PRINT "KL.:";K
115 S=S*K:PRINT "QT.:";S
120 R=R*K:PRINT "AT.:";R
125 V=S/R:PRINT "VT.:";V
130 P=R/L:PRINT "PM.:";P:GOTO 20

150 F=B*COS G*K
155 T=(E+F)*Q/2:R=R+T
160 U=T*W:S=S+U
165 PRINT "AJ-1.:";T:PRINT "QJ-1.:";U
170 RETURN

```

SÍMBOLOS UTILIZADOS

C,O = constantes do molinete
 B = distância teorica (faixa escolhida no contador)
 L = largura total
 E = distância da primeira boia a margem (vertical 1 da travessia)
 M = numero de tomadas de velocidade ("verticais")
 K = coeficiente de correção para segunda boia
 G = ângulo da vertical j
 P = profundidade da vertical j
 N = numero de impulsos da vertical j
 V,W = velocidades nas verticais j e j-1
 F = distância entre as verticais j-1 e j
 D = distância acumulada a partir da primeira margem
 T,R = area parcial e area acumulada
 U,S = vazão parcial e vazão acumulada.

OCCUPAÇÃO DA MEMÓRIA : 510 bytes

DADOS

Molinete : $V = 0.0054 \cdot N + 0.0237$
 Lt = 89 m L = 210 m

VERT.	DADOS da MEDICAO			RESULTADOS			PARCIAIS	
	Ang.g	P	N	* Vj m/s	Dj ao PI	aj m2	qj m3/s	
1	46°	15 m	500	1a boia a 12 m *	1,96	12,00	616,00	1206,90
2	38°	21 m	600		2,01	82,13	1430,86	2875,09
3	42°	18 m	480		1,75	148,27	844,26	1477,66
4	39°	12 m	540	2a boia a 18 m *	1,85	175,94	274,00	506,90
				coef.cor.= 0.4 *				

RESULTADO FINAL : QT = 6570 m3/s AT = 3430 m2 VM = 1,91 m/s PM = 16,3 s

OPERAÇÃO

1. Ativar o programa teclando 8 Pn (n=numero da partição de memoria)
2. Identificar o programa no visor MOVIMENTO
3. Teclar EXE
4. Digitar: C1 MOL.=? .0054 EXE 01 MOL.=? .0237 EXE
 DIST.TEOR.=? 89 EXE LARGURA=? 210 EXE
5. Digitar a seguir: NUM.VERT.=? ==> 4 EXE
 PRI.BOIA=? ==> 12 EXE
6. Quando aparecer no visor VERT e o numero da vertical, teclar EXE e a seguir os dados correspondentes.
 Por exemplo: VERT. 1 ==> EXE
 ANG.G=? ==> 46 EXE
 P=? ==> 15 EXE
 N=? ==> 500 EXE
7. Ler os resultados na sequência VEL., DIST. (veja tabela acima) e a partir da vertical 2 a AREA e VAZAO PARCIAIS da vertical ANTERIOR.
 No exemplo (vert.2): AJ-i= 616.00 EXE QJ-i= 1206.90 EXE
 VJ= 2.01 EXE DJ= 82.13 EXE
8. Logo apos a entrada dos 3 dados da ultima "vertical", aparece no visor a mensagem: COEF.COR.=?
 Teclar o valor do coeficiente de correção da 2a boia : 0.4 no exemplo.
9. Teclar ENTER para ler os resultados parciais da penultima vertical.
10. Entrar com a distância da 2a boia a margem : SEG.BOIA=? ==> 18 EXE
11. Ler: - a area da ultima vertical ==> AJ-i= 274.00 EXE
 - a vazao da ultima vertical ==> QJ-i= 506.90 EXE
 - a largura medida LAR.MED.= 193.94 EXE
 - o coef. de corr.de largura ==> KL= 1.08 EXE
 - a VAZAO TOTAL QT= 6568.94 EXE
 - a AREA TOTAL AT= 3427.23 EXE
 - a VELOCIDADE MEDIA VM= 1.92 EXE
 - a PROFUNDIDADE MEDIA PM= 16.32 EXE
12. O programa volta no item 5. para calcular uma outra travessia. M50-11

**Impresso pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica no
Serviço de Artes Gráficas do Centro Tecnológico de Hidráulica**